


A

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici	11	8
PROVINCIA E COMUNE: (ISERNIA) VENAFRO		SU 29 SHPP 18	DESCRIZIONE:	
LIVELLO:	Via Amico de Venafro, 11		<small>14943000 Roma, 1975 - Col. Polig. Stato - N. 14. 100.000</small> La fabbrica si sviluppa su due livelli a pianta pressoché rettangolare.	
OGGETTO:	Edificio residenziale		Al piano terra è ubicato un garage, al quale si accede tramite un portone rettangolare in cemento, che ingloba due porte originarie: quella del fundero e quella di accesso alla casa.	
CATASTO:	Fogl. 18 Part. 85		Al primo piano è la casa, cui si accede tramite scala interna, con due ambienti, compresi i servizi.	
CRONOLOGIA:	XVIII - XX secolo		La facciata è piana; presenta solo un piccolo aggetto in c.a. realizzato simultaneamente all'architrave del sottostante portone, su cui è stata montata una ringhiera in ferro ad elementi verticali.	
AUTORE:			La copertura è a tetto con due falde, sorreggiate da manto di coppi alla romana.	
DEST. ORIGINARIA:	Casa d'abitazione e botteghe		Lo stato di conservazione è mediocre.	
USO ATTUALE:	Casa d'abitazione			
PROPRIETA' privata:	Oliva Maria n. a Filignano il 25.09.43 Ricci Marcella n. a Venafro il 06.10.58			
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: L. 1497/19; L. 431/85 P.R.G. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA:	Rettangolare			
COBERTURE:	Tetto a due falde in coppi			
VOLTE + SOLAI:	Solai latero-cementizi			
SCALE:	Interne in muratura			
TECNICHE MURARIE:	Muratura a sacco intonacata			
PAVIMENTI:	Battute di cemento e ceruo, Marsettoni granigliati			
DECORAZIONI ESTERNE:				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE:				

VICINESS COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

La fabbrica, di impianto settecentesco, è stata considerevolmente rimaneggiata nel corso degli interventi che ha subito.

In origine consisteva di due piani che, a disguidanza degli episodi vicini, ha subito nel XIX secolo una sopraelevazione (come evidenci dalle tracce rimaste sulla muratura dell'edificio confinante a monte); nell'ultimo recente intervento, che ha comportato variazioni sia alla facciata che ai solai, è stata ricondotta ai due livelli originari.

SISTEMI STRUTTURALI:
La fabbrica insiste su via Amico da Vanafre, e pertanto rientra nell'area del borgo extramurale seicentesco.

RAFFORTI AMBIENTALI:

I recenti rifacimenti hanno spogliato la fabbrica di tutti gli elementi decorativi otto-novecenteschi, abbassandone il livello di inserimento ambientale.

ESCLUSIONI - LAFIDI - STEMMI - GRAFFII:

Sopraelevazione ottocentesca.

Ristrutturazione con demolizione dell'ultimo piano nel secondo dopoguerra.

RESTAURI (Alpi, corriere, spazio)

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OBSERVAZIONI
	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R	
DEBITORI INTERBANK																			
DEBITORI MIBANK			X																
DEBITORI	X																		
DEBITI			X																
TOLTI E DEBITI																			
PAGAMENTI			X																
DECOMPOSIZIONI																			
PAGAMENTI					X														
INTERESSI DEL			X																
DEBITI			X																

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:

Allegato n. 2
 Negativi n. 56/48
 Colloc. Negativi n. CXVIII-4-66

DISEGNI E RELIEVI:

Allegato n. 3
 Pianta piano terra
 Scala 1:200

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

Vecchia scheda dell' arch. Franco Valente

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; SA; OA; SM; D.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

ARCH.
 MARIO COLETTA



DATA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Arch. Janka Malcof



REVISIONE:

PROF. ARCH.
 MARIO COLETTA - 11/4/1981

