

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14/00007470	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici.		44	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE: (IS) VENAFRO SU 27 SETT 3 LUOGO: VICO IV L.Pilla n. 3 - Via L.Pilla n. 25 - Piazza V. Emanuele 1-3-4. OGGETTO: Case d'abitazione CATASTO: Foglio 15 - Part. 319 CRONOLOGIA: XVIII - XX secolo. AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Case d'abitazione e botteghe artigiane USO ATTUALE: Casa d'abitazione e botteghe commerciali PROPRIETA': Privata VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85 P.R.G. E ALTRE: P.R.G. approvato il 2.11.77			DESCRIZIONE: La fabbrica presenta un impianto discretamente regolare, con ambienti lievemente trapezi, sviluppatasi in sostituzione di un tronco della murazione urbana tardo medioevale prossimo a porta Nuova. Affaccia a nord su via o Vico II L.Pilla, a Sud su Piazza Vittorio Emanuele, rispettivamente all'intradosso ed all'estradosso della cinta muraria, con due corpi strutturalmente e compositivamente diversi. Il corpo a monte, pur nelle sue recenti ristrutturazioni, conserva caratteristiche tipologico-costruttive più antiche con portali di accesso al vano scala ed ai fondaci in arco a sesto pieno e ribassato, con balcone dallo sporto pronunziato in pietra locale sagomata, con ornai in pietra alle finestre dei vani seminterrati e con porte delle finestre concluse ad arco ribassato; il corpo a valle risulta più omogeneo nel suo stile tardo fascista caratterizzato da una superficie liscia dalla quale si distaccano i balconi dal parapetto in muratura, raccordati a cilindro nelle estremità e sormontati da due tubi circolari che fungono da cornicione; aperture architravate, in tutti i piani ordite secondo il rigido rispetto delle assialità, il tutto concluso da un cornicione in stucco sagomato. Il corpo a monte è stato di recente deturpato da balconi in cemento armato chiusi a veranda e coperti da lamiera plastica ondulata. La muratura è in pietra calcarea montata a sacco e filari, le coperture sono a tetto con doppio spiovente e coppi alla romana.			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: Pressocchè regolare con tipologia ad elle, a schiera						
COFERTURE: A tetto con falde a semplice e doppio spiovente						
VOLTE - SOLAI: Solai in legno e ferrolaterizi						
SCALE: Interne a doppia rampa						
TECNICHE MURARIE: Fietrame calcareo di modesta pezzatura montato a filari.						
PAVIMENTI: Mattonelle in segato e granigliato di marmo.						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

0001100 Roma, 1979 - In Polig. Graf. - 2 - 400/000

La fabbrica si è sviluppata in tre tempi con tecniche costruttive differenti.

Il corpo più antico è quello a monte, sorto nell'intradosso della murazione urbana come bottega artigianale sovrastata da alloggio; il corpo a valle è stato realizzato abbattendo il tratto di muro urbano che lo separava dal corpo a monte; dalla stilistica della fabbrica si evince che è stato realizzato, nell'attuale dimensione, nel terzo decennio del secolo in corso; l'ultimo intervento è stato ampiamente restaurativo ed ha interessato il rifacimento dell'ultimo livello del corpo a monte parzialmente danneggiato dai bombardamenti del 2° conflitto mondiale; ulteriori lavori di recente esecuzione hanno brutalizzato il fronte a monte con la realizzazione di due vande e della loro copertura in lamiera plastica ondulata.

SISTEMA URBANO La fabbrica sorge in sostituzione di un tratto della murazione urbana tardo medioevale prossimo a porta Nuova, tra via L.Pilla e Piazza V. Emanuele III°.

RAFFRONTI AMBIENTALI LE recenti superfetazioni asserano nel fronte a monte ogni caratterizzazione ambientale; il fronte a valle conserva un minimo di decoro ambientale.

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - CRAFTILI

RESTAURI (dopo, durante, prima):

Parziale ricostruzione del corpo a monte del secondo dopoguerra; interventi ristrutturativi più recenti hanno comportato variazioni distributive, sostituzione di parte delle strutture orizzontali e realizzazione di due verande.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO				
	O	R	M	C	P	O	R	M	C	P	O	R	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE				X											
STRUTTURE SUPERFICIALI			X												
COBERTURE			X												
DELI			X												
VOLTE E SOCCOSSI															
PAVIMENTI				X											
DECORAZIONI				X											
PARANENTI				X											
INFORNACI INT.			X												
INTERRI			X												

OSSERVAZIONI:

<p>ALLEGATI</p> <p>ESTRATTO MAPPA CATASTALE:</p> <p>Allegato n. 1</p> <p>FOTOGRAFIE:</p> <p>Allegati n. 2-3-4-5-6-7 Negativi n. 55984-8; 55998-8, 56000; 56012. Collocazione negativi CXVII-2-14-45-25-16-24; CXVII-3-8</p> <p>DISEGNI E RELIEVI:</p> <p>Allegato n. 8 Pianta piano terra Scala 1:200</p> <p>MAPPE:</p> <p>DOCUMENTI VARI:</p> <p>RELAZIONI TECNICHE:</p>	<p>RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:</p> <p>FOTOGRAFIE:</p> <p>MAPPE - RELIEVI - STAMPE:</p> <p>ARCHIVI:</p>
---	---

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

<p>COMPILATORE DELLA SCHEDA:</p> <p>Prof. Mario Coletta</p> <p><i>M. Coletta</i></p> <p>DATA:</p> <p>12/3/1982</p>	<p>VISTO DEL SOPRINTENDENTE:</p> <p>IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</p> <p>Arch. Lucio Melloni</p> <p><i>Melloni</i></p>	<p>REVISIONI:</p>
--	--	-------------------