


| CI | N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | REGIONE | N. | |
|---|----------------------|----------------------------|---|---------|----------|---|
| | 01/00045516 | ITA: | SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI TORINO | 66 | PIEMONTE | Ø |
| PROVINCIA E COMUNE: AT - MONCALVO | | | DESCRIZIONE: <small>(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)</small> | | | |
| LUOGO: Località San Giovanni; strada provinciale Asti-Casale | | | <p>1) Edificio isolato, si presenta in stato di abbandono, composto da una modesta abitazione a 2 piani f.t. per il custode (ora disabitata) ed una sacrestia. L'aula di culto è costituita da un presbiterio a pianta quadrata con volta a botte unghiata, in mattoni intonacati e con qualche resto di decorazione in stucco; mentre la sala è leggermente più ampia, con volte a crociera e si conclude verso la facciata con un ripiano per la cantoria. L'ingresso principale è preceduto dal portico con pilastri a sezione quadrata intonacati sui quali poggiano volte a crociera ed archi trasversi intonacati. Lo spazio interno della chiesa è decorato con paraste di tipo corinzio, con capitelli in stucco; fascia modanata all'imposta delle volte; cornici manieristiche nella stanza dietro l'altare; ricca composizione della macchina dell'altare, ancora ben conservato. Pavimenti, in parte distrutti, in mattonelle di cotto. Tetto a falde con capriata lignea e manto in coppi. Il campanile a base quadrata, si presenta come rudere, non è quindi accertabile; su ogni prospetto è centrata in facciata una monofora a spalla retta.</p> <p>2) Chiesa campestre con configurazione volumetrica semplice e compatta, sorta secondo un progetto unitario nel secolo XVII, su pilone votivo. Struttura portante in mattoni e malta.</p> <p>(segue all. n. 3)</p> | | | |
| OGGETTO: CHIESA CAMPESTRE DI SAN GIOVANNI | | | | | | |
| CATASTO: F° 8 (agg. 1966); part. 50 | | | | | | |
| CRONOLOGIA: XVII (1653); XIX (1891-98) | | | | | | |
| AUTORE: ? | | | | | | |
| DEST. ORIGINARIA: Chiesa campestre | | | | | | |
| USO ATTUALE: nessuno | | | | | | |
| PROPRIETÀ: Ente: parrocchia di Sant'Antonio da Padova. | | | | | | |
| VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: | | | | | | |
| TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI | | | | | | |
| PIANTA: isolata; aula; quadrata; sacrestia; campanile; portico. | | | | | | |
| COPERTURE: tetto a capanna; orditura lignea; manto in coppi. | | | | | | |
| VOLTE o SOLAI: volte a crociera ed a botte unghiate in mattoni intonacati | | | | | | |
| SCALE: non accertabili | | | | | | |
| TECNICHE MURARIE: muratura in mattoni e malta. | | | | | | |
| PAVIMENTI: mattonelle in cotto | | | | | | |
| DECORAZIONI ESTERNE: due ordini di lesene sovrapposte ioniche; frontone; cornici; nicchie con statue. | | | | | | |
| DECORAZIONI INTERNE: cantoria; paraste corinzie; capitelli; stucchi; cornici. | | | | | | |
| ARREDAMENTI: nessuno | | | | | | |
| STRUTTURE SOTTERRANEE: 0 p.s.; fond. non accertabili | | | | | | |

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

- XVII (1653): viene costruita la chiesa in luogo del preesistente pilone votivo.
"... Guglielmo Cesare Turone di Calliano perché guaritone dalla lebbra, con l'aiuto dei sigg. Moncalvesi, sotto la direzione di Cesare Rivetta, Giovanni Sacco e Ludovico Missone eresse la chiesa, e l'affresco del Moncalvo fu posto sopra l'altare maggiore..." (BIBL.2, 18)
- XIX secolo: "... di questo egregio autore (G. Caccia) vi hanno anche parecchie tavole nel campestre oratorio di San Giovanni Battista..." (BIBL.1, X, 565)
- XIX (1891): viene rifatto il pavimento e posta la balaustra in mattoni, decorata a finto marmo. (BIBL.4, scheda n. 52)
- (1898): viene rifatta la tribuna del coro. (BIBL.4, scheda n. 52).

SISTEMA URBANO:

Zona agricola di mezza costa, adiacente la strada statale Casale-Alessandria ad Est, e protetta dalla collina ad Ovest.

RAPPORTI AMBIENTALI:

Edificio isolato, collegato col centro abitato dalla strada statale per Casale e da strade vicinali. A poca distanza sorgono fabbricati ad uso terziario, di recente costruzione.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XIX (1886): viene "ripulita" la facciata.

XIX (1887): il pavimento e la balaustra in cemento vengono rifatti.

XIX (1891): "l'altare é stato ultimato e ristorato con tinta a vernice bardiglio, però conserva l'antico suo pallio in plastica..." (C. LUPANO, Moncalvo Sacra, p. 89)

BIBLIOGRAFIA:

- 1) G. CASALIS, Dizionario storico, geografico, statistico....., Torino 1840, vol. X
- 2) G. MINOGLIO, Moncalvo, cenni storici, Asti 1877.
- 3) AA.VV., Moncalvo, arte e storia, Asti 1971.
- 4) C. BONARDI, Comune di Moncalvo: indagine storica, Torino 1984.

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO MARZO '90 | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|
| | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R |
| STRUTTURE SOTTERRANEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE MURARIE | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| COPERTURE | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| SOLAI | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| VOLTE E SOFFITTI | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTI | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| DECORAZIONI | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| PARAMENTI | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| INTONACI INT. | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| INFISSI | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |

OSSERVAZIONI:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| ALLEGATI: | |
| ESTRATTO MAPPA CATASTALE: | all. n. 1 |
| FOTOGRAFIE: | all. n. 2, 4, 5 |
| DISEGNI E RILIEVI: | |
| MAPPE: | |
| DOCUMENTI VARI: | all. n. 3 |
| RELAZIONI TECNICHE: | |

| |
|--|
| RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: |
| FOTOGRAFIE: |
| MAPPE - RILIEVI - STAMPE: |
| ARCHIVI: Negli archivi parrocchiali e comunali non é stato reperito materiale |

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
arch. Giannamria VILLATA

Giannamria Villata

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:



bracci

REVISIONI:

DATA: APRILE 1990

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

01/00045516 ITA:

SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED
ARCHITETTONICI DI TORINO

PIEMONTE

ALLEGATO N. 1

AT - MONCALVO:

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

ESTRATTO MAPPA N.C.T.

Foglio 8 part. 50

scala 1 : 1500

№ 02982

15200

F




| | | | | |
|----------------------|----------------------------|--|----------|----|
| N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE | MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | REGIONE | N. |
| 01/00045516 | ITA: | SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI TORINO | PIEMONTE | Ø |
| ALLEGATO N. 2 | AT - MONCALVO | | | |

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Cappella campestre di San Giovanni Battista.



| | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------------|--|----------|----|
| A | N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI | REGIONE | N. |
| | 01/0 0045516 | ITA: | SOPRINTENDENZA B.A.A. 66 | PIEMONTE | ∅ |
| ALLEGATO N. 5 | | AT - MONCALVO | | | |

CHIESA DI S.GIOVANNI: prospetto Sud



| | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------|----|
| A | N. CATALOGO GENERALE 01/00045516 | N. CATALOGO INTERNAZIONALE ITA: | MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI | REGIONE PIEMONTE | N. |
| ALLEGATO N. 4 | | AT - MONCALIVO | SOPRINTENDENZA B.A.A. 66 | PIEMONTE | |

CHIESA DI S. GIOVANNI: prospetto Sud



N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

01/00045516

ITA:

SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED
ARCHITETTONICI DI TORINO

PIEMONTE

Ø

ALLEGATO N. 3

AT - MONCALVO

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

segue DESCRIZIONE

- 3) Il prospetto principale ad est si presenta intonacato; due ordini sovrapposti di lesene ripartiscono la facciata. Sopra i tre archi a tutto sesto del portico vi sono centrate in specchiature tre nicchie delimitate da cornici contenenti statue in stucco bianco. Frontone ripartito con lesene e finte finestre centrate nelle specchiature laterali; mentre in quella centrale vi é una finestra con colonnine. Le lesene partono dal piano di calpestio per giungere al timpano e sono interrotte da una cornice sagomata marcapiano.
- Prospetto Sud in mattoni a vista, ripartito da paraste; centrate nelle specchiature piccole finestre rettangolari.
- Al prospetto Ovest sono addossati il campanile in mattoni a vista e l'ex abitazione del custode; questa é in mattoni a vista, a pianta irregolare, con aperture rettangolari, prive di serramenti.
- La facciata a Nord, in mattoni a vista, é ripartita da paraste. Nelle specchiature sono centrate piccole finestre. Coronamento in mattoni.