

**CODICI**

tipo di scheda	A
livello di ricerca	P
CODICE UNIVOCO	
codice regione	15
numero catalogo generale	00178493
ente schedatore	S81
ente competente	S81

**LOCALIZZAZIONE**

<b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
provincia	CE
comune	S. Gregorio Matese
<b>CENTRO STORICO</b>	
denominazione	S. Gregorio Matese
carattere amministrativo del centro storico	capoluogo municipale
<b>ZONA URBANA</b>	
numero	0
denominazione	zona centrale
<b>SETTORE</b>	
tipo	SU
numero	001
numero nel settore	001

**OGGETTO**

<b>OGGETTO</b>	
tipo	cappella
qualificazione	benedettina
denominazione	cappella di S. Michele

**GERARCHIA**

<b>RIFERIMENTO VERTICALE</b>	
livello	bene componente
codice livello superiore	00178492

**RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI**

<b>COORDINATE</b>	
sistema di riferimento	Gauss-Boaga
longitudine significativa	E=2474171
latitudine significativa	N=4575986
altitudine significativa	750.00

**UBICAZIONE**

<b>CATASTO</b>	
foglio	22
data foglio	1896
particelle	A (rientra nell'accatastamento della chiesa di S.Maria delle Grazie)
<b>UBICAZIONE</b>	
genere dell'affaccio	secondario

**DEFINIZIONE CULTURALE**

<b>AMBITO CULTURALE</b>	
riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
denominazione	maestranze locali
fonte dell'attribuzione	bibliografia

**NOTIZIE STORICHE**

<b>NOTIZIA</b>	
riferimento	cappella
notizia sintetica	demolizione parziale (dovuta a sovrapposiz chiesa)
notizia	Restano 3 muri residui (quello frontale lungo 20m. e i due laterali 6m.) ancora parzialmente decorati a stucco ed affrescati con colori venati, simili a marmo
fonte	B 9

**NOTIZIE STORICHE**

<b>NOTIZIA</b>	
riferimento	cappella
notizia sintetica	demolizione parziale (dovuta a sovrapposiz chiesa)
notizia	Restano 3 muri residui (quello frontale di 20m. e i due laterali di 6m.) ancora parzialmente decorati a stucco ed affrescati con colori venati, simili a marmo
fonte	n.d.c. riscontrato in sopralluogo

<b>CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
secolo	XIV
validità	(?)
<b>CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	

secolo XVI  
 validità (?)  
 data 1596/00/00  
 validità (?)

**SPAZI**

**SUDDIVISIONE INTERNA**

riferimento cappella  
 numero di piani +1  
 tipo di piani livello unico  
 suddivisione verticale corpo unico

**IMPIANTO STRUTTURALE**

configurazione strutturale primaria

Volume parallelepipedo, in muratura calcarea intonacata, interrotto sul lato Sud dalla presenza del catino absidale; le pareti lunghe presentano monconi della originaria volta di copertura interna, al di sopra della quale non è più 'in situ' il tetto presumibilmente ligneo; risulta, oggi, concluso da una copertura in ferro e lamiera grecata con sovrastante massetto e coppi

**ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

ubicazione a circa metà dell'h. dell'invaso  
 tipo passerella in cls e scala

**PIANTA**

riferimento alla parte

**PIANTA**

riferimento piano o quota

schema

forma

dati icnografici significativi

cappella

a tutta altezza

ad aula

rettangolare

nicchia affrescata al centro della parete di fondo

**FONDAZIONI**

tipo di terreno a livello di appoggio

**STRUTTURE**

ubicazione

tipo

qualificazione del tipo

tecnica costruttiva

materiali

Rocce calcaree intercalate da arenarie

cappella

presumibilmente continua

non accertabile

non accertabile

presumibilmente calcare

**STRUTTURE VERTICALI**

**TECNICA COSTRUTTIVA**

ubicazione

tipo di struttura

genere

materiali

cappella

pareti

in muratura

conci di calcare e malta

**STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**UBICAZIONE**

**TIPO**

genere

caratteristiche

**STRUTTURA**

riferimento

tecnica costruttiva

specificazioni tecniche

cappella

a tetto

copertura interna con travi in ferro e lamiera grecata

intera copertura

travi "a doppio T"

con semplice orditura

**COPERTURE**

**UBICAZIONE**

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

genere

forma

**STRUTTURA E TECNICA**

riferimento

struttura primaria

**MANTO DI COPERTURA**

riferimento

tipo

qualificazione del tipo

materiali

cappella

a tetto

a capanna

intera copertura

soletta in cls

cappella

tegole

coppi

laterizio

**SCALE**

**SCALE**

ubicazione

interna alla cappella

genere  
 categoria  
 quantità  
 collocazione  
 forma planimetrica  
**SCHEMA STRUTTURALE**  
 riferimento  
 tipo  
 materiali

scala  
 di servizio  
 1  
 centrale  
 rettilinea  
  
 intera struttura  
 provvisionale "a volo"  
 ferro

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

ubicazione  
 collocazione  
 tipo  
 qualificazione del tipo  
 materiali

parete Nord  
 al centro  
 affresco  
 monocromo  
 colore terra di Siena

### ELEMENTI DECORATIVI

ubicazione  
 collocazione  
 tipo  
 materiali

tutti i prospetti  
 interni  
 decorazione con cornici '600esche prive di tele  
 stucco

### ELEMENTI DECORATIVI

ubicazione  
 collocazione  
 tipo  
 qualificazione del tipo  
 materiali

tutti i prospetti  
 interni  
 decorazione con cornicione, paraste e capitelli  
 modanato  
 stucco

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

riferimento alla parte  
 stato di conservazione  
 indicazioni specifiche

struttura muraria  
 mediocre  
 Le pareti sono prive di vespaio di fondazione e non risultano  
 efficacemente isolate dal terrapieno retrostante

### STATO DI CONSERVAZIONE

riferimento alla parte  
 stato di conservazione  
 indicazioni specifiche

decorazione  
 cattivo  
 La pellicola pittorica è in fase di distacco e disgregamento a causa  
 dell'umidità presente all'interno della cappella scarsamente areata

### STATO DI CONSERVAZIONE

riferimento alla parte  
 stato di conservazione

copertura  
 buono

## RESTAURI

### RESTAURI

riferimento alla parte  
 data inizio  
 data fine  
 tipo di intervento

cappella  
 1990 ca  
 1990 ca  
 "messa in luce" della cappella e sistemazione della passerella di  
 raccordo con sottotetto chiesa S.Maria delle Grazie

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

riferimento alla parte  
 uso

cappella  
 abbandonata

### USO STORICO

riferimento alla parte  
 riferimento cronologico  
 uso

cappella  
 uso storico  
 chiesetta dedicata al culto dell'Arcangelo Michele

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

indicazione generica  
 indicazioni specifiche  
 indirizzo

proprietà Ente ecclesiastico  
 Parrocchia di S. Maria delle Grazie (don Marcello Caravella)  
 via Geppino Boiano, S. Gregorio Matese

### VINCOLI MINISTERO B.C.A.

legge

1089/39

### STRUMENTI URBANISTICI

strumento in vigore  
 sintesi normativa zona

P.R.G.- approvato il 17/10/87

Obbligo di coperture a tetto con manti di coppi o tegole alla  
 portoghese

vincoli altre amministrazioni

Rientra nella perimetrazione del Parco Regionale del Matese e della Comunità Montana del Matese

**ALLEGATI**

stralcio foglio catastale  
**FOTOGRAFIE**  
 negativo  
 tipo  
 note

1

1 (SBAAAS CE 51102)  
 fotografia colore  
 volumetria esterna della cappella, inglobata nella copertura esterna dell'abside della chiesa madre (2002)

**FOTOGRAFIE**  
 negativo  
 tipo  
 note

2 (SBAAAS CE 51103)  
 fotografia colore  
 pareti interne decorate su cui sono visibili i 'monconi' residui della volta originaria (2002)

**FOTOGRAFIE**  
 negativo  
 tipo  
 note

3 (SBAAAS CE 51104)  
 fotografia colore  
 scala provvisoriale 'a volo' sull'estradosso dell'abside della chiesa madre (2002)

**FOTOGRAFIE**  
 negativo  
 tipo  
 note

4 (SBAAAS CE 51105)  
 fotografia colore  
 copertura cappella in corrispondenza del 'varco' d'accesso al sottotetto della chiesa madre (2002)

**FOTOGRAFIE**  
 negativo  
 tipo  
 note

5 (SBAAAS CE 51106)  
 fotografia colore  
 particolare nicchia affrescata con l'immagine dell'Arcangelo Michele (2002)

**FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**CARTOGRAFIA I.G.M.I.**  
 estremi della tavoletta  
 denominazione  
**BIBLIOGRAFIA**  
 sigla per citazione  
 autore  
 anno di edizione  
**BIBLIOGRAFIA**  
 sigla per citazione  
 autore  
 anno di edizione

F°161 II°SE  
 Piedimonte Matese

B9  
 Loffreda D.  
 1996

B10  
 AA.VV.  
 1999

**COMPILAZIONE**

**COMPILATORI**  
 ruolo del compilatore  
 nome compilatore  
 data  
**COMPILATORI**  
 ruolo del compilatore  
 nome compilatore  
 data  
**COMPILATORI**  
 ruolo del compilatore  
 nome compilatore  
 data  
 funzionario responsabile

elaborazione scheda  
 Vitelli S. *S. Vitelli*  
 2002

fotografie  
 Vitelli S. *S. Vitelli*  
 2002

ricerca storica  
 Vitelli S. *S. Vitelli*  
 2002  
 Leva G. *M.*

**ANNOTAZIONI**  
 OSSERVAZIONI

La cappella alto-medievale non risulta leggibile all'esterno inglobata com'è dalla struttura di copertura retrostante della chiesa di S.Maria delle Grazie; D. Loffreda, storico locale, riferisce che, probabilmente, i marmi e gli arredi della grancia cistercense di S.Gregorio (IX sec.) ornarono questa cappella, scoperta durante i lavori di restauro della chiesa madre, negli anni '90; vi si accede attraverso alcune rampe, fino alla quota d'imposta della semicalotta absidale; sono presenti modanature sbalzate ed arrotondate, impostate a 20m. di h. dal piano di calpestio dello spazio residuo, oltre all'effigie dell'Arcangelo