



VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio conserva integra la propria struttura planimetrica, mentre è stato modificato l'esterno per l'apertura di nuove finestre e dell'ingresso moderno con la conseguente abolizione delle aperture primitive.

---

SISTEMA URBANO:

unico fronte su via S. Giovanni

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

Nonostante i notevoli rimaneggiamenti dell'esterno, si adegua alla fisionomia generale dell'area urbana, costituendone un elemento di notevole interesse.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE		X																
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

Se ne consiglia il restauro

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: M.U. 1:1000

FOTOGRAFIE: di esterno n.1

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 155

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

GIUSEPPE ROMA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDE ANNULLATA:  
CONSTITUISCE ALLEGATO  
DELLA NUOVA SCHEDE DI  
REVISIONI -

DATA: 21/9/76