

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12/100167471

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED  
ARCHITETTONICI DEL LAZIO

49

LAZIO

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: **LT - ITRI**LUOGO: Via S<sup>a</sup> Angelomx n. 29

OGGETTO: Palazzo Cannella Voggiero

CATASTO: F. I n. 6II

CRONOLOGIA: Di probabile epoca settecentesca

AUTORE: Ignoto

DEST. ORIGINARIA: Abitazione

USO ATTUALE: Abitazione

PROPRIETA': Privata : Sigg. Cannella Voggiero

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Vincolo di restauro conservativo  
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Irregolare

COPERTURE: Capriata lignea

VOLTE o SOLAI: A botte e a crociera, solai in travi di legno

SCALE: una esterna ad una rampa, deu interne ad una rampa

TECNICHE MURARIE: pietra non squadrata intonacata

PAVIMENTI: Cotto originario, di rifacimento attuale

DECORAZIONI ESTERNE: Stucchi sulla facciata

DECORAZIONI INTERNE: Nessuna

ARREDAMENTI: Mancanti

STRUTTURE SOTTERRANEE: Cantine

DESCRIZIONE:

Situato nella parte più alta del paese, vi si arriva per uno stretto vicolo, particolarmente caratteristico per la presenza di archi di sostruzione che uniscono edifici dei due lati della strada.

La facciata principale, inserita in un complesso di case a costituire un tutt'uno, denota l'articolazione interna dell'edificio, probabilmente costruito per parti successive. Una ristrutturazione, probabilmente settecentesca ha riunificato con raffinate decorazioni l'intero edificio.

L'accesso alle abitazioni dei piani superiori è assicurato da una breve rampa sul vicolo, sorretta da un arco con una ringhiera in ferro battuto.

Il cornicione infine presenta la caratteristica sequenza di coppi sovrapposti aggettanti ed intonacati, soluzione artigianale tipica di tutta la zona circostante.

Sul lato posteriore l'edificio presenta un ulteriore piano a causa del livello crescente del terreno.

La presenza di numerose scale interne, definisce lo sfalsamento dei piani da cui però è difficile discernere la loggia costruttiva originaria.

Di probabile epoca ~~settecentesca~~ secentesca

Infl - W

---

SISTEMA URBANO:

Affacciante su una via

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

Facente parte di un unico isolato, affaccia sulla via S. Angelo, nella parte più alta dell'antico borgo medievale


---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Nessuno

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Restauro risalente ad epoca settecentesca



BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 5-9-77						DATA DI RILEVAMENTO 17-10-77						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: F. I n. 6II
FOTOGRAFIE: N. I: Prospetto principale
DISEGNI E RILIEVI: Pianta primo piano
MAPPE:
DOCUMENTI VARI:
RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE:  INV. NEGATIVI N. _____
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:  
  
M. Elisabetta Giudici  
Enrico Carrara

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

**SCHEDA ANNULLATA -  
COSTITUISCE ALLEGATO DELLA  
NUOVA SCHEDA DI REVISIONE**

DATA:  
1977