


A

	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	12/00088565	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO	6
PROVINCIA E COMUNE: TREVI NEL LAZIO - FR LUOGO: Via del Monte OGGETTO: Bastione della prima cinta muraria CATASTO: NCT - MU; adiacente alla part. 380 CRONOLOGIA: AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Bastione difensivo USO ATTUALE: Nessuno PROPRIETA': VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (5695237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) Il bastione sorge lungo il lato meridionale della cinta muraria più antica. Ha pianta semicircolare, la muratura che lo costituisce ha spessore di circa 80 cm ed è in pietrame e malta. Verso la base vi è una rozza apertura quadrata. Invaso dalla vegetazione, è oggi poco più che un rudere.			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: Semicircolare						
COPERTURE:						
VOLTE o SOLAI:						
SCALE:						
TECNICHE MURARIE: Muratura in pietrame e malta						
PAVIMENTI:						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

Dalla forma e dalla tecnica muraria analoga a quella usata per le opere di fortificazione della seconda cinta, sembra di poter dedurre che si tratta di un'opera costruita lungo il perimetro della cinta più antica durante il periodo rinascimentale, di riorganizzazione delle diverse del paese. Attualmente il bastione è molto più basso che in origine, la parte alta è crollata durante il terremoto di Avezzano, ed è completamente riempita di terra e detriti.

SISTEMA URBANO: **Centro storico**

RAPPORTI AMBIENTALI: **Il bastione è posto lungo il lato meridionale della cinta muraria che cinge la Civita, la parte più antica del paese. Una strada costeggia le mura, da questa si vede il panorama della sottostante vallata.**

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

F. CARAFFA, Trevi nel Lazio, Roma 1972, vol. I p. 15

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 18/8/76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

NCT - M.U. scala 1: 1000 (all. 1)

FOTOGRAFIE:

Il bastione (all. 2)

DISEGNI E RILIEVI:

Pianta scala 1: 50 (all. 3)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 2802

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Archivio di Stato - Catasto Gregoriano - Frosinone 79

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): **All. 4, vecchia scheda A del 1976, compilata da: Arch. Eleonora Vetromile Ricciulli**

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

**Correzione e integrazione
Arch. Flaminia DINELLI**

Flaminia Dinelli

DATA: **Anno 1982**

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni DI GESO)

IL SOPRINTENDENTE VICARIO F.F.
*(dr. Arch. Maria Grazia LIGUORI
Ferretti)*

REVISIONI: Anno 1982: Arch. Giuliano SACCHI

Sacchi