


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00088565	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTURA DEL LAZIO 00186 ROMA - Via Cavalletti, 2	LAZIO	
All. 4	PROVINCIA E COMUNE: FROSINONE - TREVI nel LAZIO LUOGO: via del monte OGGETTO: bastione delle mura CATASTO: catasto terreni M.U. CRONOLOGIA: XV sec circa AUTORE: ignoto DEST. ORIGINARIA: bastione difensivo USO ATTUALE: PROPRIETA': VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) <p style="text-align: center;">Di base semicircolare con un raggio di m. 2.50 circa e di spessore di 80 cm. circa. La struttura è mista di pietre calcaree e di cardellina.</p>	
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: semicircolare					
COPERTURE:					
VOLTE o SOLAI:					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE pietre calcaree e cardellina rozzamento squadrato					
PAVIMENTI:					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

Costruito nella forma attuale intorno al XV sec. costituiva insieme al vicino torrione semiellittico la difesa della parte sud delle mura. Attualmente è rovinato per quasi metà dell'altezza originaria ed completamente ricoperto di detriti e terra. La sua rovina è dovuta essenzialmente (almeno quella attuale) all'ultimo terremoto che si è abbattuto nella zona, il terremoto di Avezzano.

SISTEMA URBANO:

Via

RAPPORTI AMBIENTALI:

Costituiva un bastione di difesa, ora è parzialmente diruto insieme alle case che lo affiancano per cause del terremoto di Avezzano, probabilmente i proprietari delle case a fianco acui il torrione doveva appartenere non hanno potuto ricostruire. Le pietre che lo compongono vengono piano, piano cadendo e costituiscono materiale per nuove costruzioni.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

Filippo Caraffa - Trevi nel Lazio - Roma 1972 - Vol I p. 15

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 18.8.76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: *u.1 u.v.*

FOTOGRAFIE: *u. 1*

DISEGNI E RILIEVI: *u.1*

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE: *INV. NEGATIVI N. 2802*

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Detroni Le Kicilli R.

Area, Eronora Vetrone-Riciveli

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA
DI REVISIONE

DATA: *18.8.76*