

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

CODICI 03/00159101\*

ITA:

LOMBARDIA

T3  
2002

PROVINCIA E COMUNE: BG VERTOVA

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato

LUOGO:

La chiesa sorge sulla parte occidentale del paese di Vertova, storicamente denominata la contrada - di S. Lorenzo.

OGGETTO: CHIESA DI S. LORENZO

La costruzione si presenta ben conservata in tutte le sue parti, e recentemente (1976) è stata restaurata nelle fronti esterne e con il rifacimento completo della copertura.

CATASTO:

La facciata principale ha la forma di capanna, con 2 ordini di finestre (le 2 inferiori di origine - più antica, sono state riaperte in occasione del restauro).

CRONOLOGIA: sec. XV e sec. XVIII

Il campanile è in pietra a vista (ceppo locale), e reca 2 campane del 1600.

AUTORE:

L'interno, a 5 campate, è una struttura ad archi, e volte (affreschi del 1400 sono conservati sui - pilastri del presbiterio).

DEST. ORIGINARIA: chiesa sussidiaria

Le porte hanno la cornice in pietra. Le finestre (ovali) della navata sono aperte sul lato di sinistra, e chiuse sul lato destro.

USO ATTUALE: chiesa sussidiaria

PROPRIETA': chiesa parrocchiale di Vertova

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:  
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare (molto allungata)

COPERTURE: capriate in legno e cappi

VOLTE o SOLAI: controsoffittature volte a crociera

SCALE: in pietra

TECNICHE MURARIE: pietrame e pietra a vista

PAVIMENTI: graniglia e cotto

DECORAZIONI ESTERNE: affresco (S. Lorenzo) in facciata

DECORAZIONI INTERNE: serie di affreschi (sec XV -XX) vetrate del secolo XVII

ARREDAMENTI: altare ligneo (sec. XVII) - Porte - Armadi - serie di - tele stile BAROCCO

STRUTTURE SOTTERRANEE: no

N° RIF. 11

10.12.77

PIATTORE DELLA SCHEDE:  
VINO GUSMINI  
20 HYSCH

REVISIONI:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

RIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

ZIONI TECNICHE:

ARCHIVI:

UMENTI VARI:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

GNI E RILIEVI:

GRAFIE: 2

La chiesa di S. Lorenzo fu costruita (nella parte originaria: corpo anteriore) nel 1400, in corrispondenza dell'accesso occidentale del paese.

Successivamente il piccolo oratorio venne ampliato nella forma attuale (1600) con il prolungamento di due nuove campate (presbiterio e sacrestia) e con la costruzione del campanile,

In tale epoca furono sopraelevate le antiche campate e dotate di controsoffitti ad archi e volte a crociera. Sui fianchi furono aperte 6 finestre ovali; e di esse (lato nord) furono chiuse nel XIX sec., forse per ragione di convenienza rispetto alle case incompiute su quel lato.

Questa chiesa assunse importanza religiosa, sociale, e folkloristica, in rapporto alla contrada circostante che fu centro di sviluppo artigianale fra il sec. XV e il sec. XVIII.

La piazzetta antistante fu il punto di riferimento tradizionale per feste, sagre e fiere commerciali.

---

**SISTEMA URBANO:**

L'edificio conclude il tessuto urbano, assestato lungo il fiume Vertova, nel caratteristico allineamento da nord a sud.

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:**

La chiesa rappresenta un importante elemento storico e stilistico del contesto urbano: un'ampia schiera di case antiche, conservate sulla parte destra della piazzetta, forma uno scenario imponente attorno alla chiesa.

A sinistra esiste un lavatoio pubblico (rifatto) e diversi negozi contribuiscono ad animare i rapporti sociali della contrada antica anche allo stato attuale.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**


---

**RESTAURI (tipo, carattere, epoca):**

Nel 1942 furono eseguiti i restauri interni (volte e pareti) con nuove decorazioni e affreschi.

Nel 1976 rifacimento della copertura nella forma originaria e scrostamento delle pareti esterne e pulitura del paramento delle pietre a vista, riapertura di 2 finestre inferiori in facciata.

---

**BIBLIOGRAFIA:**

- B. FERRARI "VERTOVA, appunti di storia e cronistoria" 1947  
 L. PAGNONI "Chiese della diocesi di Bergamo" Litostampa, Gorle, 1975

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 10.12.77						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																			
STRUTTURE MURARIE		X																	
COPERTURE	X																		
SOLAI		X																	
VOLTE E SOFFITTI		X																	
PAVIMENTI			X																
DECORAZIONI		X																	
PARAMENTI	X																		





