

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca I/VC

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00162972

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia RA

PVCC - Comune Bagnacavallo

### CST - CENTRO STORICO

CSTA capoluogo municipale

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo villa suburbana

OGTQ - Qualificazione residenziale

OGTD - Denominazione Palazzo Galeati

## UB - UBICAZIONE

### CTS - CATASTO

CTSF - Foglio 79/A

CTSP - Particelle 2 (parte)

### UBV - UBICAZIONE

UBVD - Denominazione spazio viabilistico via Marconi

UBVN - Numero civico 17

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### AUT - AUTORE

<b>AUTN - Nome scelto</b>	NR
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	NR
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELV - Validita'</b>	ca.
<b>RELW - Validita'</b>	ca.
<b>RELX - Validita'</b>	ca.
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVV - Validita'</b>	ca.
<b>RE VW - Validita'</b>	ca.
<b>RE VX - Validita'</b>	ca.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOD - Uso</b>	villa Suburbana
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Enrico Galegati
<b>CDGI - Indirizzo</b>	via Marconi, 17
<b>VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.</b>	
<b>VINL - Legge</b>	L. 1089/1939
<b>VINA - Articolo</b>	art. 1

<b>VIND - Decreto, estremi</b>	1978/10/09
<b>VINR - Data di registrazione o G.U.</b>	1978/11/09
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumento in vigore</b>	variante adottata nel 1993
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	regime di salvaguardia-zona residenziale urbanizzata di completamento di 1° impianto edilizio
<b>AL - ALLEGATI</b>	
<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2 (SBAARA112341)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAT - Note</b>	prospetto su via Marconi (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3 (SBAARA112342)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAT - Note</b>	fronte principale originario (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4 (SBAARA112343)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAT - Note</b>	particolare ingresso a serliana (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5 (SBAARA112344)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAT - Note</b>	retro e lato Ovest (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	6 (SBAARA112351)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAT - Note</b>	lato Est (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7 (SBAARA112345)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAT - Note</b>	atrio voltato (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	8 (SBAARA112346)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAT - Note</b>	particolare vano scala recente (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	9 (SBAARA112347)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAT - Note</b>	particolare livello interrato più alto (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	10 (SBAARA112348)

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAT - Note</b>	ambiente ampio voltato, interrato (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	11 (SBAARA112349)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAT - Note</b>	particolare livello interrato (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	12 (SBAARA112350)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAT - Note</b>	ambienti voltati, al livello interrato più basso (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	13 (SBAP162972_all.1)
<b>FTAP - Tipo</b>	NR
<b>FTAT - Note</b>	estratto mappa catastale_all.1
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	14 (SBAP162972_all.7_1)
<b>FTAP - Tipo</b>	NR
<b>FTAT - Note</b>	atto di tutela_all.7
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	15 (SBAP162972_all.7_2)
<b>FTAP - Tipo</b>	NR
<b>FTAT - Note</b>	atto di tutela_all.7
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	16 (SBAP162972_all.7_3)
<b>FTAP - Tipo</b>	NR
<b>FTAT - Note</b>	atto di tutela_all.7
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	17 (SBAP162972_all.7_4)
<b>FTAP - Tipo</b>	NR
<b>FTAT - Note</b>	atto di tutela_all.7
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	18 (SBAP162972_A1)
<b>FTAP - Tipo</b>	NR
<b>FTAT - Note</b>	scheda A orig._1
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	19 (SBAP162972_A2)
<b>FTAP - Tipo</b>	NR
<b>FTAT - Note</b>	scheda A orig._2
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	20 (SBAP162972_A3)
<b>FTAP - Tipo</b>	NR
<b>FTAT - Note</b>	scheda A orig._3

**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 21 (SBAP162972\_A4)**FTAP - Tipo** NR**FTAT - Note** scheda A orig.\_4**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 22 (SBAP162972\_A5)**FTAP - Tipo** NR**FTAT - Note** scheda A orig.\_segue**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 23 (SBAP162972\_All.1bis)**FTAP - Tipo** NR**FTAT - Note** mappa catastale scheda A originale\_all.1bis**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 24 (SBAP25990)**FTAP - Tipo** fotografia B/N**FTAT - Note** prospetto (1977)**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 25 (SBAP25987)**FTAP - Tipo** fotografia B/N**FTAT - Note** particolare altana (1977)**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 26 (SBAP25991)**FTAP - Tipo** fotografia B/N**FTAT - Note** atrio (1977)**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 27 (SBAP25989)**FTAP - Tipo** fotografia B/N**FTAT - Note** strutture al piano interrato (1977)**DVA - DOCUMENTI VARI****DVAN - Numero di allegato** 7**DVAT - Tipo** atto di tutela**DVA - DOCUMENTI VARI****DVAN - Numero di allegato** 8**DVAT - Tipo** scheda A originale (1977)**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBA - Autore** Polgrossi Carlo**BIBD - Anno di edizione** 1980**SK - RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE****RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE****RSER - Riferimento argomento** edificio principale**RSEC - Codici** OA 0800162972

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILATORI**

<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	compilazione della scheda
-------------------------------------	---------------------------

<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Savorelli M.
------------------------------------	--------------

<b>CMPD - Data</b>	1994
--------------------	------

**CMP - COMPILATORI**

<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	fotografia
-------------------------------------	------------

<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Bisca A.
------------------------------------	----------

<b>CMPD - Data</b>	1994
--------------------	------

<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Di Francesco C.
---------------------------------------	-----------------

**RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2000/2007
--------------------	-----------

<b>RVMN - Nome revisore</b>	Girardi T./Tampieri M.
-----------------------------	------------------------

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

edificio costruito su un corpo precedente forse del XV secolo. Trasformato prima in convento, poi in lazzaretto. Ha subito danni durante la seconda guerra. Lavori interni all'inizio anni '60 e restauro esterno circa nel 1980. Elementi architettonici e decorativi esterni: l'accesso principale dell'edificio non è quello attuale, ma quello sul retro, dove è inserito un ingresso a serliana, con colonne in marmo e scala a doppia rampa. L'intero edificio si presenta in muratura faccia-a-vista con elementi decorativi come finto bugnato ai lati della serliana, marcapiani, finti conci d'angolo, sempre in cotto. Sul lato est, all'ultimo piano, presenza di loggetta con colonne in cotto e un capitello originale. La struttura attuale denota riferimenti a modelli di architettura veneta. Elementi architettonici e decorativi interni: ampio atrio voltato a botte con crociera centrale e colonne in marmo. Vano scala laterale, rifatto recentemente. Presenza di una scala secondaria a chiocciola con gradini in blocchi unici di pietra, collegamento tra livello interrato e soffitta. Il primo livello ha subito modifiche in seguito ai lavori effettuati negli anni '60. Inserimento trave in acciaio, abbassamento livelli del solaio. Presenza di un'unica sala voltata. Soffitta con travature lignee. La parte di maggiore interesse, in quanto originale è il livello interrato dove su due livelli diversi si distribuiscono le attuali cantine. Gli ambienti, al livello più basso sono piccoli e voltati a botte; gli ambienti leggermente più in alto sono più ampi e sempre voltati a botte. Bibliografia: Carlo Polgrossi "Bagnacavallo" Guida al Centro Storico, 1980.