

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 18 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00010010 |
| ESC - Ente schedatore | S179 |
| ECP - Ente competente | S179 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | evangelica |
| OGTN - Denominazione | Chiesa Evangelica |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | attuale ufficiale |
| OGAD - Denominazione | Chiesa Cristiana Evangelica Battista |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|--|--------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Calabria |
| PVCP - Provincia | RC |
| PVCC - Comune | Reggio di Calabria |
| PVCL - Localita' | REGGIO DI CALABRIA |
| PVCI - Indirizzo | Corso Giuseppe Garibaldi |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | via 24 Maggio |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|--|
| CTSC - Comune | Reggio di Calabria |
| CTSF - Foglio/Data | 124/2014 |
| CTSN - Particelle | A |
| CTSP - Proprietari | Missione Evangelica Battista in Italia |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 15.649104204 |
| GPDPY - Coordinata Y | 38.112783999 |

| | |
|---|--------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
|---|--------------|

| | |
|--|---------------------------------------|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
|--|---------------------------------------|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
|-------------------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| GPBT - Data | 6-10-2014 |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------------------|--|
| GPBO - Note | (2060461) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
|--------------------|--|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

| | |
|--|----------|
| AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) | progetto |
|--|----------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| AUTM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |
|---------------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| AUTN - Nome scelto | Seno Pompilio |
|---------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------|----|
| AUTA - Dati anagrafici | NR |
|-------------------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| AUTH - Sigla per citazione | S1790248 |
|-----------------------------------|----------|

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|-----------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Edificio per il culto |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | progettazione |
| RENN - Notizia | Il progetto fu approvato il 31 agosto 1920. |
| RENF - Fonte | Documentazione allegata |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1920 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1920 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | La costruzione rustica fu ultimata nel 1923. |
| RENF - Fonte | Documentazione allegata |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1923 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1923 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | I lavori furono interrotti per tre anni e, dopo ripetuti inviti della commissione edilizia, ripresero e furono portati a termine nel 1930. |
| RENF - Fonte | Documentazione allegata |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1930 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1930 |

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIP - Tipo di piani | p. seminterrato |

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIN - Numero di piani | 2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| SIIV - Suddivisione verticale | tre navate |

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|-------------------------------|-------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIN - Numero di piani | 2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. 1 |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|--|
| IST - Configurazione strutturale primaria | In c.a e strutture di tamponamento in mattoni. |
|--|--|

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---------------------|--------------|
| PNTF - Forma | Rettangolare |
|---------------------|--------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | pilastrì |
| SVCC - Genere | muratura collaborante |
| SVCM - Materiali | cemento armato |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura collaborante |
| SVCM - Materiali | laterizio |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | solai |
|----------------------|-------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | in c.a. e laterizi |
|-----------------------------------|--------------------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|------------------------------------|-----------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |
| CPFQ - Qualificazione della | |

| | |
|---|-----------------------|
| forma | a pianta rettangolare |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantita' | 1 |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSM - Materiali | marmo |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in marmo |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | timpano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | triangolare |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lunetta |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Simboli Evangelici |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | finestre trifore |
| DECQ - Qualificazione del tipo | archi strombati |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cantionali |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | archi e colonnine |
| DECQ - Qualificazione del tipo | archi strombati |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto su via |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | finestroni |
| DECQ - Qualificazione del tipo | archi strombati |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | coronamento |
| DECQ - Qualificazione del tipo | arcatelle cieche |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | denominativa |
| LSII - Trascrizione testo | CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA |

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSII - Trascrizione testo | Libri Evangelici |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito al rilievo effettuato a dicembre 1978. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito al rilievo effettuato a dicembre 1978. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito al rilievo effettuato a dicembre 1978. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito al rilievo effettuato a dicembre 1978. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito al rilievo effettuato a dicembre 1978. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito al rilievo effettuato a dicembre 1978. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito al rilievo effettuato a dicembre 1978. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito al rilievo effettuato a dicembre 1978. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | strutture sotterranee |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito al rilievo effettuato a dicembre 1978. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | ottimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito al sopralluogo effettuato a ottobre 2014. L'edificio è stato di recente oggetto di intervento di restauro conservativo e si presenta, quindi, in ottimo stato. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTF - Data fine | ottobre 2014 |
| | |

| | |
|--|--|
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro conservativo. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | luogo di culto |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | luogo di culto |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso non cattolico |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | D.M. 23/01/76 |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 42/2004, art.10 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. approvato il 5/12/74 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Maria Antonia Suraci |
| FTAD - Data | 2014 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1412679970240 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Maria Antonia Suraci |
| FTAD - Data | 2014 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1412680095954 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Maria Antonia Suraci |
| FTAD - Data | 2014 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1412680215716 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| | |

| | |
|--|---|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Maria Antonia Suraci |
| FTAD - Data | 2014 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1412680311037 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1412680652944 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo cartacea |
| FNTA - Autore | Francesco Raso |
| FNTD - Data | 1978 |
| FNTN - Nome archivio | Soprintendenza BAP CS |
| FNTS - Posizione | Sezione catalogo |
| FNTI - Codice identificativo | New_1412681080913 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Filippo Aliquò Taverri |
| BIBD - Anno di edizione | 1968 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1790187 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Mario Baratta |
| BIBD - Anno di edizione | 1910 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1790184 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | NR |
| BIBD - Anno di edizione | 1973 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1790180 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Arillotta F., Laganà R.G., Lucritano L. |
| BIBD - Anno di edizione | 1977 |
| BIBH - Sigla per citazione | ALL1977 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Giuseppe Valentino |
| BIBD - Anno di edizione | 1933 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1790188 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| | |

| | |
|---|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1978 |
| CMPN - Nome | Francesco Raso |
| FUR - Funzionario responsabile | Aldo Ceccarelli |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2014 |
| RVMN - Nome | Maria Antonia Suraci |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2014 |
| AGGN - Nome | Maria Antonia Suraci |
| AGGF - Funzionario responsabile | Giuseppina Stracuzzi |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | L'edificio presenta una copertura diversa rispetto a quella di redazione della scheda, infatti, allo stato attuale risulta una copertura a terrazzo. Sorge nel centro della città come chiesa Evangelica più importante, con sede del pastore. |