

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	RA
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	03253886
ESC - Ente schedatore	S25
ECP - Ente competente	S25

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	mosaico
OGTT - Tipologia	cementizio con tessere
OGTP - Posizione	pavimento
CLS - Categoria - classe e produzione	EDILIZIA/RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI /RIVESTIMENTI MUSIVI

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia MI

PVCC - Comune Milano

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCN - Denominazione attuale mosaico via Broletto

LDCC - Complesso di appartenenza Domus di via Broletto

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO

DSC - DATI DI SCAVO

SCAN - Denominazione dello scavo via Broletto 7

DSCF - Ente responsabile Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

DSCA - Responsabile scientifico Anna Ceresa Mori

DSCD - Data 2002-2003

DSCU - Unità Stratigrafica 239

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento PERIODIZZAZIONI/ STORIA/ Età antica/ Età romana

DTM - Motivazione cronologia analisi storico-scientifica

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica cocciopesto

MTC - Materia e tecnica pietra/ a mosaico

MIS - MISURE

MISU - Unità m

MISL - Larghezza 2.30

MISN - Lunghezza 0.50

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni sull'oggetto Cementizio a base litica, costituito da un aggregato di quarzo e di un legante di calce pura mescolato a scaglie litiche di piccole e medie dimensioni, la cui superficie è stata ricoperta con uno strato di malta bianca compatta. La decorazione del campo è realizzata in tessere di calcare nero, disposte di punta, a formare una composizione romboidale di esagoni e losanghe adiacenti , gli esagoni caricati al centro da una tessera nera dritta. Il campo è bordato da una fascia in tessellato bicromo, formata da due linee triple nere alternate ad una linea tripla bianca, allettate su un piano di posa di sola calce pura; segue una fascia marginale in cementizio privo di decorazione . Le tessere del campo, di medie dimensioni , presentano un taglio irregolare; quelle del bordo, in calcare, sono di dimensioni piccole e medie . Non sembra esserci la "sfrangiatura" di raccordo tra il campo e la fascia in tessere. La preparazione è costituita da uno strato di drenaggio con frammenti laterizi di g

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	frammentario
STCS - Indicazioni specifiche	Il frammento una volta strappato è stato portato in magazzino, dove attualmente si trova ancora adeso al tessuto.

RS - RESTAURI E ANALISI**ALB - ANALISI LABORATORIO**

ALBT - Tipo	archeometriche
ALBS - Specifiche	CNR Milano, dott. Roberto Bugini
ALBD - Data	2014

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2002-2003
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
FTAN - Codice identificativo	03032538862
FTAF - Formato	jpg

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Daniela Massara
FUR - Funzionario responsabile	Anna Maria Fedeli

ISP - ISPEZIONI

ISPD - Data	2014
ISPN - Funzionario responsabile	Anna Maria Fedeli