SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00221294
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83
OG - OGGETTO	

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa S.Maria Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato Italia
PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia AV **PVCC - Comune** Atripalda **PVCI - Indirizzo** 83042 CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE **CTSC - Comune** Atripalda CTSF - Foglio/Data **CTSN - Particelle** (G)**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo Punto** 2 localizzazione fisica **GPL** - Tipo di localizzazione **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO** GPDPX - Coordinata X 14.834109 GPDPY - Coordinata Y 40.91876 GPP - Proiezione e Sistema di WGS84 riferimento **AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBR - Riferimento** Costruzione all'intervento ATBD - Denominazione maestranze locali **ATBM** - Fonte NR (recupero pregresso) dell'attribuzione **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR** - Riferimento intero bene Fu edificata verso la fine del 1500 e successivamente ospitò un sacro **RENN** - Notizia ospedale dei poveri. **RENF** - Fonte n.d. **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo** XVI **RELF** - Frazione di secolo fine **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XVI PN - PIANTA **PNT - PIANTA** PNTS - Schema ad una navata PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** SVCT - Tipo di struttura parete

SVCM - Materiali	tufo
- COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ES	
CPFG - Genere	tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
E - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	esterne
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra lavorata
- RESTAURI	
RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTT - Tipo di intervento	Attualmente sono in corso lavori di restauro a seguito dei danni provocati dal terremeto del 1980.
- UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
- CONDIZIONE GIURIDICA I	E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	ICA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Confraternita S.Maria Annunziata
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	CUTELA
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
- FONTI E DOCUMENTI DI F	RIFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	Amabile iannaccone
FTAD - Data	2011/00/00
FTAN - Codice identificativo	S831500221294_1
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
	fotografia b/n
FTAP - Tipo	
FTAP - Tipo FTAD - Data	2011/00/00

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2011
CMPN - Nome	Matonti, Antonello
FUR - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata