

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00002449
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	edificio residenziale
OGTN - Denominazione	casa

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Avigliana
PVCI - Indirizzo	Via Galiniè, 3

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Borgo Vecchio di Avigliana
----------------------	----------------------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Avigliana
CTSF - Foglio/Data	22

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
---------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.3933741617
GADPY - Coordinata Y	45.082897909
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.3932078648
GADPY - Coordinata Y	45.082951553
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.3931810427
GADPY - Coordinata Y	45.082916684
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.3930978942
GADPY - Coordinata Y	45.082927413
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.3930737543
GADPY - Coordinata Y	45.082865722
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.393146174
GADPY - Coordinata Y	45.0828389
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.3931273985
GADPY - Coordinata Y	45.082812078
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.3932320046
GADPY - Coordinata Y	45.082769163
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.3932454157
GADPY - Coordinata Y	45.082793303
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.3933017421
GADPY - Coordinata Y	45.082777209
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.3933097887
GADPY - Coordinata Y	45.08276648
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.3933741617
GADPY - Coordinata Y	45.082897909
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
GABT - Data	19-7-2017
GABO - Note	(3806391) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio a pianta rettangolare con portico al piano terra con tre campate coperte da volte a crociera; strutture verticali in muratura mista con prevalenza del mattone; strutture orizzontali in parte a volta a crociera e in parte rimaneggiate con realizzazione di solai piani; copertura a falde con capriate lignee con travetti sporgenti e manto in coppi. I prospetti conservano decorazioni in cotto (fasce marcapiano e cornici di aperture) e al piano II è presente, all'interno su una parete, un affresco raffigurante un santo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura mista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	avancorpo
------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
--------------	------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
---------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
---------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLO - Categoria	di servizio
------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p. sottotetto
-------------------	---------------

PVMG - Genere	in cotto
---------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
-------------------	-------------

PVMG - Genere	in piastrelle
---------------	---------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	fascia marcapiano
-------------	-------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
--------------------------------	----------

DECM - Materiali	mattoni
------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
-------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
--------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	mattoni
------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	piano II
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante un santo

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	da un'analisi visiva esterna il bene si presenta in un cattivo stato di conservazione. Tutte le componenti manifestano forme di degrado dei materiali dovute all'assenza di manutenzione e all'esposizione in ambiente esterno. Le finiture superficiali sono alterate e lacunose e anche le strutture murarie presentano forme di degrado tipiche del laterizio. Il prospetto laterale è interessato da un quadro fessurativo in corrispondenza delle volte del portico e la presenza di chiavi di catene riconduce

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTT - Tipo di intervento	Dall'osservazione dei prospetti esterni e dal confronto con la documentazione fotografica del 1974 il bene non sembra essere stato sottoposto a interventi in esterno e inoltre sembra interamente inutilizzato

US - UTILIZZAZIONI**USO - USO STORICO**

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1960/05/30

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Giammaruco, Sofia
FTAD - Data	2017

FTAN - Codice identificativo	0100002449_2017_1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1974
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1974
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Giammaruco, Sofia
FTAD - Data	2017
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Giammaruco, Sofia
FTAD - Data	2017
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Giammaruco, Sofia
FTAD - Data	2017
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Giammaruco, Sofia
FTAD - Data	2017
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Giammaruco, Sofia
FTAD - Data	2017
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Giammaruco, Sofia
FTAD - Data	2017
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1974/12/20
BIL - Citazione completa	Martina Enrichetto, La lettura di Avigliana medioevale e la sua verifica secondo la teoria del potenziamento visivo, Torino, Quaderni di studio, 1967, p. 22.

BIL - Citazione completa	Vota Giuseppe, Avigliana e la sua conca alle porte d'Italia, in L'Universo, n. 3 (1964), p. 386.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1974
CMPN - Nome	Villone Tosoni, Marina
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Giammaruco, Sofia
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	