SCHEDA

CD - CODICI	
	Δ
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCTP Codice regions	11
NCTN - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370135
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa Madonna Addolorata
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Acquasanta Terme
PVCL - Località	PIANDELLORO
PVCI - Indirizzo	Località Piandelloro
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Acquasanta Terme
CTSF - Foglio/Data	6
CTSN - Particelle	294
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Stefano in Marsia
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.393318461
GPDPY - Coordinata Y	42.821025189
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84		
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI		
GPBT - Data	26-10-2017		
GPBO - Note	(3810346) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006		
AU - DEFINIZIONE CULTURALE			
ATB - AMBITO CULTURALE			
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione		
ATBD - Denominazione	Costruita nel 1930.		
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	Costruzione		
RENN - Notizia	Edificio del 1930		
RENF - Fonte	Analisi delle caratteristiche tipologiche		
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO		
RELS - Secolo	XIX		
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE		
REVS - Secolo	XX		
PN - PIANTA			
PNR - Riferimento alla parte	intero bene		
PNT - PIANTA			
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT		
PNTS - Schema	a unica navata		
PNTF - Forma	rettangolare		
SV - STRUTTURE VERTICALI			
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	\mathbf{A}		
SVCU - Ubicazione	Intero bene_basamento		
SVCT - Tipo di struttura	parete		
SVCC - Genere	muratura portante		
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista		
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	${f A}$		
SVCU - Ubicazione	Intero bene_parte alta		
SVCT - Tipo di struttura	parete		
SVCC - Genere	muratura portante		
SVCQ - Qualificazione del			

genere	pietra	
SVCM - Materiali	intonaco	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA		
SVCU - Ubicazione	Volume interno	
SVCT - Tipo di struttura	parete	
SVCC - Genere	muratura portante	
SVCM - Materiali	intonaco	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA		
SVCU - Ubicazione	Vela campanaria	
SVCT - Tipo di struttura	parete	
SVCC - Genere	muratura portante	
SVCQ - Qualificazione del	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista	
genere	1 3 ,	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	intero bene	
CPF - CONFIGURAZIONE EST		
CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a capanna	
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde	
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A	
CPCR - Riferimento	interno	
CPCT - Struttura primaria	capriate	
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}	
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPMT - Tipo	coppi	
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno	
PVMG - Genere	in pietra	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECL - Collocazione	portale d'ingre	
DECT - Tipo	cornice	
DECM - Materiali	laterizio	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECL - Collocazione	rosone	
DECT - Tipo	cornice	
DECM - Materiali	laterizio	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	vela campanaria	

DECL - Collocazione	esterna		
DECT - Tipo	monofora		
DEC - ELEMENTI DECORATIV	DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	Volume interno		
DECL - Collocazione	interna		
DECT - Tipo	altare		
CO - CONSERVAZIONE			
STC - STATO DI CONSERVAZI	ONE		
STCR - Riferimento alla parte	intero bene		
STCC - Stato di conservazione	mediocre		
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni diffuse interne sui paramenti murari e in corrispondenza degli angoli. Lesioni esterne in corrispondenza delle bucature		
RS - RESTAURI			
RST - RESTAURI			
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene		
RSTI - Data inizio	2016		
RSTF - Data fine	2017		
RSTT - Tipo di intervento	opere di messa in sicurezza_fasciatura dell'intero edificio		
US - UTILIZZAZIONI			
USA - USO ATTUALE			
USAR - Riferimento alla parte	intero bene		
USAD - Uso	chiesa		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico		
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	FERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione esistente		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAD - Data	2015		
FTAN - Codice identificativo	100429		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione esistente		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAD - Data	2017		
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma		
FTAN - Codice identificativo 100430			
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA			

DRAX - Genere	documentazione esistente	
DRAT - Tipo	planimetria catastale	
DRAS - Scala	1:2000	
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno	
DRAN - Codice identificativo	100431	
DRAD - Data	2017	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2017	
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona	
RSR - Referente scientifico	Cardamone, Domenico	
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria	