SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo	
generale	00370211
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	porta
OGTQ - Qualificazione	urbana
OGTN - Denominazione	Arco Vannucci
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Porta Sancti Joannis
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Camerino
PVCL - Località	CAMERINO
PVCI - Indirizzo	Via Farnese, 29
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	camerino
CTSF - Foglio/Data	61
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.073201541
GPDPY - Coordinata Y	43.138772287

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto		
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo		
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84		
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25		
GPBT - Data	2-11-2017		
GPBO - Note	(3854107) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000		
AU - DEFINIZIONE CULTURALE			
ATB - AMBITO CULTURALE			
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione		
ATBD - Denominazione	maestranze locali XIV sec.		
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO			
RELS - Secolo	XIV		
RELI - Data	1382		
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE			
REVS - Secolo	XVIII-XIX		
PN - PIANTA			
PNR - Riferimento alla parte	intero bene		
PNT - PIANTA			
PNTQ - Riferimento piano o quota	vano volta a botte		
PNTF - Forma	rettangolare $m(6,5x7,2)$		
CO - CONSERVAZIONE			
STC - STATO DI CONSERVAZIONE			
STCR - Riferimento alla parte	intero bene		
STCO - Indicazioni specifiche	Danni eventi sismici 2016: si evidenziano meccanismi di ribaltamento fuori piano delle pareti trasversali dell'arco di moderata entità; lesioni a taglio nel piano delle pareti portanti e tramezzature; danni nella parte superiore della muratura per tetto spingente, lesioni nella parte superiore di uno dei cantonali (scheda danni sisma Segretariato Regionale MIBACT ID2020).		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI			
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA			
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata		

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3) **NVCE - Estremi** DM 30/10/1990 provvedimento **NVCD - Data notificazione** 8/01/1991 DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA documentazione allegata FTAX - Genere FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAA - Autore Segretariato MIBACT Regione Marche FTAN - Codice identificativo cam1 vannucci FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAA - Autore Segretariato MIBACT Regione Marche FTAD - Data 2017 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAA - Autore Segretariato MIBACT Regione Marche FTAD - Data 2017 AD - ACCESSO AI DATI ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI ADSP - Profilo di accesso **ADSM - Motivazione** scheda di bene di proprietà privata **CM - COMPILAZIONE CMP - COMPILAZIONE** CMPD - Data 2017

CMPN - Nome Bravi, Debora

RSR - Referente scientifico Mazzoni, A.

FUR - Funzionario

Venanzoni, Ilaria responsabile