SCHEDA

TSK - Tipo scheda A LIR - Livello ricerca I NCT - CODICE UNIVOCO NCTR - Codice regione 11		
LIR - Livello ricerca I NCT - CODICE UNIVOCO NCTR - Codice regione 11		
NCT - CODICE UNIVOCO NCTR - Codice regione 11		
NCTR - Codice regione 11		
NCTN - Numero catalogo		
generale 00370235		
ESC - Ente schedatore S263		
ECP - Ente competente S263		
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione complesso		
OGTQ - Qualificazione rurale		
OGTN - Denominazione Corpi annessi a villa San Vito		
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCS - Stato ITALIA		
PVCR - Regione Marche		
PVCP - Provincia MC		
PVCC - Comune Camerino		
PVCI - Indirizzo Località Servola		
PVE - Diocesi CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE		
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE		
CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica		
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE		
CTSC - Comune Camerino		
CTSF - Foglio/Data 110		
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO		
GPI - Identificativo punto 2		
GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica		
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO		
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X 13.091737048		
GPDPY - Coordinata Y 43.108961299		
GPM - Metodo di punto esatto		
GPT - Tecnica di rilievo da foto aerea senza sopralluogo		
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84		

GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI	
GPBT - Data	4-11-2017	
GPBO - Note	(3857386) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	maestranze locali settecentesche	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XX	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE		
IST - Configurazione strutturale primaria	Muratura in bozze irregolari di pietra arenaria per la dimora storica; mista in pietra e in laterizio per gli accessori.	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCO - Indicazioni specifiche	Danni sisma 2016: sono presenti crolli diffusi di tutte le strutture; alcune parti degli annessi probabilmente erano già, prima del sisma, in stato collabente, per totale abbandono. Danni gravi a tutte le strutture di copertura e verticali (rif. scheda danni sisma 2016 Segretariato Regionale Marche ID1510).	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art.3)	
NVCE - Estremi provvedimento	07/02/1998	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Segretariato MIBACT Regione Marche	
FTAD - Data	2017	

FTAN - Codice identificativo	cam_annessivito1	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Segretariato MIBACT Regione Marche	
FTAD - Data	2017	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Segretariato MIBACT Regione Marche	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Segretariato MIBACT Regione Marche	
FTAD - Data	2017	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	2	
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2017	
CMPN - Nome	Bravi, Debora	
RSR - Referente scientifico	Mazzoni, A.	
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria	