# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | P |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 06 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00007935 |
| **ESC - Ente schedatore** | S239 |
| **ECP - Ente competente** | S239 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | loggia |
| **OGTN - Denominazione** | Villa Sulis |
| **OGA - ALTRA DENOMINAZIONE** | |
| **OGAG - Genere denominazione** | locale |
| **OGAD - Denominazione** | Casa Bassutti |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Friuli-Venezia Giulia |
| **PVCP - Provincia** | PN |
| **PVCC - Comune** | Castelnovo del Friuli |
| **PVCE** | Costa-Castello |
| **PVCI - Indirizzo** | Località Costa, 17 |
| **CST - CENTRO STORICO** | |
| **CSTA** | località |
| **ZUR - ZONA URBANA** | |
| **ZURD - Denominazione** | Costa |
| **SET - SETTORE** | |
| **SETT - Tipo** | TP |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Castelnovo del Friuli |
| **CTSF - Foglio/Data** | 12 |
| **CTSN - Particelle** | 1988 |
| **CTSE - Particelle ed altri elementi di confine** | 946, 952, 957 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |

| | |
|---|---|
| **GPI - Identificativo Punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 12.905678724 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 46.187951682 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| **GPBT - Data** | 23-6-2018 |
| **GPBO - Note** | (4047278) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze locali |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | contesto |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | costruzione |
| **RENN - Notizia** | Residenza signorile del XVII secolo appartenente ad una delle famiglie collegate ai Conti Savorgnan, unico esempio locale di casa a doppio loggiato in pietra. |
| **RENF - Fonte** | Decreto di vincolo |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVII |
| **RELV - Validità** | (?) |
| **RELF - Frazione di secolo** | seconda metà |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVII |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | facciata |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del** | |

| | |
|---|---|
| **genere** | a corsi irregolari |
| **SVCM - Materiali** | mista pietrame e/o laterizi |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | portico, loggiato |
| **SVCT - Tipo di struttura** | colonne |
| **SVCM - Materiali** | pietra |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | intero bene |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | travi con tavolato in legno |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a falde |
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCT - Struttura primaria** | travatura su muri |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMT - Tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **DE - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | portico |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | ad arco ribassato |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | colonne |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | ottimo |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | Dopo l'acquisto da parte del Comune di Castelnovo, l'edificio restaurato, viene utilizzato come centro culturale ed è sede del museo della ceramica. |
| **RS - RESTAURI** | |
| **RST - RESTAURI** | |
| **RSTR - Riferimento alla** | |

| | |
|---|---|
| **parte** | intero bene |
| **RSTI - Data inizio** | non accertata |
| **RSTF - Data fine** | non accertata |
| **RSTT - Tipo di intervento** | Recupero strutturale con adeguamento funzionale. Recupero della facciata con restauro degli elementi in pietra e della tessitura muraria. |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | museo |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAD - Uso** | centro culturale |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USOD - Uso** | abitazione |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente pubblico territoriale |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939 |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | 1984/05/26 |
| **NVCD - Data notificazione** | 1984/06/27, 1984/07/02 |
| **NVCR - Data di registrazione o G.U.** | 1984/07/23 |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939 |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | 1984/05/26 |
| **NVCD - Data notificazione** | 1984/07/06, 1984/07/04 |
| **NVCR - Data di registrazione o G.U.** | 1984/07/23 |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939 |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | 1984/05/26 |
| **NVCD - Data notificazione** | 1984/07/13 |
| **NVCR - Data di registrazione o G.U.** | 1984/07/23 |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P.R.G.C. 2015 - Zona per servizi e attrezzature collettive |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |

| | |
|---|---|
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Perrucci, Maria Grazia |
| **FTAD - Data** | 2018/06/05 |
| **FTAE - Ente proprietario** | S239 |
| **FTAN - Codice identificativo** | S239_57869 |
| **FTAT - Note** | facciata |
| **FTAF - Formato** | Jpeg |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | negativo b/n |
| **FTAA - Autore** | Tessaro, Laura |
| **FTAD - Data** | 1993 |
| **FTAE - Ente proprietario** | S239 |
| **FTAN - Codice identificativo** | S239_39170 |
| **FTAT - Note** | vista d'insieme |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Perrucci, Maria Grazia |
| **FTAD - Data** | 2018/06/05 |
| **FTAE - Ente proprietario** | S239 |
| **FTAN - Codice identificativo** | S239_57870 |
| **FTAT - Note** | dettaglio loggia |
| **FTAF - Formato** | Jpeg |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Perrucci, Maria Grazia |
| **FTAD - Data** | 2018/06/05 |
| **FTAE - Ente proprietario** | S239 |
| **FTAN - Codice identificativo** | S239_57871 |
| **FTAT - Note** | dettaglio portico |
| **FTAF - Formato** | Jpeg |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Perrucci, Maria Grazia |
| **FTAD - Data** | 2018/06/05 |
| **FTAE - Ente proprietario** | S239 |
| **FTAN - Codice identificativo** | S239_57872 |
| **FTAT - Note** | dettaglio capitello in pietra |

| | |
|---|---|
| **FTAF - Formato** | Jpeg |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | Baccichet Moreno |
| **BIBD - Anno di edizione** | 2009 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B0000059 |
| **BIBN - V., pp., nn.** | pp. 109-110 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1993 |
| **CMPN - Nome** | Asquini, Licia |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Malisani, Gianna |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2018 |
| **AGGN - Nome** | Perrucci, Maria Grazia |
| **AGGR - Referente scientifico** | Boccuzzi, Stefania |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | di Micco, Maria Concetta |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| **OSS - Osservazioni** | L'edificio è sede del museo archeologico locale http://www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/castelnovo-del-friuli-pn-raccolta-archeologica-villa-sulis-la-ceramica-castelnovo/ (2018/06/05) |