

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060010
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTQ - Qualificazione	francescano
OGTN - Denominazione	Complesso conventuale di S. Francesco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Rotella
PVCE	San Francesco

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Rotella
CTSF - Foglio/Data	20/2018
CTSN - Particelle	A (chiesa), 121 (ex convento)
CTSP - Proprietari	Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Ascoli Piceno

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.546587755
GPDPY - Coordinata Y	42.94528369

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
-------------------------------------	--

GPP - Proiezione e Sistema di	
-------------------------------	--

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3935149) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Complesso fondato nel XIII sec. Secondo una tradizione fu lo stesso San Francesco riportando in uso una già esistente struttura benedettina a scegliere il luogo che avrebbe ospitato il suo convento (da uno studio risulta che San Francesco si recò in a Poggio Canoso nel 1215)
RENF - Fonte	Analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La chiesa ad aula fu ricostruita nel sec.XVII, come documentato dalla iscr izione sulla trabeazione del portale in pietra che recita: F. GABRIELLE DEL LE SUE ELEMOSINE MDCXXIII.
RENF - Fonte	Trabeazione portale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	donazione
	Papa Nicolò V donò al convento una preziosa reliquia della Croce di

RENN - Notizia	Cristo, incastonata in una Croce d'argento dorata ornata di coralli e un pregiato calice d'argento.
RENF - Fonte	Scritti di Padre Orazio Civalli
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione
RENN - Notizia	Il convento fù soppresso il 15/10/1652 in seguito all'emanazione della bolla "Instaurande Regularis Disciplinae" di papa Innocenzo X.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP286
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	15/10/1652
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Dopo la soppressione il complesso fu trasformato in rettoria , cioè affidato ad un sacerdote diocesano con il titolo di Rettore. Quest'ultimo duò fino al XIX sec. quando il complesso inizia un lento declino con la morte dell'ultimo rettore.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP286
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1950
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta il crollo di parte della coperta con conseguente perdita delle capriate originali, al peggioramento dell'ammaloramento della muratura perimetrale e al deterioramento di altre porzioni. Inoltre
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP286
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2009

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2009**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico**RENN - Notizia** L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2286)**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - pronto intervento**RENN - Notizia** Interdetto il piano superiore dell'Ala Sud del Convento in seguito del sisma del 2016.(ID UCCR MARCHE_2286)**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia** L'edificio presenta lesioni diagonali e verticali diffuse su maschi murari e inflessione delle strutture di copertura.**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2286**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**SI - SPAZI**

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	convento_1 volume
---------------------------	-------------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+2
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
-----------------------------	--------

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	convento_2 volume
---------------------------	-------------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+1
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p. t.
-----------------------------	-------

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	chiesa
---------------------------	--------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+1
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p. t.
-----------------------------	-------

SIIV - Suddivisione verticale	Volume unico
--------------------------------------	--------------

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Nel territorio di Poggio Canoso, lungo la strada che da Rotella porta al monte dell' Ascensione, si trova un antico convento, uno dei primi eremi francescani sorti nella regione. E' costituito da una chiesa e dal convento con chiostro interno.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
---	----

PNTS - Schema	ad aula
----------------------	---------

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiostro
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
---	----

PNTS - Schema	a C
----------------------	-----

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa_aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	con capriate
SOFP - Caratteristiche	n.5 capriate decorate l'una diversa dall'altra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa_altare
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFP - Caratteristiche	tracce di colore nell'angolo a nord-ovest
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Convento_p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Convento_p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Convento_1p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	con capriate
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chostro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento** tratto anteriore**CPCT - Struttura primaria** capriate lignee**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** Convento_1p**PVMG - Genere** in cotto**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** chiostro**PVMG - Genere** in mattoni**PVMS - Schema del disegno** a motivi geometrici**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** chiesa**PVMG - Genere** in graniglia**PVMS - Schema del disegno** a giunti lineari**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** chiostro**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** colonna**DECQ - Qualificazione del tipo** in muratura di pietra**DECQ - Qualificazione del tipo** si impostano gli archi a crociera e le volte a tutto sesto**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** chiesa_parete sud-ovest**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** intonacata**DECQ - Qualificazione del tipo** con n.2 altari realizzati in malta di gesso, di cui uno composto da colonne circolari staccate dal muro e decorate con disegni floreali e capitelli corinzi**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** Chiesa_prospetto principale**DECL - Collocazione** portale d'ingre**DECT - Tipo** architravato**DECQ - Qualificazione del tipo** con iscrizione**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	chiesa_prospetto nord-est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	chiuso
DECQ - Qualificazione del tipo	intonacato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto Nord-Ovest
DECL - Collocazione	sacrestia
DECT - Tipo	pareti
DECQ - Qualificazione del tipo	intonacato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vela campanaria
DECQ - Qualificazione del tipo	con bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	aula
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	separa l'aula dalla zona dell'altare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete Sud-Oves
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne circolari staccate dal muro
DECQ - Qualificazione del tipo	decorate con disegni floreali e capitelli corinzi
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECM - Materiali	malta di gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Convento_p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	camino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Convento_p.t.

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	forno
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	trabeazione del portale in pietra
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	F. GABRIELLE DELLE SUE ELEMOSINE MDCXXIII.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni diagonali e verticali diffuse su maschi murari e inflessione delle strutture di copertura. (ID UCCR MARCHE_2286)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	23/02/2016
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di pronto intervento.(SABAP_Ancona_AP286)
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	15/03/2010
RSTT - Tipo di intervento	Progetto di restauro e rifunionalizzazione consistente nel rinforzo delle fondazioni (porzione Nord-Ovest), consolidamento statico delle murature, ricostruzione della volta a crociera crollata, scarnitura e stuccatura delle volte, riallineamento quote e rifacimento massetti, restauro e consolidamento delle peculiarità, ripristino del pavimento e degli intonaci, predisposizione impianto elettrico e idrico e fornitura e posa in opera degli infissi esterni.(SABAP_Ancona_AP286)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	30/09/1989
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di consolidamento e restauro consistenti nello smontaggio e sostituzione di tutte le parti in legno ammalorate, realizzazione al di sopra delle pianelle di uno strato di rasatura a malta di calce, realizzazione di un cordolo all'interno delle murature, riprese della muratura, rifacimento della pavimentazione in cotto e diserbo delle pareti dove necessario.(SABAP_Ancona_AP286)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	sede di comunità laica
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XV
USOD - Uso	convento

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Ascoli Piceno

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.Lgs n. 42/2004 art.12
NVCE - Estremi provvedimento	09/06/2011

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.P.A.R.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro/ risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1515

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1516

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1517

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1519

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015

FTAN - Codice identificativo	1520
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1521
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1522
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1523
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1524
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1525
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1526
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1527
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1528
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1529
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1530
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1531
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1532
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1286
FTAN - Codice identificativo	1534
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1286
FTAN - Codice identificativo	1535
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60010
FTAN - Codice identificativo	3924
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_36
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	09/06/2011
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_45
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Sternini S.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori B.; Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1995
RVMN - Nome	Campagnoli M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Complesso costituito da chiesa e convento la cui fondazione risale presumibilmente al sec. XIII; il chiostro a pianta quadrata ha colonne in muratura di pietra su cui si impostano gli archi a tutto sesto e le volte a crociera del portico. La chiesa ad aula fu ricostruita nel sec. XVII come documentato dall'iscrizione sulla trabeazione del portale in pietra che recita: F. GABRIELLE DELLE SUE ELEMOSINE MDCXXIII.