

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00109801 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | privata |
| OGTN - Denominazione | Casa Calisti Coletti Fontana |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Arquata del Tronto |
| PVCL - Località | SPELONGA |
| PVCI - Indirizzo | Via Vicinato |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|--------------------|
| CTSC - Comune | Arquata del Tronto |
| CTSF - Foglio/Data | 30/2018 |
| CTSN - Particelle | 1483 |
| CTSP - Proprietari | Proprietà privata |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| GPDPX - Coordinata X | 13.299931436 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.757529787 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
|-------------------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| GPBT - Data | 16-3-2018 |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------------------|--|
| GPBO - Note | (3938701) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
|--------------------|--|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|-------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
|--|-------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| ATBD - Denominazione | maestranze lombarde quattro-cinquecentesche |
|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
|---------------------------------------|--------------------|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|----------------------------|-------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
|----------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------|--|
| RENN - Notizia | L'edificio è opera di mastri lombardi eseguita tra la seconda metà del sec. XV e la metà del XVI |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| RENF - Fonte | Analisi caratteri costruttivi |
|---------------------|-------------------------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|----|
| RELS - Secolo | XV |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------------------|--------------|
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |
|----------------------------------|--------------|

| | |
|------------------------|------|
| RELW - Validità | post |
|------------------------|------|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|-----|
| REVS - Secolo | XVI |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
|----------------------------------|------------|

| | |
|-------------------------|------|
| RE VW - Validità | ante |
|-------------------------|------|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|----------------------------|-------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
|----------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|---------------|
| RENS - Notizia sintetica | comunicazione |
|---------------------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|---|
| RENN - Notizia | Comunicazione dei danni causati dall'evento sismico all'edificio. |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------|---------------------|
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_AP1051 |
|---------------------|---------------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|----|
| RELS - Secolo | XX |
|----------------------|----|

| | |
|--------------------|------------|
| RELI - Data | 08/08/1980 |
|--------------------|------------|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|----|
| REVS - Secolo | XX |
|----------------------|----|

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli sfalsati |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | PT,1P,2P |
| SIIV - Suddivisione verticale | Volume unico |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|--|
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio residenziale a tre piani a pianta rettangolare con accesso da scala esterna parallela al fronte principale sulla quale poggia un pilastro in pietra squadrata a sostegno dello sporto del tetto; strutture verticali in muratura portante di pietra locale squadrata e lavorata, in condizioni statiche gravemente precarie; orizzontamenti lignei in buona parte compromessi; copertura a tetto a due falde. |
|--|--|

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|--------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | a blocco |
| PNTF - Forma | rettangolare |

FN - FONDAZIONI

| | |
|--|-----------------|
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
|--|-----------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|--|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis |
| SVCM - Materiali | pietra |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

SOF - TIPO

| | |
|--|----------------|
| SOFG - Genere | solai |
| SOFF - Forma | rettangolare |
| SOFQ - Qualificazione della forma | travi in legno |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|-----------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a 2 falde |

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento** tratto posteriore**CPCT - Struttura primaria** travi in legno**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** esterna**SCLG - Genere** scala d'accesso**SCLO - Categoria** d'accesso (esterno)**SCLN - Quantità** 1**SCLL - Collocazione** parallela alla facciata**SCLF - Forma planimetrica** a rampa unica**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSR - Riferimento** intera struttura**SCST - Tipo** appoggiata a terra**SCSM - Materiali** pietra**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** PT**DECT - Tipo** portale architravato su mensole**DECQ - Qualificazione del tipo** con grifo e sfinge**DECM - Materiali** arenaria**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** apertura 2p**DECT - Tipo** ad arco**DECQ - Qualificazione del tipo** a tutto sesto**DECQ - Qualificazione del tipo** con cornice**DECM - Materiali** arenaria**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** colonna**DECQ - Qualificazione del tipo** tuut'altezza

| | |
|--|--|
| DECQ - Qualificazione del tipo | sezione quadrata |
| DECM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1980 |
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di recupero dei danni provocati dal sisma del 1979. (SABAP_Ancona_AP1051) |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 364/1909, art. 1,5,6,7,21 |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 688/1912, art. 1,2,3 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2000 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109801 |
| FTAN - Codice identificativo | 1909 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2000 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109801 |
| FTAN - Codice identificativo | 1910 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2000 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109801 |
| FTAN - Codice identificativo | 1911 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1991 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | AP1051 |
| FTAN - Codice identificativo | 3836 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1991 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | AP1051 |
| FTAN - Codice identificativo | 3837 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1991 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | AP1051 |
| FTAN - Codice identificativo | 3838 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1991 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | AP1051 |
| FTAN - Codice identificativo | 3839 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | C_147 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |

| | |
|---|---|
| DRAD - Data | 2018 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Regione Marche |
| BIBD - Anno di edizione | 1998 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_309 |
| BIBN - V., pp., nn. | 210 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | L. Brigidi, A. Poeta |
| BIBD - Anno di edizione | 1953 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_320 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | M. Mauro |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_304 |
| BIBN - V., pp., nn. | 209-211 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2000 |
| CMPN - Nome | Cenedese A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Macripò A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2000 |
| RVMN - Nome | Cenedese A. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | L'edificio residenziale nei pressi di piazza S. Agata, in frazione Spelonga, si presenta come notevole esempio di edilizia quattrocentesca, per la grande varietà di forme presenti: il portale architravato al p.t. con mensole a forma di grifo e sfinge e con l'ovale scolpito sull'architrave a motivi vegetali; la finestrella romanica alla sinistra in alto del portale; la bifora con colonnina tortile e la finestra semicrociata poggiate sulla cornice marcapiano del livello superiore, |

tutte di ottima fattura. Purtroppo, questa qualità formale si sposa con un degrado statico preoccupante e il rischio di un possibile crollo sembra concreto. Particolarmente urgenti sarebbero lavori per il ripristino della verticalità della parete d'ingresso.