

# SCHEDA

## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370516 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo            |
| OGTQ - Qualificazione         | privato            |
| OGTN - Denominazione          | Palazzo Capparucci |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA            |
| PVCR - Regione   | Marche            |
| PVCP - Provincia | FM                |
| PVCC - Comune    | Fermo             |
| PVCI - Indirizzo | Via Paccarone, 12 |

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| CTSC - Comune      | Comune di Fermo   |
| CTSF - Foglio/Data | 61/2018           |
| CTSN - Particelle  | 385               |
| CTSP - Proprietari | Proprietà privata |

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto   | 2                     |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 13.718928407 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.161288805 |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
|------------------------------------|--------------|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
|-------------------------------------|--|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| GPP - Proiezione e Sistema di |  |
|-------------------------------|--|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>riferimento</b>                  | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>    |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b> | ICCD1020170_OI.ORTOI   |
| <b>GPBT - Data</b>                  | 22-4-2018  |
| <b>GPBO - Note</b>                  | (3959605) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>            |                    |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione        |
| <b>ATBD - Denominazione</b>              | Maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | analisi stilistica |

**RE - NOTIZIE STORICHE**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>REN - NOTIZIA</b>            |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>      | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | Costruzione  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | La cortina dell'orto interno esisteva già nel XV sec, possiamo quindi ipotizzare che in quel periodo esisteva già l'embrione del palazzo, che sarà costruito nei primi anni dell'800 e identificato catastalmente con la particella n. 1025. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | AS_Fermo_Catasto Gregoriano  |
| <b>RENF - Fonte</b>             | Biblioteca comunale_Stampa raffigurante la Pianta della città di Fermo   |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>RELS - Secolo</b> | XV |
|----------------------|----|

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>REVS - Secolo</b> | XVI |
|----------------------|-----|

**RE - NOTIZIE STORICHE**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>REN - NOTIZIA</b>            |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>      | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | proprietà   |
| <b>RENN - Notizia</b>           | L'edificio era di proprietà era dei monaci domenicani che avevano la propria sede conventuale nell'area adiacente e utilizzavano il giardino come orto, quest'ultimo collegato al convento tramite un cavalcavia sopra Via degli Aceti (ancora esistente), fino ai primi dell'800, quando lo Stato Pontificio, viene espropriato dei propri beni, tra cui il complesso di S. Domenico, da parte del Governo di Napoleone I. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | AS_Fermo  |
| <b>RENF - Fonte</b>             | Biblioteca comunale_Stampa raffigurante la Pianta della città di Fermo  |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>RELS - Secolo</b> | XV |
|----------------------|----|

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>REVS - Secolo</b> | XIX |
|----------------------|-----|

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** proprietà**RENN - Notizia**

Nel 1811 il Conte Giannantonio Sabbioni acquistò l'immobile dalla Direzione del Demanio; dal 1810 al 1870, furono effettuati diversi passaggi di proprietà, fino al 1873, quando l'immobile fu acquistato da Luigi Capparucci, bisnonno dell'attuale proprietario.

**RENF - Fonte** AS\_Fermo**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1811**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1873**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** preesistenze**RENN - Notizia**

Al di sotto del palazzo troviamo le grotte, accessibili da un'apertura su Via degli Aceti (ora tamponata), da cui parte un cunicolo di collegamento con le cisterne romane, ciò fa supporre che l'edificio potrebbe fondare su preesistenze di epoca romana.

**RENF - Fonte** SABAP\_Ancona\_AP1460**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** V**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** VI**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ampliamento**RENN - Notizia**

Nel 1892 l'edificio viene sopraelevato di un piano, posto arretrato rispetto al fronte principale.

**RENF - Fonte** SABAP\_Ancona\_AP1460**RENF - Fonte** AS\_Fermo**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1892**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** Scala elicoidale**RENS - Notizia sintetica** Costruzione

|  |  |
|--|--|
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Costruita prima del 1869 come riportato in una perizia di stima per il trasferimento della proprietà.  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | AS_Fermo   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | SABAP_Ancona_AP1460  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XIX  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1869   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XIX  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | evento sismico   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2364)  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 2016   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 2017   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | evento sismico - danni   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | L'edificio presenta un quadro fessurativo diffuso in particolare nel volume secondario, in prossimità del 1 e del 2 piano del vano scala e in prossimità delle murature verticali in numerosi ambienti dei medesimi piani. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2364  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 2016   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 2017   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | evento sismico_messa in sicurezza  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Intervento di consolidamento delle lesioni.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>RENF - Fonte</b>                              | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2364   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XXI   |
| <b>RELI - Data</b>                               | 2016  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XXI   |
| <b>REVI - Data</b>                               | 2017  |
| <b>SI - SPAZI</b>                                |   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |   |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                        | corpo principale  |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>   | livelli continui  |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +2  |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                      | PT, 1P  |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>             | a blocco  |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |   |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                        | corpo secondario  |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>   | livelli continui  |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +3  |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                      | PT,1P,2P  |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>             | a blocco  |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                 |   |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | L'edificio fa parte della cortina edilizia prospiciente Via Paccarone, che collega la chiesa di S. Domenico con il palazzo Apostolico e il palazzo dei Priori cingendo Piazza del Popolo a valle dei fabbricati a "mare. Presenta una struttura articolata formata da un volume principale, su due livelli fuori terra, posto parallelamente alla via, e un volume secondario, di tre livelli, posto sul retro, collegati da un'ampia terrazza posta sull'angolo Nord. Sul retro è situato un ampio giardino. |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>              | intero bene   |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |   |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>          | p.t.  |
| <b>PNTS - Schema</b>                             | a blocco  |
| <b>PNTF - Forma</b>                              | rettangolare  |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>     | p.t._cantine, vestibolo, corridoio, locali di servizio collegati con il gia   |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>     | 1p_salotto, sala da pranzo, studio, camera da letto   |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>     | 2p_n.3 camere da letto, disimpegno, piccolo vano  |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                           |   |
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello</b>           |   |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| di appoggio                             | Non accertabile                       |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>         |                                       |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>        |                                       |
| SVCU - Ubicazione                       | Intero bene                           |
| SVCT - Tipo di struttura                | parete                                |
| SVCC - Genere                           | muratura portante                     |
| SVCQ - Qualificazione del genere        | in mattoni lasciati a vista           |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                                       |
| SOU - Ubicazione                        | p.t._cantine                          |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                                       |
| SOFG - Genere                           | volta                                 |
| SOFF - Forma                            | a crociera                            |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                                       |
| SOU - Ubicazione                        | p.t. 1.p., 2p                         |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                                       |
| SOFG - Genere                           | solaio                                |
| SOFF - Forma                            | travi in legno                        |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                                       |
| SOU - Ubicazione                        | Scala elicoidale                      |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                                       |
| SOFG - Genere                           | volta                                 |
| SOFF - Forma                            | A calotta ellit                       |
| SOFP - Caratteristiche                  | Soffitto in canne e gesso             |
| <b>CP - COPERTURE</b>                   |                                       |
| CPU - Ubicazione                        | intero bene                           |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>     |                                       |
| CPFG - Genere                           | a tetto                               |
| CPFF - Forma                            | a falde                               |
| CPFQ - Qualificazione della forma       | a falde sfalsate                      |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>         |                                       |
| CPMR - Riferimento                      | intera copertura                      |
| CPMT - Tipo                             | tegole                                |
| CPMQ - Qualificazione del tipo          | coppi                                 |
| CPMM - Materiali                        | laterizio                             |
| <b>SC - SCALE</b>                       |                                       |
| <b>SCL - SCALE</b>                      |                                       |
| SCLU - Ubicazione                       | Scala interna di collegamento p.t.-1p |
| SCLG - Genere                           | scala                                 |
| SCLO - Categoria                        | principale                            |
| SCLN - Quantità                         | 1                                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b>        | elicoidale                                   |
| <b>SC - SCALE</b>                       |  |
| <b>SCL - SCALE</b>                      |  |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>                | Scala interna di collegamento 1p-2p          |
| <b>SCLG - Genere</b>                    | scala  |
| <b>SCLO - Categoria</b>                 | secondaria                                   |
| <b>SCLN - Quantità</b>                  | 1  |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b>        | a due rampe                                  |
| <b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>         |  |
| <b>SCSR - Riferimento</b>               | intera struttura                             |
| <b>SCST - Tipo</b>                      | appoggiata                                   |
| <b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>  |  |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | p. t.  |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | in graniglia colorata, mattonelle di cemento |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a giunti lineari                             |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | p. 1   |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | In listoni di legno                          |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | p. 2   |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | In mattonelle cementizie in bicolore         |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a motivi floreali                            |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>         |  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>        |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                | prospetto principale                         |
| <b>DECL - Collocazione</b>              | esterna                                      |
| <b>DECT - Tipo</b>                      | Aperture p.t.                                |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>   | con lesene doriche                           |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>   | con trabeazione                              |
| <b>DECM - Materiali</b>                 | mattoni                                      |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>        |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                | prospetto principale                         |
| <b>DECL - Collocazione</b>              | esterna                                      |
| <b>DECT - Tipo</b>                      | fascia marcapiano                            |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>   | n.2  |
| <b>DECM - Materiali</b>                 | mattoni                                      |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>        |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                | prospetto principale                         |
| <b>DECL - Collocazione</b>              | esterna                                      |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DECT - Tipo</b>                    | aperture PT                           |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | n.3                                   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice strombata                 |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni                               |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                       |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale                  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                               |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | aperture 1p.                          |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | n.5                                   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con mostre architravate               |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | gusto neoclassiceggiate               |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni                               |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                       |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale                  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                               |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | cornicione                            |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | aggettante                            |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni                               |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                       |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | interno                               |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | p.t._cucina                           |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | camino rialzato                       |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                       |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | interno                               |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | p.t._dispensa                         |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | pozzo per l'acqua                     |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                       |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | interno                               |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | 2p_Studio                             |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | Soffitto affrescato                   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con paesaggio e finta balconata       |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | Realizzato negli ultimi anni dell'800 |
| <b>DECM - Materiali</b>               | tempera                               |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                       |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | interno                               |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | 2p_Salottino                          |
|                                       |                                       |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>DECT - Tipo</b>                    | Soffitto affrescato   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con allegorie   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | Realizzato nella prima metà dell'800  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | tempera   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | interno   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | 2p_camera da le   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | Soffitto affrescato   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con fiori e colombi   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | Realizzato negli ultimi anni dell'800   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | tempera   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | interno   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | Scala elicoidal   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | Colonne   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | decorate a finto marmo  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>             |   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>   |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>  | danno grave   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b>  | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un quadro fessurativo diffuso in particolare nel volume secondario, in prossimità del 1 e del 2 piano del vano scala e in prossimità delle murature verticali in numerosi ambienti dei medesimi piani. (ID UCCR MARCHE_2364) |
| <b>RS - RESTAURI</b>                  |   |
| <b>RST - RESTAURI</b>                 |   |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>             | 2016  |
| <b>RSTF - Data fine</b>               | 2017  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>      | Intervento di consolidamento delle lesioni. (ID UCCR MARCHE_2364)   |
| <b>RST - RESTAURI</b>                 |   |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>             | 27/04/2009  |
| <b>RSTF - Data fine</b>               | 2013  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>      | Lavori di restauro e ristrutturazione (SABAP_Ancona_AP1460)   |
| <b>RST - RESTAURI</b>                 |   |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | intero bene   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 27/04/2009  |
| <b>RSTF - Data fine</b>              | 23/10/2010  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Intervento di restauro e ristrutturazione dei soffitti decorati consistente nell'apertura delle fessure, pulitura con pennelli, applicazione di una resina acquosa, successiva ricostruzione delle fessure con gesso da muro e stucco, stesura di grassello di calce e successiva applicazione di colore a tempera e di Primal. (SABAP_Ancona_AP1460) |

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>USAD - Uso</b>                    | abitazione  |

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b> | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b>    | Dlgs n. 42/2004 art. 10, comma 3 |
| <b>NVCE - Estremi provvedimento</b> | 21/12/2005                       |

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b> | D.D.R. n.40 del 21/02/2005 |
|-----------------------------------|----------------------------|

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file) |
| <b>FTAA - Autore</b>                | Arch. Ramona Minnucci      |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2018                       |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 4388                       |

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file) |
| <b>FTAA - Autore</b>                | Arch. Ramona Minnucci      |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2018                       |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 4389                       |

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file) |
| <b>FTAA - Autore</b>                | Arch. Ramona Minnucci      |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2018                       |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 4390                       |

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b> | documentazione esistente |
|----------------------|--------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)                       |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Arch. Ramona Minnucci                            |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2018   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 4391   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente                         |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)                       |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Arch. Ramona Minnucci                            |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2018   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 4392   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente                         |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2004   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_Ancona                                     |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | AP1460   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 4393   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente                         |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2004   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_Ancona                                     |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | AP1460   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 4394   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente                         |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2004   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_Ancona                                     |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | AP1460   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 4395   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente                         |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2004   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_Ancona                                     |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | AP1460   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 4397   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente                         |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)                       |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2017   |

|   |   |
|---|---|
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | ID UCCR MARCHE_2364   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 4396  |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016                                   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2017  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | ID UCCR MARCHE_2364   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 4398  |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016                                   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2017  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | ID UCCR MARCHE_2364   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 4410  |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016                                   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1800  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | AS_Fermo  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Catasto Gregoriano_Foglio n.2   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 4411  |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Stralcio della mappa del Catasto Gregoriano con la perimetrazione del palazzo |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>     |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                    | documentazione esistente  |
| <b>DRAT - Tipo</b>                      | planimetria catastale   |
| <b>DRAS - Scala</b>                     | 1:1000  |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>         | Catasto Ascoli Piceno   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>     | C_266   |
| <b>DRAA - Autore</b>                    | Arch. Ramona Minnucci   |
| <b>DRAD - Data</b>                      | 2018  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>          |   |
| <b>FNTP - Tipo</b>                      | decreto di vincolo  |
| <b>FNTD - Data</b>                      | 21/12/2005  |

|  |  |
|--|--|
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                | SABAP_Ancona                                   |
| <b>FNTS - Posizione</b>                    | Ufficio vincoli                                |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>        | D_61   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia di confronto                      |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | Regione Marche                                 |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 1998   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B_355  |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                 | 97-98  |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |  |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 2018   |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Arch. Ramona Minnucci                          |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Dott.ssa Ilaria Venanzoni                      |