

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00104197
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa - parco
OGTN - Denominazione	Villa Albani

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Mozzo
PVCI - Indirizzo	via G. Todeschini 35

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
-------------	------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Mozzo
CTSF - Foglio/Data	1
CTSN - Particelle	416
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.607777
GPDPY - Coordinata Y	45.706405
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVIII)
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	N.R.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio/ intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCM - Materiali	pietra di Sarnico
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico e atrio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sale p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Albani Giovanbattista
CDGI - Indirizzo	via C. Corti, 4 - Milano
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1978/02/15

NVCR - Data di registrazione o G.U.	1978/05/27
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	intervento non specificato/ sui m. 59 e 496, possibile demolizione con ricostruzione in altra posizione con piano di recupero
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAA - Autore	Google street view
FTAN - Codice identificativo	00104197
FTAF - Formato	JPG
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Stolfi G. (compilazione)
CMPN - Nome	Castellani M. (sopralluogo, compilazione)
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	1) ZR art. 21 L. 1089/1939, DM 2/5/1981, tr. 12/8/1981 (f. 1: m. 400, 405; f. 2: m. 400, 405, 403)/ oggi il m. 405 risulta lottizzato nella parte sud, il m. 403 risulta lottizzato con l'inserito del m. 1375/ 2) Doc. graf. AM: stato di fatto edificio sul m. 407, prospetti 1:100 (1976)/ 3) Doc. fot. AM: n. 16 vedute villa, parco e rustici (1978?)/ veduta villa, e affresco nella cappella 700esca/ 4) Recinzione edificio sul m. 407 (1977)/ ricorso copertura edificio sul m. 413 (1980)/ realizzazione piscina sul m. 487 (1981)/ restauro cappella (1982)/ 5) Decorazioni a fresco di P.V. Bonomini/ affresco di Bonomini nella cappella del Crocifisso, sul m. 403 (1752)/ ingresso alla villa con cancello tra pilastri in pietra/ facciata con portico a tre archi su due colonne chiuso da finestroni, e con all'interno volte su due pilastri/ davanti alla facciata parco all'italiana con vialettocentrale e prati con siepe/ interno scalone a due rampe con balaustrata in pietra, soffitti lignei (saloni p. t.), dipinti e decorazioni (varie sale p.t. e p.1), soffitti dipinti su tela posta su pannelli (sale p.1)/ cappella interna nell'angolo sud-ovest della villa/ sul retro della villa, sul m. 413, ex corte rustica ora

ristrutturata (anni '70) con laboratori e abitazioni/ bibl.: Perogalli-Sandri-Zanella, Ville della provincia di Bergamo, Milano 1983, p. 315/ 6) In origine l'accesso alla villa avveniva per mezzo di una strada privata lungo l'attuale ZR, con viale alberato, ora il viale si trova separato dal complesso dalla strada comunale su cui apre l'attuale ingresso; in fondo al viale si trova la cappella del Crocifisso.