SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00104197
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	

OGTD - Definizione villa - parco
tipologica
OGTN - Denominazione Villa Albani

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Lombardia
PVCP - Provincia BG

PVCC - Comune Mozzo **PVCI - Indirizzo** via G. Todeschini 35 **SET - SETTORE SETT - Tipo** SU anomalo CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE localizzazione fisica CTL - Tipo di localizzazione CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE **CTSC - Comune** Mozzo CTSF - Foglio/Data 1 416 **CTSN** - Particelle **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI** - Identificativo punto localizzazione fisica GPL - Tipo di localizzazione **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO** GPDPX - Coordinata X 9.607777 GPDPY - Coordinata Y 45.706405 GPM - Metodo di punto approssimato georeferenziazione GPT - Tecnica di rilievo da cartografia senza sopralluogo georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di WGS84 riferimento **GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB** - Descrizione sintetica google maps **GPBT** - Data 2018 **AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBR - Riferimento** costruzione (XVIII) all'intervento ATBD - Denominazione maestranze locali **ATBM - Fonte** NR (recupero pregresso) dell'attribuzione **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** intero bene **RENS - Notizia sintetica** fase preminente **RENF** - Fonte N.R. **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** RELS - Secolo **XVIII RELF** - Frazione di secolo seconda metà **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII REVF - Frazione di secolo** seconda metà

PN - PIANTA **PNT - PIANTA** PNTF - Forma irregolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA **SVCM - Materiali** pietra/ laterizio/ intonaco **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** colonne SVCT - Tipo di struttura SVCM - Materiali pietra di Sarnico SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOU - Ubicazione** portico e atrio **SOF - TIPO SOFG** - Genere volta **SOFF** - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOU - Ubicazione** cappella **SOF - TIPO SOFG** - Genere volta **SOFF** - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della lunettata forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOU - Ubicazione** sale p.t. **SOF - TIPO** SOFG - Genere volta **SOFF** - Forma a schifo **CP - COPERTURE CPM - MANTO DI COPERTURA CPMM - Materiali** laterizio (coppi) **US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla** intero bene parte **USAD - Uso** abitazione **USO - USO STORICO USOR** - Riferimento alla intero bene parte **USOC - Riferimento** destinazione originaria cronologico **USOD - Uso** abitazione TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA **CDGG** - Indicazione proprietà privata generica

CDGS - Indicazione specifica	Albani Giovanbattista	
CDGI - Indirizzo	via C. Corti, 4 - Milano	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA		
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1	
NVCE - Estremi provvedimento	1978/02/15	
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1978/05/27	
STU - STRUMENTI URBANISTICI		
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.	
STUN - Sintesi normativa zona	intervento non specificato/ sui m. 59 e 496, possibile demolizione con ricostruzione in altra posizione con piano di recupero	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view	
FTAA - Autore	Google street view	
FTAN - Codice identificativo	00104197	
FTAF - Formato	JPG	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1998	
CMPN - Nome	Stolfi G. (compilazione)	
CMPN - Nome	Castellani M. (sopralluogo, compilazione)	
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2018	
AGGN - Nome	Zola A.	
AGGE - Ente	SABAP-BS S289	
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.	
AN - ANNOTAZIONI		
	1) ZR art. 21 L. 1089/1939, DM 2/5/1981, tr. 12/8/1981 (f. 1: m. 400, 405; f. 2: m. 400, 405, 403)/ oggi il m. 405 risulta lottizzato nella parte sud, il m. 403 risulta lottizzato con l'inserto del m. 1375/2) Doc. graf. AM: stato di fatto edificio sul m. 407, prospetti 1:100 (1976)/3) Doc. fot. AM: n. 16 vedute villa, parco e rustici (1978?)/ veduta villa, e affresco nella cappella 700esca/4) Recinzione edificio sul m. 407 (1977)/ ricorsa copertura edificio sul m. 413 (1980)/ realizzazione piscina sul m. 487 (1981)/ restauro cappella (1982)/5) Decorazioni a	
	province out in 107 (1701), restaute cuppena (1702), 3) Decorazioni a	

fresco di P.V. Bonomini/ affresco di Bonomini nella cappella del Crocifisso, sul m. 403 (1752)/ ingresso alla villa con cancello tra pilastri in pietra/ facciata con portico a tre archi su due colonne chiuso **OSS - Osservazioni** da finestroni, e con all'interno volte su due pilastrini/ davanti alla facciata parco all'italiana con vialettocentrale e prati con siepe/ interno scalone a due rampe con balaustrata in pietra, soffitti lignei (saloni p. t.), dipinti e decorazioni (varie salea p.t. e p.1), soffitti dipinti su tela posta su pannelli (sale p.1)/ cappella interna nell'angolo sud-ovest della villa/ sul retro della villa, sul m. 413, ex corte rustica ora ristrutturata (anni '70) con laboratori e abitazioni/ bibl.: Perogalli-Sandri-Zanella, Ville della provincia di Bergamo, Milano 1983, p. 315/6) In origine l'accesso alla villa avveniva per mezzo di una strada privata lungo l'attuale ZR, con viale alberato, ora il viale si trova separato dal complesso dalla strada comunale su cui apre l'attuale ingresso; in fondo al viale si trova la cappella del Crocifisso.