SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007740
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
RV - RELAZIONI	
RVE - STRUTTURA COMPLESSA	
RVEL - Livello	1
RVER - Codice bene radice	0600007740
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Villa Perabò, Della Savia con annessi rustici, brolo e giardino
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Moruzzo
PVCL - Località	MORUZZO
PVCE	Borgo Treppo
PVCI - Indirizzo	Via Treppo, 2
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via S. Ippolito
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Moruzzo
CTSF - Foglio/Data	13

CTSN - Particelle	193, 194
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	190, 192, 300, 301
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.122322097
GPDPY - Coordinata Y	46.113782208
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	14-10-2018
GPBO - Note	(4077018) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Edificata nel 1632 dai nobili Perabò su costruzioni preesistenti più antiche, la villa venne poi rinnovata nel XVIII secolo, con un intervento edilizio che le conferì le forme tutt'oggi visibili: vennero realizzati il nucleo centrale, più rappresentativo, con il salone passante orientato verso valle ed i corpi più bassi delle ali laterali. I rustici sono invece di epoca successiva. Con il restauro del 1837, la villa venne impreziosita da decorazioni interne (terrazzi alla veneziana e pitture parietali), andate purtroppo distrutte nel devastante terremoto del 1976.
RENF - Fonte	B0000009 (p. 148)
RENF - Fonte	B0000048 (p. 321)
RENF - Fonte	pannello turistico
RENF - Fonte	decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1632
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1976
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIN - Numero di piani	+3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIN - Numero di piani	+2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIN - Numero di piani	+2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo Ovest
SIIN - Numero di piani	+2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo Est
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	blocco sud-est
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La villa è sobria ed elegante, con pianta a ferro di cavallo e cortile d’ onore al centro. L’edificio padronale, tripartito, è costituito da un corpo centrale con ai lati due ali più basse. Il fronte principale è caratterizzato dalla disposizione simmetrica delle aperture, di dimensioni costanti e con cornici in pietra, rispetto all’asse distributivo centrale, con la porzione mediana scandita al piano terra dal portale d’ accesso, ad arco a tutto sesto e con cornice a bugnato, al primo piano da una monofora ad arco con balcone a base lapidea sostenuto da mensole e con balaustra in ferro che da luce al salone del piano nobile (salone passante e stanze ai lati). Il prospetto è concluso da un abbaino con finestra arcuata e da un timpano con cornice modanata, ai lati del quale si trovano due camini lavorati. Le ali laterali presentano continuità nella distribuzione forometrica, in asse con il corpo centrale. I corpi perpendicolari sono semplici e con una regolare disposizione dei fori.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	a "C"

SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	motivo a bugnato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	a balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cuneo in chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	pilastri
DECQ - Qualificazione del tipo	anfore
DECQ - Qualificazione del tipo	motivo a bugnato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	muro di cinta
DECQ - Qualificazione del tipo	a merlature
DECM - Materiali	muratura mista
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	porzione di bene
RSTI - Data inizio	1837
RSTT - Tipo di intervento	Restauro
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	residenziale
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	agricolo
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	residenziale
USOD - Uso	agricolo
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1970/08/12
NVCD - Data notificazione	1970/10/01
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1970/10/22
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 22 in vigore dal 26/07/2017
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A1 immobili di particolare valore artistico e storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/02/15
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57404
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/02/15
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57405
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/02/15
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57406
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/02/15
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57407
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_38386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B0000009
BIBN - V., pp., nn.	p. 148
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pratali Maffei Sergio
BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	B0000048
BIBN - V., pp., nn.	p. 321
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario	

responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.