SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115110
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	Bufardeci
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	palazzo nobiliare Bufardeci
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	palazzo nobiliare Bufardeci
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Siracusa

PVCL - Località	SIRACUSA
PVCI - Indirizzo	Via della Maestranza
PVCV - Altre vie di comunicazione	66/ 68/ 70/ P72/ 74/ 76/ 78
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siracusa
CTSF - Foglio/Data	0173/ 1912
CTSN - Particelle	182-181
CTSP - Proprietari	Vitale Maria, Vitale Agostino, Giliberti Maria Renata, Sanatangelo Giovanni, Bufardeci Concetta, Conte Palmina, Santangelo Maria Luisa. (part. 181 sub. 9)
CTSP - Proprietari	Bufardeci Egle (part. 181 sub. 10 - 6 - 13 - 15 - 16 - 26)
CTSP - Proprietari	Bufardeci Renato (part. 181 sub. 8 - 29)
CTSP - Proprietari	Ventimiglia Arduino, Ventimiglia Francesco, Piazza Aurelio (part. 181 sub. 7)
CTSP - Proprietari	Pappalardo Carmela, Piazza Giovanni, Piazza Dante, Ventimiglia Arduino, Ventimiglia Francesco (part. 181 sub. 5)
CTSP - Proprietari	Lo Bello Maria (part. 181 sub. 27)
CTSP - Proprietari	Carbone Enzo (part. 181 sub. 24 - 3 - 20)
CTSP - Proprietari	Cuti Franco (part. 181 sub. 1 - 2)
CTSP - Proprietari	Reale Giuseppe, Rosella Musico Carmela (part. 181 sub. 12)
CTSP - Proprietari	Piazza Aurelio (part. 181 sub. 14 - 23)
CTSP - Proprietari	Bufardeci Egle (part. 181 sub. 19)
CTSP - Proprietari	Santangelo Maria Luisa (part. 181 sub. 25)
CTSP - Proprietari	Cifali Elena Concetta (part. 181 sub. 30)
CTSP - Proprietari	Bellofiore Sebastiana (part. 181 sub. 17)
CTSP - Proprietari	Piazza Giovanni, Piazza Dante (part. 181 sub. 22)
CTSP - Proprietari	Iuvara Corradina (part. 181 sub. 28)
CTSP - Proprietari	Barone Maria (part. 181 sub. 32)
CTSP - Proprietari	Vitale Maria, Vitale Agostino, Giliberti Maria Renata, Santangelo Giovanni, Santangelo Maria Luisa, Bufardeci Concetta (part. 181 sub. 4 - 11 - 21)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.295869
GPDPY - Coordinata Y	37.060850
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	Ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	24

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2016/07/31
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	terremoto
RENN - Notizia	Non si conoscono le conseguenze riportate dall'edificio durante il terremoto del 1693. Blunt ritiene che, tra i palazzi di via Maestranza, sia il primo in ordine di tempo ad essere costruito.
RENF - Fonte	B6
RENF - Fonte	B12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	"Abitava in un quartiere di casa Bufardeci un certo Vincenzo Barresi, onesto e vero liberale... Egli era allora l'anima dei Carbonari del 1820."
RENF - Fonte	B1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XiX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1835/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1835/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Con un atto del 20 marzo 1839, redatto dal notaio Monteforte, fu istituito un censo sulla casa di via Maestranza e sugli altri beni della famiglia Bufardeci. L'atto non è stato reperito né all'Archivio di Stato, né all'Archivio Notarile Distrettuale. Inoltre al Catalogatore non è stato possibile effettuare ricerche all'Archivio della Curia Arcivescovile causa restauri.
RENF - Fonte	A2
RENF - Fonte	A3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XiX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1839/03/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XiX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1839/03/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Nel Registro del Vecchio Catasto con le Sezioni di Siracusa, nel II Quartiere, III Sezione denominata di San Giovanni Battista, si legge che Don Gaetano Bufardeci possedeva sei botteghe ai numeri civici 76, 77, 78, 80, 81, 83. Il numero civico 79 corrispondeva all'ingresso del Palazzo su via Centrale, l'attuale via Mestranza, di cui possedeva: "Quartino al primo piano di camere quattro, passetto di cucina (...) e terrazzo. Stalla e pagliaro. Quartino sotto gli archi di camere quattro, riposto, cucina e terrazzo Quartino a primo piano interno di camere cinque, cucina e (...). Magazzino grande ed un piccolo basso. Magazzino più piccolo. Quartino al primo piano di camere tre, passetto, anticucina e cucina. Quartino di camere tre, retro due, cucina e riposto. Basso (...) Quarto al primo piano di camere cinque, camerini due, passetto e (...) Quarto al secondo piano di camere sette, camerino, anticucina, riposto cucina e terrazzo. Quarto a secondo piano con sala ed anticamera comune alla precedente, camere tre, galleria e camerini due. ... con sala comune alla precedente, camere quattro, camerini tre e terrazzo."
RENF - Fonte	A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà

RELI - Data	1843/08/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1843/08/08
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	piano terra
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	P. Giansiracusa sostiene che il palazzo adempisse ad una triplice funzione: commerciale, artigianale, residenziale. Infatti al piano terra vi erano botteghe artigianali, il cui commercio avveniva sotto il portico.
RENF - Fonte	B11
RENF - Fonte	B12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1850/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1850/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Come risulta da alcune notizie raccolte, il palazzo non fu esclusivamente abitato dalla famiglia Bufardeci, ma alcuni appartamenti venivano ceduti in affitto, o appartenevano a proprietari diversi. Infatti, durante il colera del 1867, morì un agente della tasse che abitava nel palazzo.
RENF - Fonte	B10
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XiX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1867/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XiX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1867/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	In questo periodo arrivò a Siracusa un monaco carmelitano rinnegato, diventato evangelista che "... appiggionossi una casa entro il palazzo Bufardeci alla Maestranza, nella soglia della quale, fuori l'entrata, a grossi caratteri vi scrisse: Chiesa Evangelica Italiana."
RENF - Fonte	B10
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1871/02/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1871/02/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Dal registro delle partite del catasto storico di Siracusa, si riscontra che il palazzo era sito al numero civico 13 di via Maestranza ed individuato dalle particelle 1368, 1369, 1370, 1372, 1373, 1374, 1377, 1378. Al sacerdote Carlo Emilio Bufardeci, fu Gaetano, apparteneva un appartamento al secondo piano (1377), che si estende sopra il numero 1378 di mappa colla comproprietà dell'andito, corte e scale al numero 1373. Ai fratelli Carlo Emilio e Sebastiano Bufardeci, fu Gaetano, apparteneva un "appartamento in terzo piano (1372), che si estende sui numeri 1373 e 1374 di mappa, con la comproprietà dell'andito, corte e scala al numero 1373." Inoltre Sebastiano Bufardeci, fu Gaetano, possedeva una "casa civile (1369) con stalla. Il primo piano si estende sopra 2/5 circa del numero 1368 e sui numeri 1370 e 1372 (...) di mappa. Il secondo piano si estende sopra 2/3 circa del numero 1368 di mappa. Il terzo piano si estende sul 1370 di mappa colla comproprietà della corte, andito e scala al numero 1373." Sempre in via Maestranza 16, in seguito corretto in via Ronco Capobianco n. 5, lo stesso Sebastiano Bufardeci, aveva una "casa terrena, sulla quale in primo piano si estende il numero 1377 di mappa sub.1 ed al secondo piano il numero 1377 sub.2 colla comproprietà dell'andito, corte e scala al numero 1373 di mappa." Non tutte le particelle sono riferibili alla famiglia Bufardeci, e non è stato possibile approfondire la ricerca al Catasto. Nel 1890 si ebbe una variazione del numero civico; da 13 a 74, ma l'estensione resta invariata.
RENF - Fonte	A2
RENF - Fonte	A3
RENF - Fonte	A4
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RELI - Data	1877/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1890/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Con contratto di matrimonio del 23 aprile 1937, redatto dal notaio Felice Bonanno in Siracusa, l'appartamento corrispondente alla particella numero 1372, passa da Antonino Bufardeci di Benedetto a Lucia Bufardeci di Antonino, maritata Vitale, livellaria al sig. Gentile Bartolomeo. La nota di voltura è la 474 del 30 giugno 1937. L'appartamento è posto al terzo piano, e si estende sui numeri 1373 e 1374, colla comproprietà dell'andito, corte e scala al numero 1373 In seguito ai danni causati dalle incursioni aeree del 1943, l'appartamento è dichiarato inabitabile.
RENF - Fonte	A7
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1937/04/23
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1937/06/30
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Cessione dell'appartamento corrispondente alla particella numero 1372 di mappa, da Sebastiano Bufardeci, fu Gaetano, ad Antonino Bufardeci, fu Benedetto, con atto del 12 luglio 1900, redatto dal notaio Monteforte. La voltura fu eseguita in data 24 agosto 1901. L'appartamento, di dieci vani, era posto al terzo piano e si estendeva sui numeri 1373 e 1374, colla comproprietà dell'andito, corte e scala al numero 1373 di mappa.
RENF - Fonte	A6
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1900/07/12
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio

REVI - Data	1901/08/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	In questa data l'appartamento corrispondente alla particella numero 1377, passa per successione da Emilio Bufardeci, fu Gaetano, al fratello Sebastiano Bufardeci, fu Gaetano. L'appartamento corrispondente alla particella 1372, di proprietà di entrambi i fratelli, passa per successione al solo Sebastiano Bufardeci, fu Gaetano . Le altre particelle in cui era diviso il palazzo non appartenevano alla famiglia Bufardeci.
RENF - Fonte	A5
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1901/08/19
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1901/08/19
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	bombardamento
RENN - Notizia	Cade una bomba "nel settecentesco palazzo Bufardeci in via Maestranza, determinando il crollo di alcuni solai di recente fattura. Il prospetto non ha subito danni." L'appartamento di Lucia Bufardeci, maritata Vitale, fu dichiarato inabitabile. La verifica fu compiuta dall'Ufficio del Genio Civile, ma non essendo stato accordato al catalogatore il permesso di accedere agli atti relativi all'intervento, non è stato possibile verificare la notizia.
RENF - Fonte	A8
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1943/04/04
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1943/04/04
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
	Con atto notarile redatto dal notaio Insenga e registrato il 1 marzo

RENN - Notizia	1948, l'appartamento corrispondente alla particella numero 1377, posto al secondo piano, passa da Bufardeci Antonino, fu Benedetto, a Bufardeci Renato, fu Antonino. L'appartamento, di dieci vani, si estende sopra il numero 1378 colla comproprietà dell'andito, scala e corte al numero 1373. Le notizie tratte dai registri del Catasto Storico sono incomplete, poiché non è stato possibile risalire ai proprietari delle altre particelle.
RENF - Fonte	A9
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1948/03/01
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1948/03/01
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	La presenza di alcuni resti posti in un cortiletto nell'angolo estremo del palazzo a sud-ovest, ha posto alcuni problemi, purtroppo non chiariti dalla ricerca storica. Si tratta di una scala su arco rampante, visibile nella parete ovest, e di una porta con arco a tutto sesto, murata in tempi recenti, posta sotto l'arco rampante, nella parete sud. Questi elementi fanno ritenere ai Catalogatori che questa parte del palazzo fosse in relazione con strutture attualmente esterne ad esso. Il palazzo da questo lato confina con un giardino appartenente alla Curia Arcivescovile, che si trova in quelli che erano i locali del Monastero delle Teresiane. Sul giardino prospetta anche la parte posteriore della ex chiesa del SS. Salvatore, che costituiva un corpo unico col Monastero. La scala è addossata al muro di recinzione del giardino, e la porta è in comunicazione con una casa che attualmente prospetta sul Vicolo I alla Giudecca. Inoltre nelle mura di recinzione del giardino si notano alcune aperture, murate in epoca imprecisata, una della quali prospettava sul Vicolo I alla Giudecca. Dal rilievo diretto si può ipotizzare che questa zona del palazzo fosse in relazione con il Monastero delle Teresiane; questa ipotesi è tra l'altro avvalorata da alcune notizie orali che ritengono l'edificio essere anticamente un Monastero.
RENF - Fonte	n.d.c. ipotesi non confermate da documenti
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1990/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1990/00/00

SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	prospetto principale/ ala Est/ ala Nord Ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. t; p. 1; p. 2; p. 3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Sud/ ala Sud Ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il palazzo presenta una tipologia a corte. Gli ambienti del piano terra si distribuiscono attorno al cortile centrale porticato su tre lati, nord, est, ed ovest, al quale si accede attraverso l'androne voltato a botte. Dai portici colonnati del cortile si accede allo scalone dell'ala ovest che porta ai piani superiori, ed al simmetrico scalone che originariamente aveva la stessa funzione, mentre attualmente da l'accesso solo al primo piano dell'ala nord est. Due scale su archi rampanti poste simmetricamente sotto il portico danno l'accesso al primo piano dell'ala sud ovest, sud ed est. Dallo scalone dell'ala est si accede ad un ampio vestibolo che distribuisce gli appartamenti del piano nobile.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.; p. 1; p. 2
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
PNTE - Dati icnografici significativi	portico
PNTE - Dati icnografici significativi	scalone
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	piano attico
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 3
PNTS - Schema	ad U

PNTF - Forma	ad U attorno al cortile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura con paramento a vista
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVCM - Materiali	malta di calce e sabbia
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muri perimentrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura a sacco
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVCM - Materiali	malta di calce e sabbia
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pietrame legato con malta
SOES - Specificazioni tecniche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	scalone rampe
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rampante
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	conci regolari
SOES - Specificazioni	

tecniche	pietra legata con malta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	scalone pianerottoli
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pietra legata con malta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	con travatura lignea
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOES - Specificazioni tecniche	con controsoffitto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	secondo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	incannucciato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	secondo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	incannucciato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	negozi e magazzini
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	ossatura portante in conci di pietra
SOES - Specificazioni tecniche	parzialmenta intonacato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo centrale ala nord
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura semplice appoggiata
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo spezzato
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo nord ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo spezzato
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	eternit
CPMQ - Qualificazione del tipo	ondulato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo sud ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cortpo centrale ala sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo spezzato
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo ala nord
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazzo
CPFF - Forma	rettangolare
CPFQ - Qualificazione della forma	non praticabile
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	rivestimento
CPMQ - Qualificazione del tipo	impermeabilizzante
CPMM - Materiali	bitume
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo ala nord ovest/ corpo ala nord est/ corpo ala sud ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente all'androne lato ovest
SCLF - Forma planimetrica	a più rampe parallele
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	tra muri su volte portanti
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SCSM - Materiali	gradini di calcare bituminoso
SCSM - Materiali	pianerottoli di marmo grigio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente all'androne lato est
SCLF - Forma planimetrica	rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	tra muri su volte portanti
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	perpendicolare al lato sud del cortile
SCLF - Forma planimetrica	rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	muratura su arco rampante
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente al vestibolo lato est
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe perpendicolari
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	muratura su volte
SCSM - Materiali	gradini di calcare bituminoso
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	secondo piano salone centrale/ sala est adiacente salone
PVMG - Genere	parquet
PVMS - Schema del disegno	regolare sfalsato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	secondo piano salone ala ovest
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	secondo piano salone angolo nord
PVMG - Genere	piastrellato in maiolica
PVMS - Schema del disegno	motivi geometrici floreali con reticolo diagonale
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	secondo piano ala nord saletta
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrico- floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	acciottolato
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	secondo piano, vestibolo
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra cortile
PVMG - Genere	in battuto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale terzo ordine
DECL - Collocazione	balconi
DECT - Tipo	mensoloni
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi antropomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	fogliati
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale piano attico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio con metope
DECQ - Qualificazione del tipo	simboli massonici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale secondo ordine

DECL - Collocazione	apertura
DECT - Tipo	balaustrata
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale secondo ordine/ terzo ordine
DECL - Collocazione	apertura
DECT - Tipo	modiglioni e motivi fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale primo piano
DECL - Collocazione	portafinestra
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	di raccordo
DECM - Materiali	pietra calcarea
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	androne- pavimento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa
LSII - Trascrizione testo	1840
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	basalto
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto ovest primo piano e piano attico
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità ed azione del vento. Distacco di intonaco: Il distacco di intonaco è totale per un'ampia superfice con esposizione della muratura che subisce un progressivo e rapido decoesionamento sia delle malte che degli elementi lapidei.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	piano terra androne
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità di condensa. Distacco di intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	piano secondo strutture verticali

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Infiltrazione d'acqua da pluviale rotto. Umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Cortile interno base perimetrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Probabile perdita d'acqua da cisterne. Umidità di risalita. Nel cortile sono presenti delle cisterne in disuso, probabilmente non interrate né eliminati i canali di convogliamento delle acque piovane. Una di queste cisterne è stata adibita a deposito di metano.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto sud intera superficie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Vegetazione. L'esposizione a nord del prospetto ha favorito la buona conservazione dell'intonaco forte mantenendo nell'optimum il grado di umidità naturale delle malte e quindi non alterando il grado di coesione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile interno prospetti est e ovest intera superficie
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità ed azione del vento. Distacco di intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile interno lato est e lato ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità di condensa. Distacco di intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile interno portico basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Perdita d'acqua da impianti idrici. Muffe.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile interno lato nord portico
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	Umidità. Rigonfiam.ento e distacco di intonaco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile interno colonna
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Azioni chimiche e fisiche dovute all'acqua e al vento. Erosione e polverizzazione di intonaci. Le colonne costiutite da biocalcirudite (giuggiulena) erano ricoperte di intonaco. Il distacco di quest'ultimo ha peggiorato le già scadenti caratteristiche chimico-fisiche naturali della roccia, ampliando la porosità, le cavità e le discontinuità presenti in origine. Sulle colonne del lato Est il fenomeno è aggravato dallo schiacciamento a causa dell'aumento di carico per sopraelevazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale androne paramento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fenomeno di pressoflessione ed azione spingente delle strutture verticali. Distacco della volta portante. Il distacco si è manifestato maggiormente in prossimità del piano di imposta del lato est.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	piano secondo lato nord pavimentazione
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fenomeno di pressoflessione ed azione spingente delle strutture verticali. Distacco all'innesto con il muro del prospetto principale. Il distacco è stato accompagnato da un abbassamento di circa 7 cm.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto cortile interno lato est paramento esterno
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Azione spingente delle strutture orizzontali. Spanciamento. Il dissesto è stato accentuato dall'impiego di materiale e malta scadenti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	propsetto ovest paramento esterno
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Azione spingente delle strutture orizzontali. Spanciamento. Il dissesto è stato accentuato dall'impiego di materiale e malte scadenti
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale paramento esterno
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	Fenomeno di pressoflessione e spinta delle strutture orizzontali. Spanciamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile interno lato nord architrave
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Aumentato valore delle sollecitazioni per sovraelevazione e variazione d'uso. Fessurazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto lato est paramento esterno
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Spinta delle strutture orizzontali. Spanciamento. Il dissesto è stato accentuato dall'impiego di materiale e malta scadenti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto cortile interno lato est colonna
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fenomeno di schiacciamento dovuto ad aumento del carico per sopraelevazione. Ingobbamento con decoesionamento del materiale lapideo nello strato superficiale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto cortile interno lato est piano terra muratura
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fenomeno di schiacciamento dovuto ad aumento del carico per sopraelevazione. Fessurazione a rami multipli con andamento verticale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	piano secondo salone ingresso muratura lato sud
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Apertura a strappo nel corrispondente muro portante del piano sottostante. Fessure a rami unici paralleli inclinate a 45 gradi dalla parte della mezzeria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale muratura primo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fenomeno di pressoflessione ed azione spingente delle strutture orizzontali. Distacco dei muri interni all'innesto con il muro del prospetto principale. Il dissesto è stato accentuato da una scadente ammorsatura tra muri longitudinali e muri trasversali.Tale dissesto ha indotto delle fessure verticali in prossimità delle lesene.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto cortile interno lato nord
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Malfunzionamento dei pluviali e delle grondaie. Umidità. L'umidità è in particolar modo concentrata lungo i raccordi dei pluviali.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale mensole
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Esposizione al vento e all'acqua. Erosione. L'erosione dei conci sembra essere selettiva probabilmente legata alle scadenti caratteristiche fisiche di taluni conci.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Accumulo di materiale pulverulento e carbonioso. L'accumulo dei depositi carboniosi si localizza principalmente negli elementi architettonici sporgenti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale piano secondo
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Percolazione di ruggine: depositi organici. Macchie di metalli: vegetazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale piano primo
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fenomeno di pressoflessione ed azione spingente delle strutture orizzontali. Fessurazione. La massima inflessione dello spanciamento è localizzata in prossimità del primo piano.In questa zona i muri interni trasversali hanno subito un netto distacco all'innesto con il muro del prospetto principale.La manifestazione fessurativa presenta un andamento verticale ed è localizzata lungo l'attacco delle lesene.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale piano terra parte sinistra portante
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni	Fenomeno di pressoflessione e spinta della volta. Sconnessione dei giunti. La spinta è localizzata in prossimità del piano di imposta della volta all'innesto con il muro del prospetto principale.Si riscontra la

specifiche	conpenetrazione del concio di imposta della volta reale nel muro interno di prospetto.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale piano terzo
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fenomeno di pressoflessione ed azione spingente delle strutture orizzontali. Fessurazione. La manifestazione fessurativa si estende sull'intero sviluppo del prospetto principale, con maggiore addensamento nell'ala sinistra.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale Base della parte sinistra del portale e balaustre del primo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Probabile azione di percussione antropica. Scagliatura ed asportazione.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	appartamento primo piano
RSTI - Data inizio	1985/00/00
RSTF - Data fine	1985/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Apertura a strappo di una porta sul muro portante e costruzione di un soppalco in cemento armato.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala est
RSTT - Tipo di intervento	Chiusura del preesistente terrazzo con costruzione di due piani sopraelevati.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala ovest
RSTT - Tipo di intervento	Costruzione di un piano sopraelevato con strutture in muratura a sacco. Costruzione sul terrazzo di un corpo aggiunto con funzione di ingresso per l'appartamento adiacente.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	cortile prospetto nord
RSTT - Tipo di intervento	Costruzione di un piano sopraelevato con strutture in muratura a sacco.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra ala nord/ ala sud ovest/ ala sud est
USAD - Uso	magazzini ed esercizi commerciali
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	piano terra cortile lato sud
USAD - Uso	tipografia
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano ala nord
USAD - Uso	esercizio commerciale
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano e secondo piano
USAD - Uso	residenza
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	terzo piano
USAD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra ala nord/ ala sud ovest/ ala sud est
USOD - Uso	magazzini e botteghe
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra cortile lato sud
USOD - Uso	stalla
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	primo piano ala nord
USOD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	primo piano e secondo piano
USOD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	terzo piano
USOD - Uso	sottotetto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano particolareggiato
STUN - Sintesi normativa zona	L. 1497/1939

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000200
FTAT - Note	Volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000201
FTAT - Note	Cortile - Prospetto ovest - Porticato
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000202
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000203
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale lato est
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000204
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Terzo ordine - Sesto balcone da sinistra
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000205
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Secondo ordine - Finestrone
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000206
FTAT - Note	Cortile lato nord - Porticato
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000207
FTAT - Note	Cortile lato sud - Porticato
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000208
FTAT - Note	Interno - Androne - Intradosso volta - Muratura - Degrado
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000209
FTAT - Note	Cortile lato nord - Porticato - Soffitto
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000210
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Piano terra - Portale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000211
FTAT - Note	Interno - Ala nord ovest - Piano terra - Scala
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000212
FTAT - Note	Cortile ala sud ovest - Porticato - Scala
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000213
FTAT - Note	Cortile sud ovest lato nord - Piano terra - Scala
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000214
FTAT - Note	Interno - Ala nord est - Secondo piano - Salone d'angolo - Pavimento - Dissesto
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000215
FTAT - Note	Interno - Ala nord est - Secondo piano - Prima saletta da sinistra - Pavimento
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione

FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000216
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Attico - Finestra
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000217
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Secondo piano - Quinto balcone da sinistra - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000218
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Terzo ordine - Secondo balcone da sinistra - Finestrone - Frontone - Dissesto
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000219
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Piano ammezzato - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede

FTAN - Codice identificativo	10900000220
FTAT - Note	Interno - Vestibolo - Secondo piano - Porta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000221
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Secondo piano - Sesto balcone da sinistra - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000222
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Primo piano - Quinto balcone da sinistra - Balaustrata -
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000223
FTAT - Note	Cortile - Lato nord ovest - Sopraelevazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000224

FTAT - Note	Cortile lato nord est - Porticato - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000225
FTAT - Note	Interno - Androne - Portale principale - Pavimento - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000226
FTAT - Note	Interno - Androne - Portale principale - Intradosso volta - Dissesto
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000227
FTAT - Note	Esterno - Prospetto ovest - Struttura verticale - Muratura - Degrado
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000228
FTAT - Note	Cortile - Prospetto ovest
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000230
FTAT - Note	Cortile - Prospetto nord lato ovest - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000231
FTAT - Note	Interno - Ala nord - Piano primo - Vestibolo lato sud est - Degrado
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000232
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Piano terra - Portale principale - Piedritto - Degrado
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000233
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Piano primo - Catena spezzata - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	10900000234
FTAT - Note	Cortile - Prospetto est - Primo piano - Struttura verticale - Muratura - Dissesto
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta piano terra a quota 1.80 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_100
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota 1.80 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_101
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota 1.80 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_102
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota 11.30 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_103
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota 11.30 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_104
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota 11.30 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_105
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_106
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2

DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_107
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_108
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_109
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_110

DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione litostratigrafica schematica
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115110_lito
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Stato di Sezione di Siracusa
FNTD - Data	1843/08/08
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	Busta 769
FNTI - Codice identificativo	CA1151100A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Registro della Partite, partita 292, p. 304, vol. I
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Catasto dei Fabbricati
FNTI - Codice identificativo	CA1151100A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Registro della Partite, partita 293, p. 305, vol. I
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Catasto dei Fabbricati
FNTI - Codice identificativo	CA1151100A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Registro della Partite, partita 300, p. 314, vol. I
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Catasto dei Fabbricati
FNTI - Codice identificativo	CA1151100A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto

FNTT - Denominazione	Registro della Partite, partita 6452, vol. 25
FNTD - Data	1901/08/19
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Catasto dei Fabbricati
FNTI - Codice identificativo	CA1151100A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Registro della Partite, partita 6453, vol. 25
FNTD - Data	1901/08/24
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Catasto dei Fabbricati
FNTI - Codice identificativo	CA1151100A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Registro della Partite, partita 6453, vol. 25
FNTD - Data	1937/04/23
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Catasto dei Fabbricati
FNTI - Codice identificativo	CA1151100A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Giuseppe di Giovanni
FNTD - Data	1605/11/18
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Giuseppe Guzzetta
FNTD - Data	1617/01/17
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Giacomo Majo
FNTD - Data	1617/12/16
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto

FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Giuseppe di Giovanni
FNTD - Data	1619/11/03
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Giuseppe Guzzetta
FNTD - Data	1627/06/27
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno
FNTD - Data	1636
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A13
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Giacomo Majo
FNTD - Data	1636/02/07
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A14
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Mangiaforti
FNTD - Data	1653/02/13
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Scannavino
FNTD - Data	1666/07/19
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A16
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto

FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno
FNTD - Data	1670/02/15
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A17
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno
FNTD - Data	1693/01/11
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A18
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Pietro Gulizia
FNTD - Data	1694/04/06
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A19
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Pietro Gulizia
FNTD - Data	1695/04/20
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A20
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Pietro Gulizia
FNTD - Data	1695/07/30
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A21
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Pietro Gulizia
FNTD - Data	1697/03/27
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A22
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto

FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Pietro Gulizia
FNTD - Data	1697/08/29
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A23
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Pietro Gulizia
FNTD - Data	1698/04/07
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A24
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno
FNTD - Data	1700/10/20
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A25
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Agostino Ventura
FNTD - Data	1702/02/24
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A26
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Agostino Ventura
FNTD - Data	1702/03/11
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A27
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Melchiorre Vassallo
FNTD - Data	1702/11/18
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A28
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto

FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Orazio Mangalaviti
FNTD - Data	1708/07/10
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A29
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Orazio Mangalaviti
FNTD - Data	1708/07/10
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A30
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Orazio Mangalaviti
FNTD - Data	1725/02/11
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A31
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Partexano
FNTD - Data	1765/07/05
FNTN - Nome archivio	Siracusa - Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A32
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno - Atto del notaio Francesco Zivillica
FNTD - Data	1779/10/14
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A33
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Stato di Sezione di Siracusa - Quartiere S. Francesco
FNTD - Data	1843
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	Busta 769, sez. I
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A34
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto

FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati - Registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale Imposte Dirette
FNTS - Posizione	partita n. 185 v. 1
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A35
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati - Registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partite n. 183 v. 1 e n. 7791 v. 33
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A36
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati - Registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita n. 185 v. 1
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A37
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati - Registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita n. 186 v. 1
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A38
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati - Registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita n. 3268-3269 v. 12
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A39
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno
FNTD - Data	1902/03/21
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A40
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto

FNTT - Denominazione	Atto notaio Adorno
FNTD - Data	1955/04/28
FNTN - Nome archivio	-
FNTS - Posizione	-
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A41
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno
FNTD - Data	-
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A42
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Archivio Privato Bonanno
FNTD - Data	-
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 29
FNTI - Codice identificativo	CA1151090A43
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bufardeci Emilio
BIBD - Anno di edizione	1868
BIBH - Sigla per citazione	CB000222
BIBN - V., pp., nn.	p. 108
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Agnello Nunzio
BIBD - Anno di edizione	1891
BIBH - Sigla per citazione	CB000223
BIBN - V., pp., nn.	p. 95
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mauceri L.
BIBD - Anno di edizione	1910
BIBH - Sigla per citazione	CB000201
BIBN - V., pp., nn.	pp. nn.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Comandè Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	CB000224

BIBN - V., pp., nn.	p. 60
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000205
BIBN - V., pp., nn.	p. 122
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 12
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Blunt Anthony
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000225
BIBN - V., pp., nn.	p. 30
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	CB000214
BIBN - V., pp., nn.	p. 173
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	V. 19, pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini F., Vezzani L.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000207
BIBN - V., pp., nn.	V. 19, pp. 495-500
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Privitera Antonio
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000226
BIBN - V., pp., nn.	pp. 110, 181
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1981

BIBH - Sigla per citazione	CB000200
BIBN - V., pp., nn.	p. 12
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	V. 24, pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nicolosi Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000227
BIBN - V., pp., nn.	p 108
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000218
BIBN - V., pp., nn.	pp. nn.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bordone G.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000212
BIBN - V., pp., nn.	pp. nn.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini F., Carbone S., Grasso M.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000211
BIBN - V., pp., nn.	pp. nn.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Stampigi, Salvatore
CMPN - Nome	Tiralongo, Paolo
CMPN - Nome	Pappalerdo , Giuseppe

CMPN - Nome	Bartolozzi, Silvana
CMPN - Nome	Pirruccello, Carmelina
CMPN - Nome	Di Pietro, Santi
CMPN - Nome	Implatini, Giuseppe
CMPN - Nome	Vella, Maria
CMPN - Nome	Ciurcina, Giuseppina
CMPN - Nome	Cavarra, Benedetta
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Andriolo, Fausto - Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Andriolo, Fausto
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia