SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00049032
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Cancellotti
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Luzi
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Garibaldi
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	39, 40 (467, 494 soppresse unite alla part. 40)
CTSP - Proprietari	proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.176123903
GPDPY - Coordinata Y	43.229193642

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	19-6-2019
GPBO - Note	(4215956) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster /ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il palazzo viene costruito nel 1594 sul breve asse viario (attuale via Garibaldi) all'estremità occidentale della Piazza Grande. Probabilmente coevo è l'alto porticato sul retro fronteggiante le mura urbiche settentrionali nei pressi della demolita Porta Collina (o Farina, Vulgo Poggetta o Boccetta).
RENF - Fonte	B_01(p. 171)
RENF - Fonte	B_02 (p. 45)
RENF - Fonte	B_09 (p. 49)
RENF - Fonte	B_011 (p. 94)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	Opere di consolidamento e restauro-approvazione
RENN - Notizia	Sono autorizzate le opere di consolidamento prescrivendo che tutte le strutture orizzontali (solai, scale, falde, ecc…)dovranno essere realizzate con struttura lignea tradizionali; i pavimenti originali dovranno essere smontati e il materiale smontato dovrà essere reintegrato con materiale nuovo analogo; i controsoffitti in canna e gesso dovranno essere conservati e non dovranno essere realizzati in alcuni ambienti gli zoccoli battiscopa sia in legno che in cotto.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC646
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1990/12/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1990/12/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio é danneggiato dal terremoto del 26.9.1997.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Evento sismico-ordinanza
RENN - Notizia	Emessa ordinanza sindacale dalla quale si evince l’inagibilità dell’ edificio
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC646
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1998/05/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1998/05/08
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Lavori di restauro e risanamento conservativo e riparazione danni sisma-approvazione

RENN - Notizia	Lavori di restauro e risanamento conservativo e riparazione danni sisma
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC646
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2000/11/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2000/11/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il palazzo è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_3021)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio nonostante restaurato nel 2000, presenta diffuse fessurazioni alle pareti interne in particolare al p.t. e sulla parete portante del lato sinistro. Il palazzo viene dichiarato inagibile
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_3021
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. interrato,p.t., 1p, 2p

SIIV - Suddivisione verticale	a blocco
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio appartiene ad un agglomerato di costruzioni prospicienti Via Garibaldi: occupa la posizione d'angolo e costituisce il fronte di una fabbrica più vasta realizzata in tempi successivi attorno ad un' ampia chiostrina. L'immobile si trova in prossimità della piazza cittadina ed è prospicente su una delle vie che confluiscono in essa. Lo stesso è il risultato dall'accorpamento non integrato di corpi due fabbriche di diversa altezza e composizione, la prima consiste in una notevole costruzione seicentesca; la seconda di origine cinquecentesca. Murature perimetrali prevalentemente in laterizio e parzialmente discontinue sul retro dove è presente un alto portico a doppia arcata su pilastri. Controsoffitti piani nei locali a piano terra su via Garibaldi; soffitti piani anche nelle sale del piano nobile; volta a botte con lunette nel portico sul retro; solai in ferro e laterizi o nel piano soprastante. Copertura a tetto sui diversi volumi, con manto in coppi di laterizio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	composito
PNTE - Dati icnografici significativi	Formata da un volume rettangolare di 25x16m
PNTE - Dati icnografici significativi	affiancato sulla sinistra da un volume di 5x5m posto ad una quota più bassa
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1p_Salotto rosa
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano nobile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	con controsoffitti
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Portico sul retro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1 p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	in ferro e laterizi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornici superiori finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	a timpano spezzato / con volute

DECM - Materiali	pietra calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	a doppia arcata su pilastri
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume seicentesco
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Due ordini di finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornici elaborate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume seicentesco
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	camere
DECQ - Qualificazione del tipo	Dipinti allegorici e decorativi del pittore veneto Olzai
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume cinquecentesco
DECL - Collocazione	esterna_Piano nobile
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornici seicentesche
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume cinquecentesco
DECL - Collocazione	atrio
DECT - Tipo	Portali in pietra scura
DECQ - Qualificazione del tipo	Del sec. XVI
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume cinquecentesco
DECL - Collocazione	salone
DECT - Tipo	soffitti
DECQ - Qualificazione del tipo	Con decori del XIX sec
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave

STCO - Indicazioni specifiche	2017_Intero bene_Danno grave_A causa del sisma del 2016 il palazzo presenta diffuse fessurazioni alle pareti interne in particolare al p.t. e sulla parete portante del lato sinistro. Il palazzo viene dichiarato inagibile. (SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_3021)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1990/12/10
RSTT - Tipo di intervento	Opere di consolidamento e restauro (SABAP_AN_MC646)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2000/11/28
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e risanamento conservativo e riparazione danni sisma. (SABAP_AN_MC646)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909, art. 1
NVCD - Data notificazione	1913/03/13
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, artt. 1, 2
NVCD - Data notificazione	1913/03/21
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Aggiorn._ L. 1089/1939, artt. 1, 2
NVCE - Estremi provvedimento	1973/01/17
NVCD - Data notificazione	1973/04/27
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Aggiorn._ L. 1089/1939, artt. 1, 2
NVCE - Estremi provvedimento	1968/12/12

NVCD - Data notificazione	1969/02/07
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49032_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49032_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49032_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49032_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49032_F5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_3021
FTAN - Codice identificativo	49032_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_3021
FTAN - Codice identificativo	49032_F7
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_3021
FTAN - Codice identificativo	49032_F8
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	MC646
FTAN - Codice identificativo	49032_F9
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49032
FTAN - Codice identificativo	49032_F10
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49032
FTAN - Codice identificativo	49032_F11
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49032
FTAN - Codice identificativo	49032_F12

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49032
FTAN - Codice identificativo	49032_F13
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49032
FTAN - Codice identificativo	49032_F14
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49032
FTAN - Codice identificativo	49032_F15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	49032_C1
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1973/01/17
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	49032_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli

BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gentiloni Silveri A.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	B_09
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_011
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
	La facciata su Via Garibaldi è formata da due parti di epoche successive non integrate (sono anche separate da una fila di bugne in pietra). La parte più antica, a destra, a quattro assi di apertura, ha un bugnato in conci di pietra calcarea fino al primo massiccio marcapiano. E' in mattoni a faccia vista nella parte superiore. Finestre del primo piano con timpano semicircolare spezzato e volute. Decorazioni a forma di stella sopra le due centrali. Stemma molto degradato nell'ultima verso la piazza. Al mezzanino dell'ultimo piano

OSS - Osservazioni	finestrine ovali, con cornice in pietra rettangolare. La parte più recente è quella che gira ad angolo (con bugne ricurve) sulla via Nazario Sauro, con cornici alle finestre del primo piano curvilinee vari amente modanate. Stesso tipo di decorazione sul breve prospetto, ad unico asse di apertura, su via Sauro con murature perimetrali superiori ammorsate. Sul retro, e in corrispondenza con la parte più antica del palazzo, portico a due alte arcate scarpate in pietra e laterizio, con un piano soprastante. Dalla pianta prospettica del Divini (1640) risulta sullo stesso luogo una struttura simile, a tre fornici invece dei due attuali. Le fotografie degli interni non sono state prodotte a causa dell'indisponibilità del proprietario.