## **SCHEDA**

CD CODICI	
CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	11
NCTN - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370882
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	ossario
OGTN - Denominazione	Torre Ossario
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Visso
PVCL - Località	VISSO
PVCI - Indirizzo	Via S. Pietro
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	CALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CASTALE
CTSC - Comune	Comune di Visso
CTSF - Foglio/Data	63/2019
CTSN - Particelle	770
CTSP - Proprietari	Comune di Visso
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OT
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.088945
GPDPY - Coordinata Y	42.928023
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di WGS84 riferimento **GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB** - Descrizione sintetica google maps **GPBT** - Data 2019 **GPBO - Note** https://www.google.com/maps/ **AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBR - Riferimento** costruzione all'intervento ATBD - Denominazione maestranze locali ottocentesche **ATBM - Fonte** analisi stilistica dell'attribuzione **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** cimitero **RENS** - Notizia sintetica costruzione **RENN - Notizia** La costruzione del cimitero può esser fatta risalire al XIX sec. **RENF** - Fonte Analisi stilistica **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** XIX **RELS - Secolo REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** XIX REVS - Secolo **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** cimitero **RENS - Notizia sintetica** Pronto intervento **RENN - Notizia** Lavori di pronto intervento in seguito al sisma del 1997 **RENF** - Fonte SABAP\_AN\_MC706/1 **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1997/09/26 **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XX **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** cimitero ristrutturazione **RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia** Progetto per lavori di completamento del cimitero **RENF** - Fonte SABAP AN MC706/1 **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo** XXI **RELI - Data** 2002/03/20

DEVC Casala	VVI	
REVS - Secolo	XXI	
E - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA	intono hana	
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	evento sismico	
RENN - Notizia	Il Cimitero e la Torre Ossario sono inseriti all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2000)	
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Dann Sisma	
REL - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI	
RELI - Data	2016	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2017	
E - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni	
RENN - Notizia	Il Cimitero presenta lesioni sulle murature con perdita di materiale e Torre Ossario il crollo di parte della porzione superiore della stessa.	
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2000	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI	
<b>RELI - Data</b>	2016	
REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2017	
- SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERN	VA	
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui	
- IMPIANTO STRUTTURALE		
IST - Configurazione strutturale primaria	La Torre Ossario posta nell'angolo Sud-Ovest del vecchio cimitero, a derenza con la nuova porzione, presenta una struttura a sacco in blocchi di pietra di forma irregolare lasciati a vista.	
N - FONDAZIONI	The state of the s	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile	
/ - STRUTTURE VERTICALI		
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA		
SVCU - Ubicazione	Intero bene	

SVCT - Tipo di struttura	parete	
SVCC - Genere	in muratura	
SVCQ - Qualificazione del genere	mista in mattoni e in blocchi di pietra di forma irregolare lasciati a vista	
SVCM - Materiali	pietra	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	basamento	
DECQ - Qualificazione del tipo	scarpato	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	danno grave	
STCO - Indicazioni specifiche	Sisma 2016_Parzialmente crollato	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	Torre Ossario	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale	
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Visso	
CDGI - Indirizzo	largo Gaola Antinori, 2 - Visso (MC)	
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F.	
STUN - Sintesi normativa zona	restauro	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica	
FTAD - Data	2010	
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN	
FTAC - Collocazione	MC706/1	
FTAN - Codice identificativo	370882_F5	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		

FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica	
FTAD - Data	2010	
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN	
FTAC - Collocazione	MC706/1	
FTAN - Codice identificativo	370882_F6	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAD - Data	2017	
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN	
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2000	
FTAN - Codice identificativo	370882_F4	
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAD - Data	2017	
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN	
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2000	
FTAN - Codice identificativo	370882_F1	
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAD - Data	2017	
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN	
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2000	
FTAN - Codice identificativo	370882_F3	
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016	
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	planimetria catastale	
DRAS - Scala	1:2000	
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata	
DRAN - Codice identificativo	370882_C1	
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona	
DRAD - Data	2019/00/00	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	A. Venanzangeli	
BIBD - Anno di edizione	1988	

BIBH - Sigla per citazione	B_0012	
BIBN - V., pp., nn.	305	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2019	
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona	
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria	