

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00178912
ESC - Ente schedatore	S81
ECP - Ente competente	S81

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	baronale
OGTN - Denominazione	Palazzo Boiano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania

PVCP - Provincia	CE
PVCC - Comune	Gallo Matese
PVCI - Indirizzo	Via Croce, 1
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Gallo Matese
CTSF - Foglio/Data	23/1962
CTSN - Particelle	612
CTSP - Proprietari	proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.226998
GPDPY - Coordinata Y	41.464943
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4282453) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio è una tipica residenza baronale di impianto ottocentesco.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	inizio

RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1; p. 2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	roccia calcarea
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	muratura continua
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietrame calcareo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento** tratto posteriore**CPCT - Struttura primaria** travatura lignea**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna**SCLG - Genere** scalone**SCLO - Categoria** principale**SCLN - Quantità** 1**SCLL - Collocazione** longitudinale**SCLF - Forma planimetrica** rettilinea**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cornice**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** rostri**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** ringhiera**DECM - Materiali** ferro battuto**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** intero bene**STCC - Stato di conservazione** pessimo**STCO - Indicazioni specifiche** Il pessimo stato del tetto e le conseguenti infiltrazioni d'acqua hanno determinato da tempo il crollo delle volte del secondo e del primo livello.**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2002/02/00
RSTT - Tipo di intervento	intervento per consolidare parti che appaiono visibilmente instabili: la parte di copertura non ancora crollata. Nella primavera del 2002 costituiva un pericolo le tegole poste sul cornicione che protende su Via Croce; i vetri e le ante degli infissi esteni che affacciano su via Croce; il bagno ubicato sul lato Est dell'edificio, insistente su uno sbalzo realizzato, in putrelle laterizio e cls, realizzato in muratura di mattoni pieni di tipo UNI posto sulla proprietà adiacente.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	in abbandono

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIX
USOD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIX
USOD - Uso	scuola

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Boiano Domenico; Boaino Franza; Boiano Giovanni; Cercone Nicolina; Dergamo Giulia; Scialla Michele; Scuncio Domenico; Scuncio Enzo; Scuncio Giovanni

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178912_Scheda A_foto 1
FTAT - Note	Facciata principale_ Negativo 51521/c

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica

FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178912_Scheda A_foto 2
FTAT - Note	facciata principale_ Negativo 51522/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178912_Scheda A_foto 3
FTAT - Note	Particolare angolo su Via Croce_ Negativo 51523/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178912_Scheda A_foto 4
FTAT - Note	Particolare portale e rostro del portone d'ingresso_ Negativo 51524/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178912_Scheda A_foto 5
FTAT - Note	Particolare balcone_ Negativo 51525/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178912_Scheda A_foto 6
FTAT - Note	Facciata su Via Croce_ Negativo 51527/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE

FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178912_Scheda A_foto 8
FTAT - Note	Particolare zona arretrata su facciata principale_ Negativo 51528/c
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAE - Ente proprietario	SABAP_CE
DRAC - Collocazione	Scheda A
DRAN - Codice identificativo	178912_Scheda A_catastale
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A
FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Faldone n.23
FNTI - Codice identificativo	178912_Scheda A
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	visura catastale
FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Scheda A
FNTI - Codice identificativo	178912_Scheda A_visure
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico-architettonica
FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Scheda A
FNTI - Codice identificativo	178912_Scheda A_relazione
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Elenco proprietari
FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Scheda A
FNTI - Codice identificativo	178912_Scheda A_proprieta
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	ordinanza
FNTD - Data	2001
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Scheda A
FNTI - Codice identificativo	178912_Scheda A_ordinanza
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Speltra, N.R.
FUR - Funzionario responsabile	Leva, G.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Coniglio, Paola
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP.