# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00308792
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

## **RV - RELAZIONI**

#### **RVE - STRUTTURA COMPLESSA**

**RVEL - Livello** bene individuo

## **OG - OGGETTO**

#### **OGT - OGGETTO**

OGTD - Definizione tipologica chiesa
OGTQ - Qualificazione sussidiaria

OGTN - Denominazione Madonna dell'Ospedale

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato

ITALIA

PVCR - Regione

Emilia-Romagna

PVCP - Provincia

RN

PVCC - Comune

San Giovanni in Marignano

PVCL - Località SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

**PVCI - Indirizzo** Piazzetta Chiesa

**CST - CENTRO STORICO** 

**CSTN - Numero d'ordine** 01

**CSTD - Denominazione** San Giovanni in Marignano

**CSTA** capoluogo municipale

**ZUR - ZONA URBANA ZURN - Numero** 01 ZURD - Denominazione zona centrale **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** localizzazione fisica CTL - Tipo di localizzazione CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE **CTSC - Comune** San Giovanni in Marignano CTSF - Foglio/Data 10/1993 CTSN - Particelle B **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto** GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO** GPDPX - Coordinata X 12.711872 GPDPY - Coordinata Y 43.939578 GPM - Metodo di punto approssimato georeferenziazione GPT - Tecnica di rilievo da foto aerea senza sopralluogo georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di WGS84 riferimento **GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB** - Descrizione sintetica Google maps GPBT - Data 2019 **GPBO - Note** (4397696) https://www.google.it/maps **AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBR - Riferimento** costruzione all'intervento ATBD - Denominazione maestranze locali **ATBM** - Fonte NR (recupero pregresso) dell'attribuzione **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** ala destra **RENS - Notizia sintetica** costruzione L'edificio, allo stato attuale, presenta caratteristiche stilistiche e **RENN - Notizia** strutturali ascrivibili alla 1° metà del seolo XIX. **RENF** - Fonte n.d.c. **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** XIX **RELS - Secolo** 

inizio

post

**RELF** - Frazione di secolo

**RELW - Validità** 

DELIG C	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVW - Validità	ante
N - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
N - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
/ - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
) - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su arelle
P - COPERTURE	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE EST</b>	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della</b> forma	collegate fra loro
CPC - STRUTTURA E TECNIC	

CPCR - Riferimento	intera struttura
CPM - MANTO DI COPERTURA	$\mathbf{A}$
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZ	ZIONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	mattonelle in cotto
PVMS - Schema del disegno	a corsi regolari
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Pietro
CDGI - Indirizzo	Via XX Settembre, 10 - San Giovanni in Marignano (RN)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	FERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico

FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137225
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137226
FTAT - Note	veduta verso l'altare
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137227
FTAT - Note	veduta verso l'uscita della chiesa
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308792mappa
DRAD - Data	1993
O - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Nicastri S.
FUR - Funzionario responsabile	Cozzolino G.
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Peruzzi, Lucia
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco
N - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio si trova in buone condizioni sia di conservazione che di manutenzione. // ATBM(1): n.d.c.