SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	1
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo	11
generale	00371464
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	3631_043023
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievamento danni post sisma
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Auditorium di San Paolo
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	ONE
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa Santo Sepolcro
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	RAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GE	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Macerata
PVCL - Località	Macerata
PVCI - Indirizzo	Via Don Giovanni Minzoni
CS - LOCALIZZAZIONE CATAS	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CA	
CTSC - Comune	Macerata
CTSF - Foglio/Data	67/ 2019 F
CTSN - Particelle	E AMUTE DINITO
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PU	NIO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.454287
GPDPY - Coordinata Y	43.300368
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENT	0
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4506533) https://www.google.com/maps
U - DEFINIZIONE CULTURAL	$oldsymbol{\mathbb{E}}$
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Storicamente la chiesa era la cripta dell'Auditorium di San Paolo, successivamente è stata separata.
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016/10/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2016/10/00
N - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cripta

PNT - PIANTA

PNTS - Schema a croce greca

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione cripta

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione cripta

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a cupola

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione cripta

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a ombrello

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione interna

SCLG - Genere scala

SCLL - Collocazione cripta

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione cripta

PVMG - Genere in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione cripta

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo affresco

DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	cripta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di porta
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	-
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di finestra
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	-
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	pietra
O - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	cripta
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	Volte della navata centrale e laterale, lesioni o sconnessioni. (rilevamento danni post sisma: 2017/03/13)
S - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	auditorium
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
U - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Confraternita San Sepolcro
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (D. Lgs. 42/2004 art. 12 comma 1)

FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Unità di Crisi	
FTAN - Codice identificativo	1100371464_foto01	
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Unità di Crisi	
FTAN - Codice identificativo	1100371464_foto02	
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Unità di Crisi	
FTAN - Codice identificativo	1100371464_foto03	
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma	
FNTA - Autore	Unità di Crisi	
FNTD - Data	2017/03/13	
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche	
FNTS - Posizione	043023	
FNTI - Codice identificativo	1100371464_scheda	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa	
FNTA - Autore	Unità di Crisi	
FNTD - Data	2017/03/13	
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche	
FNTS - Posizione	043023	
FNTI - Codice identificativo	1100371464_foto	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2019	
CMPN - Nome	Panzani, Laura	
FUR - Funzionario	Bellesi, Rosella	
responsabile		
AN - ANNOTAZIONI		
	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla	

OSS - Osservazioni	scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).