SCHEDA

CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	I	
NCT - CODICE UNIVOCO	•	
NCTR - Codice regione	11	
NCTN - Numero catalogo		
generale	00371393	
ESC - Ente schedatore	S263	
ECP - Ente competente	S263	
RV - RELAZIONI		
ROZ - Altre relazioni	1100371394	
ROZ - Altre relazioni	1100371395	
AC - ALTRI CODICI		
ACS - SCHEDE CORRELATE		
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche	
ACSC - Codice	043054_2607	
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/03/11)	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione	deposito	
tipologica	•	
OGTN - Denominazione	Deposito di Villa Magnalbò	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Marche	
PVCP - Provincia	MC	
PVCC - Comune	Treia	
PVCL - Località	SCHITO	
PVCI - Indirizzo	Contrada Schito, 57	
PVCV - Altre vie di comunicazione	presso la Villa Magnalbò	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE	
COTT TO 11.1 II	localizzazione fisica	
CTL - Tipo di localizzazione	CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
•	CASTALE	
•	Treia	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT		
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT CTSC - Comune	Treia 5	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT CTSC - Comune CTSF - Foglio/Data	Treia 5	

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 13.316196 GPDPY - Coordinata Y 43.351162 GPM - Metodo di punto approssimato georeferenziazione GPT - Tecnica di rilievo da foto aerea senza sopralluogo georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di WGS84 riferimento **GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica** google maps 2019 **GPBT** - Data GPBO - Note (4490143) https://www.google.com/maps **AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBR - Riferimento** costruzione all'intervento ATBD - Denominazione maestranze marchigiane **ATBM** - Fonte contesto dell'attribuzione **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** intorno **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVII RELF** - Frazione di secolo metà **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XVII **REVF** - Frazione di secolo metà PN - PIANTA **PNT - PIANTA** PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** SVCT - Tipo di struttura parete **SVCC - Genere** in muratura **SVCQ - Qualificazione del** in mattoni faccia a vista genere **CP - COPERTURE CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere a tetto **CPFF** - Forma

a capanna

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
O - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	pareti
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	meccanismo di taglio delle pareti; superficie interessata: meno di 1/3 (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/03/09; tipo di visita: completa)
S - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	deposito
J - CONDIZIONE GIURIDICA	E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURID	DICA
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
O - FONTI E DOCUMENTI DI	RIFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE I	FOTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/03/09
FTAN - Codice identificative	1100371393_foto2017
DRA - DOCUMENTAZIONE	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/09
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/09
BIL - Citazione completa	http://www.beniculturali.marche.it/Ricerca/tabid/41/ids/67438/Villa-Magnalbo/Default.aspx (consultazione: 2019/12/01)
O - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCE	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019

CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Licastro, Deborah
AN - ANNOTAZIONI	