# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 11 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00371397 |
| **ESC - Ente schedatore** | S263 |
| **ECP - Ente competente** | S263 |
| **AC - ALTRI CODICI** | |
| **ACS - SCHEDE CORRELATE** | |
| **ACSE - Ente** | U.C.C.R. Marche |
| **ACSC - Codice** | 2868_43054 |
| **ACSS - Specifiche** | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/11/03) |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | vicolo |
| **OGTQ - Qualificazione** | urbano |
| **OGTN - Denominazione** | Vicolo dell'Arco |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Marche |
| **PVCP - Provincia** | MC |
| **PVCC - Comune** | Treia |
| **PVCI - Indirizzo** | Vicolo dell Arco |
| **PVCV - Altre vie di comunicazione** | via dei Vasari, via A. Diaz |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Treia |
| **CTSF - Foglio/Data** | 57 |
| **CTSN - Particelle** | s.n.m. |
| **CTSE - Particelle ed altri elementi di confine** | 148, 149, 150 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 1 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |

| | |
|---|---|
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 13.311343 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 43.311564 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | google maps |
| **GPBT - Data** | 2019 |
| **GPBO - Note** | (4482920) https://www.google.com/maps |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze marchigiane |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | contesto |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENF - Fonte** | scheda rilievo danni sisma |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XV |
| **RELI - Data** | 1400/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XV |
| **REVI - Data** | 1400/00/00 |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a botte |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCC - Stato di conservazione** | danno lieve |
| **STCO - Indicazioni** | rilevamento danni post sisma 2016: 2017/10/24; tipo di visita: |

| | |
|---|---|
| **specifiche** | completa |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente pubblico territoriale |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Comune di Treia |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FTAD - Data** | 2017/10/24 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1100371397_foto2017 |
| **FTAT - Note** | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FTAD - Data** | 2017/10/24 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1100371397_foto2017_02 |
| **FTAT - Note** | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FTAD - Data** | 2017/10/24 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1100371397_foto2017_03 |
| **FTAT - Note** | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FTAD - Data** | 2017/10/24 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1100371397_foto2017_04 |
| **FTAT - Note** | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | estratto di mappa catastale |
| **DRAO - Note** | immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it |
| **DRAN - Codice identificativo** | 1100371397_sc |
| **FNT - FONTI E DOCUMENTI** | |

| | |
|---|---|
| **FNTP - Tipo** | scheda rilievo danni sisma |
| **FNTA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FNTD - Data** | 2017/10/24 |
| **FNTN - Nome archivio** | SABAP Marche |
| **FNTS - Posizione** | Treia/ 2868_43054 |
| **FNTI - Codice identificativo** | 1100371397_schedaSisma |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 2019 |
| **CMPN - Nome** | Musetti, Valentina |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Licastro, Deborah |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| **OSS - Osservazioni** | Dati dimensionali: larghezza 2.30 m, lunghezza 1.69 m, superficie 3.7 m, altezza media 2.4 m. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato). |