# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00046164
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251
RV - RELAZIONI	

**ROZ - Altre relazioni** 0100046159

## **OG - OGGETTO**

**OGT - OGGETTO** 

**OGTD - Definizione** 

tipologica

cascina

**OGTN - Denominazione** 

Abbazia di S. Antonio di Ranverso, Cascina dell'Ospedale

### LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Piemonte

**PVCP - Provincia** TO

**PVCC - Comune** Buttigliera Alta

**PVCI - Indirizzo** Strada Provinciale Susa - Torino

# **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

**CTSC - Comune** Buttigliera Alta

CTSF - Foglio/Data 3/ 1990 CTSN - Particelle 6

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.448424
GPDPY - Coordinata Y	45.081248
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENT	0
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2017
AU - DEFINIZIONE CULTURAL	E
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La Cascina dell'Ospedale sorge nel sito occupato anticamente dall'Ospedale per malati di ergotismo e ingloba parte di quelle strutture. I resti oggi visibili, la facciata di ingresso sulla Strada di Francia e le due aperture con cornice verso la corte di casa, risalgono al XV secolo, e sulla base di analogie con la facciata del pronao, a dopo il 1470 (Bertea 1923).
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da fonti bibliografiche e d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1470
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1470
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale

RENN - Notizia	Ospedale. Dafonti d'archivio è noto che la struttura perde funzionalità e importanza nel 1584 a causa della scomparsa dell'ergotismo allo stato endemico, tanto da risultare in abbandono (Visita Perruzzi, AAT)
RENF - Fonte	n.d.c. da fonti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1584
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1584
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	La data 1738 dipinta sulla facciata della casa indica una riedificazione della fabbrica, utilizzata non come ospedale ma come osteria. Questa destinazione d'uso è confermata dai testimoniale del 1777 ed è stata conservata anche dopo l'acquisizione da parte dell'Ordine Mauriziano e presumibilmente fino al 1835. Dopo questa data non viene più ricordata e gli edifici nei contratti d'affitto sono equiparati alle altre cascine.
RENF - Fonte	n.d.c. da fonti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1738
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1835
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Dal testimoniale per l'affittamento è noto che dopo il 1783, è stato costruito un muro dalla stalla fino alla fronte della casa con cancello in legno che chiudeva l'accesso al giardino retrostante. Dall'interno, addossato al muro, vi era un coperto ad una sola falda poggiante su un pilastro in cotto.
RENF - Fonte	n.d.c. da fonti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	мо кемото
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1783
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1783
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1847 è stata realizzata l'apertura di via S. Antonio, la demolizione di un tratto della cinta e la costruzione dei muri lungo la nuova strada utilizzando il materiale antico
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da fonti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1847
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
<b>REVI - Data</b>	1847
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1864 sono state realizzate delle riparazioni alle tre guglie della facciata, il trasporto e collocamento del peso in rovina esistente al Baraccone
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da fonti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1864
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
<b>REVI - Data</b>	1864
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1869 è stata ricostruita parte della cinta crollata.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da fonti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1869
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1869
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1870 è stato ricostruito un tratto della cinta dell'orto.

RENF - Fonte	n.d.c. da fonti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTR	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1870
REV - CRONOLOGIA, ESTR	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1870
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Nel 1877 è stato realizzato il rialzo di una tettoia chiusa ad una falda e un nuovo coperto a due spioventi.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da fonti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1877
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1877
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1878 è stato costruito il porcile.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da analisi costruttiva e stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1878
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
<b>REVI - Data</b>	1878
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1906 è stata rifatta la stalla fino a ridosso della facciata inglobando il pinnacolo di sinistra. Seguì una diffida dell'Ufficio Regionale per la Conservazione e la Tutela per liberare il pinnacolo e avviare i restauri.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da fonti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
<b>RELI - Data</b>	1906

REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
<b>REVI - Data</b>	1906	
- SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIN - Numero di piani	+2	
- IMPIANTO STRUTTURALE		
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio a pianta irregolare composita; strutture verticali in muratura i mattoni e in mattoni e ciottoli parzialmente intonacata; strutture orizzontali costituite da voltine e solai; copertura a falde con orditura lignea e manto in coppi	
N - PIANTA		
PNR - Riferimento alla parte	intero bene	
PNT - PIANTA		
PNTS - Schema	composto	
PNTF - Forma	irregolare	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	danno lieve	
STCO - Indicazioni specifiche	In fase di sopralluogo (2017), dall'osservazione esterna l'edificio appare recuperato e in discreto stato di conservazione	
S - RESTAURI		
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene	
RSTT - Tipo di intervento	In fase di sopralluogo (2017), dall'osservazione esterna e dal confron con le foto della scheda cartacea del 1991, si rilevano interventi di restauro	
JS - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	abitazione	
U - CONDIZIONE GIURIDICA F	E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà persona giuridica senza scopo di lucro	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA		
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939 art. 4)	
NVCE - Estremi provvedimento	1978/01/12	
O - FONTI E DOCUMENTI DI R	TEEDIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Giammaruco, Sofia
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	0100046164_2017_1
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03471
FTAN - Codice identificativo	0100046164_allegatoA
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03471
FTAN - Codice identificativo	0100046164_allegatoB
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03471
FTAN - Codice identificativo	0100046164_allegatoC
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03471
FTAN - Codice identificativo	0100046164_allegatoD
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03471
FTAN - Codice identificativo	0100046164_allegatoE
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03471
FTAN - Codice identificativo	0100046164_allegatoF

FTA - DOCUMENTAZIONE FO	DTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	positivo b/n	
FTAD - Data	1991	
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03471	
FTAN - Codice identificativo	0100046164_allegatoG	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	positivo b/n	
FTAD - Data	1991	
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03471	
FTAN - Codice identificativo	0100046164_allegatoH	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	DTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	positivo b/n	
FTAD - Data	1991	
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03471	
FTAN - Codice identificativo	0100046164_allegatoI	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	positivo b/n	
FTAD - Data	1991	
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03471	
FTAN - Codice identificativo	0100046164_allegatoL	
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale	
DRAO - Note	Buttigliera Alta, f.3/ 1990, p. 6	
<b>DRAC</b> - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03471	
DRAN - Codice identificativo	0100046164_allegato1	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo	
FNTD - Data	1991/06/20	
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo SABAP Torino	
FNTS - Posizione	n. 03471	
FNTI - Codice identificativo	0100046164_scheda	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE	CM - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Ferrero Regis, Alberto
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Giammaruco, Sofia
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento del corredo fotografico; aggiornamento dei paragrafi CO e RS; popolamento dei campi obbligatori; inserimento dei riferimenti del decreto di vincolo; integrazione dei dati su localizzazione geografico-amministrativa e georeferenziazione dell'immobile.