SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00006688
ESC - Ente schedatore	S280
ECP - Ente competente	S280
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	scuola materna
OGTN - Denominazione	Asilo infantile in Via Provvidenza n. 3
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	CN
PVCC - Comune	Alba
PVCI - Indirizzo	via Provvidenza, 3
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Alba
CTSF - Foglio/Data	37B/ 2019
CTSN - Particelle	667
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.036873
GPDPY - Coordinata Y	44.698981
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4421934) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Molinery
AUTA - Dati anagrafici	notizie inizio XX secolo
AUTH - Sigla per citazione	A_CN_005
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L’edificio venne costruito nel 1902 dall’ing. Molinery nell’area degli orti e del cimitero della vicina chiesa di S. Domenico. Nel 1966 del fabbricato venne sopraelevata per ricavare gli alloggi delle suore, mentre un braccio fu demolito per consentire l’apertura del giardino pubblico. Nel 1972, infine, sono state svolte opere di sistemazione del cortile e della recinzione.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1902/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1972/00/00

PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	a L
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNST - Tipo	cantine
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
CP - COPERTURE	
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in piastrelle di cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a dentelli
DECM - Materiali	cotto
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La facciata presenta macchie, colature, rinzaffi e graffiti. Gli elementi lignei e metallici sono degradati (2019).
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTT - Tipo di intervento	Sono stati sostituiti alcuni infissi ed è stata aggiunta una scala esterna in metallo. L’edificio è ancora destinato a scuola materna, ma presenta una manutenzione molto scarsa (2019).
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1972/00/00
RSTF - Data fine	1972/00/00

RSTT - Tipo di intervento	1972: sistemazione del cortile e della cancellata (1975).
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1969/00/00
RSTF - Data fine	1969/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1969: sopraelevazione di una parte del fabbricato per ospitare le suore; abbattimento di un braccio per consentire la creazione dell'adiacente giardino pubblico (1975).
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	asilo
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	asilo
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2019/09/11
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo
FTAN - Codice identificativo	0100006688_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2019/09/11
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo
FTAN - Codice identificativo	0100006688_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1975/12/20
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	Archivio Catalogo - 00676
FNTI - Codice identificativo	0100006688_01_scheda
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vico, Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	B_CN_012

AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1975
CMPN - Nome	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Vergano, Alice
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGF - Funzionario responsabile	Fantone, Monica
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	SISTEMA URBANO. L’edificio è compreso nell’area centrale storica della città, contrassegnata da tessuto viario medioevale sporadicamente interrotto (come in questo caso) da interventi otto-novecenteschi. RAPPORTI AMBIENTALI. L’asilo si trova a ridosso delle architetture più emergenti del centro storico cittadino: la chiesa di S. Domenico e il teatro Sociale; appartiene tuttavia a un isolato fortemente trasformato agli inizi del secolo. DESCRIZIONE. Edificio a un solo piano fuori terra, fatta eccezione per la zona centrale, a due livelli. Le superfici esterne sono percorse da fasce in cotto alternate ad intonaco; sotto il cornicione vi è una cornice a dentelli realizzata in cotto. Tutte le finestre sono ad arco fortemente ribassato. Internamente un lungo corridoi dà accesso alle aule. AGGIORNAMENTO. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP, CO, RS e DO.