


SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 19 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00115143 |
| ESC - Ente schedatore | R19CRICD |
| ECP - Ente competente | R19CRICD |

AC - ALTRI CODICI

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| ACC - Altro codice bene | R19A000161BB.CC.AA./ R19 |
|-------------------------|--------------------------|

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | privato |
| OGTN - Denominazione | Morillo |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-----------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Sicilia |
| PVCP - Provincia | AG |
| PVCC - Comune | Naro |
| PVCI - Indirizzo | via Specchi, 17 |
| PVCA | vicolo Riolo, 5 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Naro |
| CSTA | capoluogo municipale |

SET - SETTORE

| | |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

| | |
|---|---|
| SETN - Numero | 149 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Naro |
| CTSF - Foglio/Data | 64/1914 |
| CTSN - Particelle | 1989, 2075, 2078 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | 2076, 2077 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.792973 |
| GPDPY - Coordinata Y | 37.295753 |
| GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO | |
| GPCT - Tipo | ingresso prospetto principale |
| GPCL - Quota s.l.m. | 539 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google heart pro |
| GPBT - Data | 2019/08/01 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | architettura barocca |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| | Secondo il sig. Risciglione, attuale proprietario del primo piano, il Barone Morillo di Trabonella fece edificare il palazzo nel 1790. In realtà, non è stato possibile stabilire quale Barone di Trabonella abbia fatto costruire il palazzo; si ha solo notizia del fatto che la famiglia Morillo, originaria di Milano, si stabilì in Sicilia, a Messina, intorno al |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | XIII secolo, godendo della baronia di Riesi. "Si diramò poi in altre città dell'isola e precipuamente a Caltanissetta, ove un Ferdinando Morello acquistò la baronia del Trabonella nel 1747". Tale Ferdinando Morello, il cui nome ricorre più volte in parecchi atti notarili della città di Naro con la variante Morillo, sposò una tale Antonia Guccione di Naro (Nota del catalogatore). Per quanto riguarda la data di costruzione, il 1790, oltre ad essere stata tramandata oralmente, si trova scolpita in una iscrizione posta sull'architrave del portale di ingresso del prospetto principale. |
| RENF - Fonte | oralmente comunicata |
| RENF - Fonte | CB000343 |
| RENF - Fonte | n.d.c. |
| RENF - Fonte | LI - LSI (1) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1790/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1790/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | scala piano secondo |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Secondo il sig. Bonanno, attuale proprietario del secondo piano del Palazzo Morillo, la scala di accesso al detto piano è stata costruita in un momento successivo rispetto alla realizzazione dell'intero edificio, precisamente circa un secolo dopo, nel 1875. La scala fu fatta costruire da Calogero Bonanno, nonno dell'attuale proprietario, il quale, a tal fine, procedette all'acquisto del vano ove si trovano scala e androne, in quanto il locale non faceva parte del palazzo originario. |
| RENF - Fonte | oralmente comunicata |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1875/00/00 |
| RELX - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1875/00/00 |
| REVX - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | piano primo |

| | |
|--|---|
| RENS - Notizia sintetica | perizia di divisione |
| RENN - Notizia | Prima di emettere la sentenza di divisione in quattro quote del primo piano di Palazzo Morillo, il Tribunale Civile di Agrigento affidò al geom. Antonino Schembri Bonello il compito di produrre la perizie necessaria per la formazione delle quote. |
| RENF - Fonte | CA00115143_A1 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RELI - Data | 1922/05/26 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1922/05/30 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | piano primo |
| RENS - Notizia sintetica | perizia di divisione |
| RENN - Notizia | A seguito della sentenza del Tribunale Civile di Agrigento del 26-30 maggio 1922 veniva disposta la divisione del primo piano in quattro quote. Il 3 marzo 1928 si procedette quindi alla loro assegnazione, sulla base di una pianta eseguita dall'ing. Accardi (tale pianta non è stata reperita, nota del catalogatore). Una quota venne assegnata alla signora Beatrice Gurrieri e le tre rimanenti al signor Nonio Risciglione. |
| RENF - Fonte | CA00115143_A2 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RELI - Data | 1922/05/26 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| REVI - Data | 1928/03/03 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | piano primo |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | A seguito della sentenza di divisione del primo piano in quattro quote, emessa il 3 marzo 1928, si condannarono i possessori a chiudere con "fabbrica piena" le due porte di comunicazione tra le stanze di diversa proprietà; inoltre si impose loro di murare, in breve tempo, la porta arbitrariamente aperta nel sottoscala, che consentiva un indebito accesso al magazzino. La stessa sentenza stabilì che atrio, cisterna, pollaio e sottoscala erano di proprietà comune. |
| RENF - Fonte | CA00115143_A2 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |

| | |
|--|--|
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| RELI - Data | 1928/03/03 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| REVI - Data | 1928/03/03 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | danneggiamento |
| RENN - Notizia | I proprietari di entrambi i piani del palazzo inoltrano, in data 12 ottobre 1940, una comunicazione al Pretore del Mandamento di Naro. Con essa fanno presente la necessità di lavori di restauro resi urgenti dalle condizioni dell'edificio. In particolare si informa che i tetti hanno bisogno di sollecite riparazioni, che vi sono danni alla soffitta e alla carta da parati delle stanze a causa dell'umidità imprigionata; inoltre la rottura di alcune travi costituiva un grave pericolo. |
| RENF - Fonte | CA00115143_A3 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| RELI - Data | 1940/10/12 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| REVI - Data | 1940/10/12 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | lato SW |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli sfalsati |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | La configurazione strutturale primaria del bene in esame si compone di una maglia muraria regolare costituita da blocchi, squadri e non di calcarenite, sulla quale si impostano le strutture di orizzontamento. Queste ultime, utilizzano la tecnica dell'incannicciatura per le finte volte, e la tecnica dell'intelaiatura e riempimento per i solai piani. Le strutture di copertura realizzano travature lignee ad orditura semplice, sulle quali si dispone il manto di copertura in coppi di cotto. |

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema irregolare

PNTF - Forma poligonale a sei lati

PNTE - Dati icnografici significativi vano (5)

PNTE - Dati icnografici significativi vano accessorio

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota cm 418

PNTS - Schema irregolare

PNTF - Forma poligonale a sei lati

PNTE - Dati icnografici significativi androne (2)

PNTE - Dati icnografici significativi corte

PNTE - Dati icnografici significativi vano (6)

PNTE - Dati icnografici significativi vano scala

PNTE - Dati icnografici significativi vano accessorio (3)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota cm 949

PNTS - Schema irregolare

PNTF - Forma poligonale a sei lati

PNTE - Dati icnografici significativi scala

PNTE - Dati icnografici significativi vano (8)

PNTE - Dati icnografici significativi vano accessorio (3)

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Il monumento ammorsa le sue fondazioni su un terreno costituito da calcareniti passanti, sia lateralmente che inferiormente, a sabbie. Sotto di esse si trovano argille grigio-azzurre. Ricostruzione substrato su osservazione diretta e letteraria.

FNS - STRUTTURE

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua (?) |
| FNSQ - Qualificazione del tipo | superficiale |
| FNSC - Tecnica costruttiva | muratura a sacco |
| FNSM - Materiali | calcarenite (?) |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---|-------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | omogenea |
| SVCM - Materiali | calcarenite |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| SOU - Ubicazione | piano primo, lato interno, vano scala |
|-------------------------|---------------------------------------|

SOF - TIPO

| | |
|--|------------|
| SOFG - Genere | volta (?) |
| SOFF - Forma | a crociera |
| SOFQ - Qualificazione della forma | quadrata |

SOE - STRUTTURA

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| SOER - Riferimento | intera |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura (?) |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|---|
| SOU - Ubicazione | piano secondo, lato esterno/ piano secondo, lato interno, I e II vano da NW |
|-------------------------|---|

SOF - TIPO

| | |
|--|-----------------------------------|
| SOFG - Genere | finta volta |
| SOFF - Forma | a botte con testate di padiglione |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a pianta quadrangolare |

SOE - STRUTTURA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SOER - Riferimento | intera |
| SOEC - Tecnica costruttiva | carpenteria lignea/ incannicciatura |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|--|
| SOU - Ubicazione | piano primo, lato esterno, II, III e IV vano da NW |
|-------------------------|--|

SOF - TIPO

| | |
|--|-----------------------------------|
| SOFG - Genere | finta volta |
| SOFF - Forma | a botte con testate di padiglione |
| SOFQ - Qualificazione della forma | rettangolare |

SOE - STRUTTURA

| | |
|--|--|
| SOER - Riferimento | intera |
| SOEC - Tecnica costruttiva | carpenteria lignea/ incannicciatura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | piano primo, lato interno, I e II vano da NW |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta (?) |
| SOFF - Forma | a crociera |
| SOFQ - Qualificazione della forma | quadrata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura (?) |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | piano primo, corte, androne NW |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta (?) |
| SOFF - Forma | a crociera |
| SOFQ - Qualificazione della forma | quadrata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura (?) |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | piano primo, androne SE |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFQ - Qualificazione della forma | rettangolare |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera |
| SOEC - Tecnica costruttiva | intelaiatura e riempimento |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | lato esterno |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falda unica |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera |
| CPCT - Struttura primaria | travatura |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | cotto |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|--------------|
| CPU - Ubicazione | lato interno |
|-------------------------|--------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|-----------------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falda unica |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a colmi differenziati |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| CPCR - Riferimento | parte NW |
| CPCT - Struttura primaria | travatura |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|----------|
| CPMR - Riferimento | parte NW |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | cotto |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|--------------|
| CPU - Ubicazione | lato interno |
|-------------------------|--------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|-----------------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falda unica |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a colmi differenziati |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|----------|
| CPCR - Riferimento | parte SE |
| CPCT - Struttura primaria | solai |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|----------|
| CPMR - Riferimento | parte SE |
| CPMT - Tipo | battuto |
| CPMM - Materiali | cemento |

SC - SCALE

SCL - SCALE

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| SCLU - Ubicazione | esterna nella corte |
| SCLG - Genere | scaletta |
| SCLO - Categoria | d'accesso |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | adiacente alla parete SW |
| SCLF - Forma planimetrica | rettangolare |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|---------------------------|------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | su volta |
| SCSM - Materiali | calcarenite |
| SCSM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE

| | |
|----------------------------------|--|
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna/ piano primo, lato interno, vano scala |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | d'accesso |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | perpendicolare alla parete NW |
| SCLF - Forma planimetrica | a pianta quadrata |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | su volta |
| SCSM - Materiali | calcarenite |
| SCSM - Materiali | conglomerato cementizio |
| SCSM - Materiali | acciaio |
| SCSM - Materiali | gesso |
| SCSM - Materiali | marmo |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|--------------------------|-------------|
| PVMU - Ubicazione | p. 1 |
| PVMG - Genere | ammattonato |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|--------------------------|---|
| PVMU - Ubicazione | p. 1, lato esterno, III e IV vano da NW |
| PVMG - Genere | piastrellato |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|--------------------------|---|
| PVMU - Ubicazione | p. 1, lato esterno, II e III vano da NW |
| PVMG - Genere | ammattonato |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| PVMU - Ubicazione | p. 1, lato interno, II vano da NW |
| PVMG - Genere | ammattonato |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|--------------------------|-------------|
| PVMU - Ubicazione | p. 2 |
| PVMG - Genere | ammattonato |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ prospetto principale, II livello, I e II partito da sinistra, coronamento |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni | La patina scura è presente lungo tutta la cornice di coronamento ed |

| | |
|--------------------------------------|---|
| specifiche | interessa, in modo più o meno marcato, anche la parte terminale delle lesene. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | murature/ prospetto principale, I partito da sinistra |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | La lesione interessa il partito murario nell'area di minore resistenza e cioè in corrispondenza delle aperture; notevole è l'abbassamento del concio di chiave della piattabanda, pari a circa 2 cm. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ prospetto principale, III partito da sinistra, lesena W |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Degrado di materiali lapidei con microrganismi. Il deposito stratiforme è notevolmente compatto ed interessa quasi per intero la lesena, estendendosi poi, in misura meno marcata, su piccole porzioni dell'intonaco. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ prospetto principale, I e II livello, III partito da sinistra |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | A seguito del crollo della cornice di coronamento, si è avuta la percolazione d'acqua che ha provocato la formazione di depositi di natura organica di colore verdastro. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ prospetto principale, portale, parte sommitale |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Degrado di materiali lapidei con depositi superficiali causato da percolazione d'acqua. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ mensole/ prospetto principale, II livello, balconi |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Degrado di materiali lapidei con depositi superficiali causato da percolazione d'acqua. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ prospetto principale, II livello, frontoni |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Degrado di materiali lapidei. I depositi superficiali risultano più marcati nei frontoni arcati; quello triangolare presenta invece aree prive di tale degrado. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ prospetto principale, II livello, II partito da sinistra

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

L'intonaco si presenta coperto da una patina biancastra imputabile a depositi di natura organica, quali muffe e licheni; nella parte inferiore sono presenti inoltre croste nere dovute ad accumulo di polvere e terriccio, che rendono il materiale abbastanza deperibile.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ prospetto principale, II livello, cornice di coronamento

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

La notevole infiltrazione di acqua, provocata dalle cattive condizioni in cui versa la copertura, ha determinato grossi accumuli di umidità nell'area prossima al coronamento dell'edificio, con conseguente degrado dei materiali presenti.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

modanature/ prospetto principale, II livello, II partito da sinistra, lesena N

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici e accumulo di materiale pulverulento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

modanature/ prospetto principale, I livello, I partito da sinistra, lesena N

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

La risalita capillare ha provocato una diminuzione di coesione nella calcarenite, e un peggioramento delle caratteristiche meccaniche originarie. In alcuni punti il processo progredisce fino a giungere alla polverizzazione del materiale.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

modanature/ prospetto principale, I livello, I partito da sinistra, basamento

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

La risalita capillare ha provocato un decoesione nella calcarenite con un peggioramento delle caratteristiche meccaniche originarie. In alcuni punti si nota una polverizzazione del materiale.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ modanature/ prospetto principale, II livello, I partito da sinistra

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici e accumulo di materiale pulverulento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ prospetto principale, II livello, II e III partito da sinistra |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Degrado di intonaci con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici e accumulo di materiale pulverulento. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ prospetto principale, I livello, III partito da sinistra, lesena V, basamento |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Degrado di materiali lapidei con asportazione di materiale causato da azione antropica. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ prospetto principale, I livello, III partito da sinistra, lesena W |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da basso grado di cementazione, agenti atmosferici, umidità ed escursione termica. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ prospetto principale, I livello, II partito da sinistra, porta, incorniciatura |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da basso grado di cementazione, agenti atmosferici, umidità ed escursione termica. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ prospetto principale, II livello, I partito da sinistra |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Degrado di intonaci con presenza di vegetazione causato da umidità. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | murature/ prospetto principale, III partito da sinistra |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dissesto di strutture verticali con fessurazioni e sconnesione dei giunti causato da cedimento differenziato del terreno. La lesione è ben visibile sulle architravi delle aperture. Il frontone della portafinestra presenta una notevole sconnesione dei giunti, mentre il concio di chiave della piattabanda è leggermente abbassato. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ prospetto principale, II livello, III partito da sinistra, cornice di coronamento |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Il crollo della cornice, causato probabilmente dalla notevole quantità di acqua che si è infiltrata dalla copertura, ha provocato il crollo della mensola del balcone e di uno dei reggimensole che la sostenevano. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | murature/ prospetto principale, II livello, I partito da sinistra |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dissesto di strutture verticali con fessurazione passante causato da cedimento differenziato del terreno. La lesione è verticale ed è localizzata lungo la linea di separazione fra la lesena sinistra ed il partito murario. Essa risulta più ampia nella parte superiore e va assottigliandosi verso il basso. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ prospetto principale, I livello, I partito da sinistra |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'umidità di risalita capillare ha provocato il rigonfiamento dell'intonaco ed il successivo distacco per un'altezza di circa 1 mt, con conseguente messa a nudo del muro sottostante. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ prospetto principale, II livello, II partito da sinistra, lato W |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Degrado di intonaci con distacco di materiale. Il distacco di intonaco è stato provocato da una notevole infiltrazione d'acqua causata dalla cattiva condizione in cui versa la copertura. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | murature/ corpo, II piano, lato interno, IV vano da NW |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dissesto di strutture verticali con fessurazione. La messa in opera di un solaio in acciaio e laterizi per la realizzazione di un soppalco, ha generato nelle pareti un sovraccarico con il conseguente insorgere di fessurazioni ad andamento subverticale. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | murature/ corpo, II piano, lato esterno, II vano da NW, parete NW |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni | L'infiltrazione d'acqua dalla copertura ha provocato una diminuzione delle caratteristiche meccaniche del materiale costituente l'architrave e contemporaneamente un aumento del peso della struttura muraria |

| | |
|--------------------------------------|--|
| specifiche | gravante su di essa; ciò ha generato il distacco dell'intero partito murario sovrastante la portafinestra con l'insorgere di lesioni alle estremità dell'architrave. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ corpo, I piano, lato esterno, II e III vano da NW, intradosso volta |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'umidità ha determinato una scoloritura della tinteggiatura originaria, principalmente in corrispondenza della linea d'imposta della parete SW. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | murature/ corpo, I piano, lato esterno, IV vano da NW |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dissesto di orizzonamenti con fessurazione. Le lesioni, tutte passanti, interessano in linea di massima l'asse di simmetria delle tre aperture; sulla parte NE è presente una lesione con andamento subverticale. La piattabanda della portafinestra della parete SE ha il concio di chiave leggermente abbassato. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | volte/ corpo, lato interno, vano scala |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dissesto di orizzonamenti con fessurazione. E' probabile che il cedimento di qualche pilastro su cui si impostano le volte rampanti a crociera, abbia prodotto il dissesto riscontrato. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ corpo, I piano, lato interno, androne |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'infiltrazione d'acqua ha provocato nell'angolo S del vano, il distacco completo dell'intonaco |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ corpo, I piano, lato interno, I vano da NW, pareti |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Degrado di intonaci con scagliatura. Il fenomeno si verifica per infiltrazione d'acqua che determina la reidratazione delle malte di gesso. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ cortile, pareti |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCO - Indicazioni specifiche | La rottura di un pluviale ha provocato, nella parete SW, la formazione di depositi superficiali di colore verdastro e di vegetazione sparsa; in tutte le pareti inoltre, si notano distacchi di intonaco con venuta a giorno del muro sottostante. |
|--------------------------------------|--|

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| USAR - Riferimento alla parte | p. t. |
| USAD - Uso | esercizio commerciale |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|---|
| USAR - Riferimento alla parte | p. 1, lato interno, II vano da NW/ p. 1, lato esterno, II III e IV vano da NW |
| USAD - Uso | residenza |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| USAR - Riferimento alla parte | p. 2 |
| USAD - Uso | residenza |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|---|
| USAR - Riferimento alla parte | p. 1, lati esterno ed interno, I vano da NW |
| USAD - Uso | esercizio culturale |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|------------|
| USOR - Riferimento alla parte | p. t. |
| USOC - Riferimento cronologico | originario |
| USOD - Uso | magazzino |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|------------|
| USOR - Riferimento alla parte | p. 1 |
| USOC - Riferimento cronologico | originario |
| USOD - Uso | residenza |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|------------|
| USOR - Riferimento alla parte | p. 2 |
| USOC - Riferimento cronologico | originario |
| USOD - Uso | residenza |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| CDGS - Indicazione specifica | Di Bartolo, Ignazio |
| CDGS - Indicazione | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| specifica | Bonanno, Francesca |
| CDGS - Indicazione specifica | Aronica, Giuseppa |
| CDGS - Indicazione specifica | Provenzano, Calogera Caterina |
| CDGS - Indicazione specifica | Risciglione, Salvatore |
| CDGS - Indicazione specifica | Risciglione, Maria |
| CDGS - Indicazione specifica | Risciglione, Guido |
| CDGS - Indicazione specifica | Meli, Maria Pia |
| CDGS - Indicazione specifica | Politi, Palmira |
| CDGS - Indicazione specifica | Giglio, Giuseppe |
| CDGS - Indicazione specifica | Curto, Teresa |
| CDGS - Indicazione specifica | Bruccoleri, Ernesto |
| CDGS - Indicazione specifica | Bruccoleri, Beatrice |
| CDGS - Indicazione specifica | Fedele, Gaetana |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|---|
| STUT - Strumenti in vigore | Programma di fabbricazione |
| STUN - Sintesi normativa zona | Possibilità di eseguire opere di ristrutturazione e consolidamento non alterando volumetricamente, morfologicamente e strutturalmente il bene |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115143_206 |
| FTAT - Note | esterno - prospetto principale |
| FTAF - Formato | jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115143_208 |

| | |
|---|---|
| FTAT - Note | esterno - prospetto principale - II livello: II partito da sinistra - portafinestra |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115143_230 |
| FTAT - Note | esterno - prospetto principale: angolo W - degrado |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115143_213 |
| FTAT - Note | interno - corpo - I piano - androne NW - particolare |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115143_214 |
| FTAT - Note | interno - corpo - I piano - androne SE |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115143_216 |
| FTAT - Note | interno - corpo: lato esterno - I piano - III vano da NW - intradosso volta |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e |

| | |
|---|---|
| FTAE - Ente proprietario | Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115143_218 |
| FTAT - Note | interno - corpo: lato esterno - I piano - II vano da NW - intradosso volta |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115143_220 |
| FTAT - Note | interno - corpo: lato esterno - II piano - II vano da NW - intradosso volta |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115143_221 |
| FTAT - Note | interno - corpo: lato esterno - copertura - intradosso |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115143_223 |
| FTAT - Note | interno - corpo: lato esterno - I piano - IV vano da NW - pavimento |
| FTAF - Formato | jpeg |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | pianta a quota +00418 cm |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115143_100A |
| | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAA - Autore | Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta |
| DRAD - Data | 1992/04/24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | pianta proiezioni a quota +00418 cm |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115143_101A |
| DRAA - Autore | Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta |
| DRAD - Data | 1992/04/24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | pianta quotata a quota +00418 cm |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115143_102A |
| DRAA - Autore | Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta |
| DRAD - Data | 1992/04/24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | pianta a quota +00949 cm |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115143_100B |
| DRAA - Autore | Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta |
| DRAD - Data | 1992/04/24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | pianta proiezioni a quota +00949 cm |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAE - Ente proprietario | Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115143_101B |
| DRAA - Autore | Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta |
| DRAD - Data | 1992/04/24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | pianta quotata a quota +00949 cm |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115143_102B |
| DRAA - Autore | Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta |
| DRAD - Data | 1992/04/24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | prospetto principale |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115143_103A |
| DRAA - Autore | Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta |
| DRAD - Data | 1992/04/24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | sezione longitudinale |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115143_104A |
| DRAA - Autore | Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta |
| DRAD - Data | 1992/04/24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | sezione longitudinale quotata |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115143_105A |
| DRAA - Autore | Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta |
| DRAD - Data | 1992/04/24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | prospetto principale - carta dei materiali |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115143_106A |
| DRAA - Autore | Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta |
| DRAD - Data | 1992/04/24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115143_107A |
| DRAA - Autore | Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta |
| DRAD - Data | 1992/04/24 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | manoscritto |
| FNTT - Denominazione | Sentenza del tribunale civile di Agrigento |
| FNTD - Data | 1922/05/25 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio privato Risciglione - Naro (AG) |
| FNTS - Posizione | dato non presente |
| FNTI - Codice identificativo | CA00115143_A1 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | dattiloscritto |
| FNTT - Denominazione | Sentenza di divisione dell'immobile |

| | |
|--|--|
| FNTD - Data | 1928/03/03 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio privato Risciglione - Naro (AG) |
| FNTS - Posizione | dato non presente |
| FNTI - Codice identificativo | CA00115143_A2 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | dattiloscritto |
| FNTT - Denominazione | Richiesta al pretore del Mandamento di Naro |
| FNTD - Data | 1940/10/12 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio privato Risciglione - Naro (AG) |
| FNTS - Posizione | dato non presente |
| FNTI - Codice identificativo | CA00115143_A3 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Di Crollalanza, Giovanni Battista |
| BIBD - Anno di edizione | 1965 |
| BIBH - Sigla per citazione | CB000343 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Lentini, Fabio |
| BIBD - Anno di edizione | 1987 |
| BIBH - Sigla per citazione | CB000336 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Decima, Arvedo |
| BIBD - Anno di edizione | 1971 |
| BIBH - Sigla per citazione | CB000342 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 172-186 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1992 |
| CMPN - Nome | Bentivegna, Antonella |
| CMPN - Nome | Arciprete, Antonello |
| CMPN - Nome | Cavallaro, Claudia |
| CMPN - Nome | Giardina, Tullia |
| CMPN - Nome | Leotta, Santi |
| CMPN - Nome | Lomonaco, Gian Maria |
| CMPN - Nome | Micalizzi, Giuseppe |
| CMPN - Nome | Mistretta, Mauro |

| | |
|---|--------------------------|
| CMPN - Nome | Patti, Maria Grazia |
| CMPN - Nome | Ricotta, Calogero |
| CMPN - Nome | Giudice, Maria Rosa |
| RSR - Referente scientifico | Giudice, Maria Rosa |
| FUR - Funzionario responsabile | Giudice, Maria Rosa |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2020 |
| RVMN - Nome | Vitale, Antonino |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Vitale, Antonino |
| AGGE - Ente | R19CRICD |
| AGGR - Referente scientifico | Giuliano, Selima Giorgia |
| AGGF - Funzionario responsabile | Giuliano, Selima Giorgia |