

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | C        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 19       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00115149 |
| ESC - Ente schedatore           | R19CRICD |
| ECP - Ente competente           | R19CRICD |

## AC - ALTRI CODICI

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| ACC - Altro codice bene | R19A000204BB.CC.AA./ R19 |
|-------------------------|--------------------------|

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa             |
| OGTQ - Qualificazione         | madre              |
| OGTN - Denominazione          | S. Maria di Loreto |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                |
|------------------|----------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA         |
| PVCR - Regione   | Sicilia        |
| PVCP - Provincia | CL             |
| PVCC - Comune    | Delia          |
| PVCI - Indirizzo | piazza Matrice |
| PVCA             | via Trento, 5  |

### CST - CENTRO STORICO

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 01                   |
| CSTD - Denominazione   | Delia                |
| CSTA                   | capoluogo municipale |

### SET - SETTORE

|             |    |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

|   |  |
|---|--|
| <b>SETN - Numero</b>                                  | 052  |
| <b>SETP - Numero nel settore</b>                      | 001  |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                  |  |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica  |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                 |  |
| <b>CTSC - Comune</b>                                  | Delia  |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                             | 8 all. A/ 1978   |
| <b>CTSN - Particelle</b>                              | D  |
| <b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b> | 2248, 2140, 1448, 1443, 2139, 1140   |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>          |  |
| <b>GPI - Identificativo punto</b>                     | 2  |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica  |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>                    |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                                   |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                           | 13.927245  |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                           | 37.356332  |
| <b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>                |  |
| <b>GPCT - Tipo</b>                                    | ingresso prospetto principale  |
| <b>GPCL - Quota s.l.m.</b>                            | 421  |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>             | punto esatto   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>            | rilievo da foto aerea senza sopralluogo  |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>      | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                      |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>                   | google heart pro   |
| <b>GPBT - Data</b>                                    | 2019/08/01   |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                     |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                         |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>              | costruzione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                           | maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>                 | fonte archivistica   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                          |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                                  |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>                            | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                       | fondazione   |
| <b>RENN - Notizia</b>                                 | La fondazione della terra di Delia avvenne tra il 1598 e il 1604, durante il regno di Filippo II di Spagna e a questi stessi anni si può risalire la costruzione della Chiesa Madre, anche se la prima notizia documentata circa la sua esistenza è del 1608. La relazione di una visita pastorale del vescovo di Girgenti, riportata da fonti |

bibliografiche, fa infatti riferimento alla "chiesa madre col titolo di S. M. di Loreto", mentre una generica descrizione di alcuni arredi ci è fornita da un documento del 1609. Si può quindi concludere che, già a questa data, la chiesa fosse completa nelle sue strutture architettoniche.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>RENF - Fonte</b> | CB000344      |
| <b>RENF - Fonte</b> | CB000342      |
| <b>RENF - Fonte</b> | CA00115149_A1 |

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>RELS - Secolo</b>             | XVI           |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b> | ultimo quarto |
| <b>RELI - Data</b>               | 1598/00/00    |

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>REVS - Secolo</b>             | XVII         |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b> | primo quarto |
| <b>REVI - Data</b>               | 1609/07/07   |

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>REN - Riferimento</b>        | intero bene           |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | elezione a parrocchia |

**RENN - Notizia**  
Nel 1622, a venticinque anni dalla fondazione della terra di Delia, "il numero degli abitanti era notevolmente cresciuto e si impose la fondazione della parrocchia". La bolla di fondazione della stessa "stabilisce, decreta e ordina che nella chiesa madre della terra di Delia vi sia il suo perpetuo parroco con l'onore, il titolo e la prerogativa di arciprete". Inoltre si concedeva alla parrocchia "la facoltà di percepire ed esigere dagli abitanti" denaro e frumento "come per consuetudine e diritto divino".

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>RENF - Fonte</b> | CB000342 |
|---------------------|----------|

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>RELS - Secolo</b>             | XVII         |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b> | primo quarto |
| <b>RELI - Data</b>               | 1622/00/00   |

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>REVS - Secolo</b>             | XVII         |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b> | primo quarto |
| <b>REVI - Data</b>               | 1622/01/06   |

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>REN - Riferimento</b>        | intero bene |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | descrizione |

**RENN - Notizia**  
Non è possibile ricostruire l'aspetto originario della chiesa al tempo della sua elezione a parrocchia. Tuttavia, un documento stilato in occasione della visita pastorale del 1669, ci permette di stabilire che all'interno esistevano sei altari, ognuno con un diverso titolo, in cui si celebravano messe istituite tramite legati e donazioni.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>RENF - Fonte</b> | CB000342 |
|---------------------|----------|

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>RELS - Secolo</b>             | XVII         |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b> | terzo quarto |
| <b>RELI - Data</b>               | 1669/00/00   |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>REVS - Secolo</b>             | XVII         |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b> | terzo quarto |
| <b>REVI - Data</b>               | 1669/00/00   |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>REN R - Riferimento</b>      | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | ricostruzione |

**RENN - Notizia**

Nel 1712 la chiesa venne ricostruita "quasi sin dalle fondamenta", assumendo in tal modo la struttura che in parte mantiene tuttora. I lavori, patrocinati dal governatore della terra di Delia, si svolsero piuttosto a rilento e l'edificio venne ultimato definitivamente solo 25 anni più tardi, nel 1737. Le ragioni che spinsero alla riedificazione del monumento non sono ben chiare, ma è presumibile che l'accresciuto numero degli abitanti richiedesse un ambiente più ampio per la riunione dei fedeli. Tuttavia, da un attento confronto di due documenti del 1669 e del 1738 contenenti descrizioni dell'interno della chiesa, prima e dopo la sua riedificazione, è evidente che pochi furono i cambiamenti apportati nel nuovo edificio. Durante il lungo periodo in cui vennero effettuati i lavori, venne decretato che i riti religiosi e l'amministrazione dei sacramenti fossero celebrati nella chiesa del Carmine. Un' interessante testimonianza, a tal proposito, ci è fornita da un atto di battesimo del 1713 in cui tale decisione è motivata dal fatto che "la vera matrice" era "diruta e anchora in fabrica".

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>RENF - Fonte</b> | CB000342 |
|---------------------|----------|

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>RELS - Secolo</b>             | XVIII        |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b> | primo quarto |
| <b>RELI - Data</b>               | 1712/00/00   |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>REVS - Secolo</b>             | XVIII          |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b> | secondo quarto |
| <b>REVI - Data</b>               | 1737/00/00     |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>REN R - Riferimento</b>      | intero bene |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | descrizione |

**RENN - Notizia**

La nuova matrice venne inaugurata nel 1738. "Essa si presentava ancora ad unica nave, con cinque arcate nel muro di mezzogiorno e cinque in quello di tramontana. Due altari portavano un nuovo titolo. L'altare maggiore conservava il titolo del Sacramento e della Madonna di Loreto". Per la prima volta si menziona un altare dedicato a S. Rosalia e a questo proposito Vito Amico dirà, descrivendo la chiesa, che "vi è una cappella sacra alla patrona S. Rosalia con di lei reliquie".

|  |   |
|--|---|
| <b>RENF - Fonte</b>                      | CB000342  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | CB000067  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XVIII   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | secondo quarto  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1738/00/00  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XVIII   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>         | secondo quarto  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1738/00/00  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | transetto/ presbiterio  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | costruzione   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Solo nel 1795 si firmò il contratto relativo alla costruzione del transetto e del presbiterio. Effettivamente tali lavori si progettavano già da tempo, precisamente dal 1737, anno della riedificazione della fabbrica. Ma a quei tempi risultava estremamente difficile sovvenzionare questo che era pur sempre un progetto da realizzare con relativa urgenza, dato che il numero degli abitanti era tale da non richiedere immediatamente l'ampliamento della chiesa. Ora, invece, le più sicure condizioni economiche, oltre che il recente aumento della popolazione, favorivano tale proposito. L'impulso decisivo venne dal governatore della terra di Delia, Calogero La Rizza, "ricco possidente il quale lasciò per testamento 350 onze per la nuova costruzione". Il progetto venne realizzato da mastro Paolo Calì, la direzione dei lavori fu affidata a mastro Pietro Filippazzi, mentre esecutore materiale della nuova fabbrica fu mastro Gioacchino Messina da Canicattì. Le 350 onze donate dal La Rizza non bastarono tuttavia a coprire interamente le spese preventivate ed ancora una volta fu lo straordinario concorso di popolo a garantire l'avanzamento dei lavori: gli abitanti della città decisero infatti, con una singolare iniziativa, di pagare una tassa sul pane, il cosiddetto "panizzo", contribuendo, così, in maniera decisiva, al completamento del progetto. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | CB000342  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XVIII   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | ultimo quarto   |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1795/00/00  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XVIII   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>         | ultimo quarto   |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1795/00/00  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | completamento   |
|  | "Nel 1803 la costruzione del transetto era arrivata quasi alla volta. Si  |

|  |   |
|--|---|
| <b>RENN - Notizia</b>                    | consultò allora il perito architetto Cosimo Pignato per redigere un preventivo di spesa per il completamento dell'opera e per armonizzarla con la fabbrica già esistente, in base al disegno da lui stesso presentato. Il preventivo fu pronto il 22 febbraio del 1804". Esso prevedeva la costruzione del cornicione dei bracci del transetto e delle loro coperture, il compimento del presbiterio e il rifacimento totale della volta esistente. Infine dovevano "ingrandirsi le quattro fenestre esistenti nelle due mura d'essa nave, [...] per essere state malissimamente disposte, cagionando tutt'ora la privazione di quel lume competente alla Chiesa". La spesa prevista era di oltre 440 onze. Alla fine del 1804 avvenne l'inaugurazione dell'edificio sacro, finalmente rispondente alle esigenze della popolazione, che aveva sostenuto con grandi sforzi l'opera di ampliamento.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | CB000342  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | CA00115149_A2   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XIX   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | primo quarto  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1803/00/00  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XIX   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>         | primo quarto  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1804/02/22  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>RENr - Riferimento</b>                | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | decorazione   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Completata la chiesa nelle sue strutture architettoniche, nel 1804 si cominciò a pensare alla sua decorazione interna. Tuttavia, la mancanza di fondi causata dalle ingenti spese sostenute fino a quel momento non permise che l'idea si realizzasse entro un breve arco di tempo. Il progetto venne commissionato all'ingegnere nisseno Gaetano Lo Piano, e presentato nell'ottobre del 1818. Si dovette comunque attendere ancora qualche anno: l'avviso di concorso per la realizzazione dell'opera venne infatti affisso nel dicembre del 1822. La spesa necessaria doveva essere coperta sia con libere elemosine che con pubbliche obbligazioni da parte dei cittadini, che si impegnavano a versare un contributo corrispondente alle loro possibilità economiche per un periodo di quattro anni, quindi fino al 1828. L'incarico di eseguire la decorazione fu affidato agli stuccatori palermitani Antonino e Onofrio Dell'Orto. In questi anni sono documentati anche alcuni pagamenti al pittore canicattinese Francesco Guadagnino, "per aver pittato i quattro Evangelisti nelli quattro angoli della cupola" e per aver dipinto "li cinque quadroni della volta". Tuttavia, nonostante il generoso apporto della popolazione non fu possibile evitare di contrarre dei debiti, che rinviarono la conclusione dei lavori. Nell'agosto del 1829 l'ingegner Lo Piano si reca a Delia "per certificare, e consegnare le opere di stucco eseguite" e, soprattutto, per accertarsi che il suo progetto sia stato rispettato. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | CB000345  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | CA00115149_A5   |

|  |   |
|--|---|
| <b>RENF - Fonte</b>                      | CA00115149_A4   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XIX   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | primo quarto  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1818/10/00  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XIX   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>         | secondo quarto  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1830/02/27  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | stato di conservazione  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Nel 1834 il parroco sollecita la stesura di una relazione preventiva su lavori giudicati necessari, poiché "le continue piogge avvenute [...], hanno portato dei gravi guasti a questa madrice Chiesa a tal segno che la pittura ed il Coverticcio sono [...] a gran pericolo, se non vi si provvede prontamente". Non sappiamo quale sia stato il risultato di questa richiesta e se questi interventi siano stati eseguiti con urgenza, ma in un documento relativo allo stato di conservazione delle chiese della Diocesi di Girgenti si legge che, alla data del 1840, "lo stato delle fabbriche" era considerata buono, e la chiesa era "nell'atto di stucchiarsi". Inoltre da tale documento si deduce che notevoli lasciti erano stati effettuati a favore della chiesa, tra cui "l'assegnazione di ducati novanta" da parte del Comune. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | CA00115149_A6   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | CA00115149_A7   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XIX   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | secondo quarto  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1834/09/24  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XIX   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>         | secondo quarto  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1840/00/00  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | portale principale  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | costruzione   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Un disegno, ritrovato nell'archivio della chiesa, raffigura il progetto di un "Portico Toscano senza piedestallo". Il documento è completato da una relazione in cui sono riportate le misure dei moduli proporzionali da utilizzare nella realizzazione del portale. Dal documento, che non reca alcuna firma, si evince che pur "dovendo detto ordine farsi col piedestallo", in realtà, come dimostra lo stesso disegno, tale esigenza non venne rispettata dall'anonimo progettista. La relazione si conclude   |

poi con alcune predisposizioni circa la realizzazione di alcuni elementi decorativi, come "le ghirlande" degli archi, che dovevano essere duplicate tanto in altezza che in lunghezza .

**RENF - Fonte** CA00115149\_A8

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIX

**RELF - Frazione di secolo** secondo quarto

**RELI - Data** 1850/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XIX

**REVF - Frazione di secolo** secondo quarto

**REVI - Data** 1850/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** sagrestia/ cupola

**RENS - Notizia sintetica** perizia

**RENN - Notizia** Una perizia del 1871 riporta alcune informazioni relative a vari lavori svolti nella sagrestia, per la quale era stata realizzata una "nuova volta". Contemporaneamente, si effettuarono il "rialzamento del muro di mezzogiorno e di ponente" della chiesa ed "alcuni acconci nella Cubola, nella casa così detta dell'Organo, e nel pavimento della chiesa".

**RENF - Fonte** CA00115149\_A9

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIX

**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto

**RELI - Data** 1871/08/10

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XIX

**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto

**REVI - Data** 1871/08/10

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** decorazioni

**RENS - Notizia sintetica** rifacimento

**RENN - Notizia** Negli ultimi anni del XIX secolo, vennero effettuati nuovi lavori che interessavano esclusivamente l'apparato decorativo della chiesa. Ne è testimonianza una lettera firmata dal sacerdote Diego Cigna ed indirizzata al vescovo Guttadaura di Caltanissetta in cui si fa accenno alla realizzazione di una nuova Via Crucis, eseguita in stucco. Quella vecchia "tanto deperita" era stata infatti rimossa in concomitanza proprio con i lavori di "biancagione" e con il rinnovo degli affreschi della chiesa.

**RENF - Fonte** CA00115149\_A10

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIX

|  |   |
|--|---|
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | ultimo quarto   |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1889/01/24  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XIX   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>         | ultimo quarto   |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1889/01/24  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>RENr - Riferimento</b>                | cripta  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | chiusura  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Nel 1922 si decise di rimuovere i cadaveri seppelliti all'interno della cripta, locale che, situato al livello sottostante l'aula, esisteva sin dall'epoca di costruzione della chiesa. Essa quindi rimase vuota fino al 1939 (Oralmente comunicata), anno in cui si predispose il suo riempimento con pietrame, allo scopo di evitare che si verificassero ulteriori crolli, come era già avvenuto in passato.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | oralmente comunicata  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | CB000342  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XX  |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | primo quarto  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1922/00/00  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XX  |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>         | secondo quarto  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1939/00/00  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>RENr - Riferimento</b>                | cantoria  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | rifacimento   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Nella prima metà del XX secolo, vennero compiuti nuovi lavori che riconfigurarono l'interno dell'edificio. Nel 1940 comincerà l'opera di costruzione delle navate laterali, sicuramente l'intervento di maggior rilievo, ma già dall'anno precedente ci si occupò del rifacimento della pavimentazione e della realizzazione della cantoria. Secondo una relazione del 1939, il piano originario del pavimento presentava, infatti, evidenti sconnessure. Esso, costituito da lastre quadrate di calcare gessoso di 30 cm. di lato, nel corso dei secoli era stato spesso sottoposto a lavori di sistemazione, che però avevano compromesso la sua uniformità originaria. Un rifacimento quindi appariva indispensabile e l'arciprete Calogero Franco, rettore della parrocchia, proprio nel 1939 incaricò il geometra deliano Perricone di eseguire la nuova pavimentazione. I lavori si conclusero entro il successivo anno e determinarono una spesa pari a circa 30.000 lire. Fu ancora l'arciprete Franco a commissionare i lavori relativi alla costruzione della cantoria. Tale progetto fu realizzato dal geometra Diego Perricone di Delia e per il suo completamento venne utilizzata anche la balaustra precedentemente rimossa dal presbiterio. |

|  |  |
|--|--|
| <b>RENF - Fonte</b>                            | CB000342   |
| <b>RENF - Fonte</b>                            | oralmente comunicata   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>        |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                           | XX   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>               | secondo quarto   |
| <b>RELI - Data</b>                             | 1939/00/00   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>       |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                           | XX   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>               | secondo quarto   |
| <b>REVI - Data</b>                             | 1940/00/00   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                   |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                           |  |
| <b>RENr - Riferimento</b>                      | navate laterali  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                | costruzione  |
| <b>RENN - Notizia</b>                          | La necessità di ospitare, in occasione delle funzioni religiose, una popolazione sempre più numerosa, determinò la decisione di ingrandire la chiesa mediante la costruzione delle navate laterali; il progetto era agevolato dall'esistenza di spazi pertinenti alla stessa chiesa. Secondo fonti orali i lavori per la costruzione della prima navata, la NW, furono intrapresi nel 1940; altre fonti spostano la data d'inizio al 1943. Per la realizzazione di questa navata vennero demoliti un salone parrocchiale e alcuni uffici. Successivamente, la navata SE venne eretta sfruttando un'area che aveva precedentemente compreso la canonica e la sagrestia. Quello che le fonti sottolineano, a proposito di questo intervento, è che esso fu possibile grazie alla volontà degli amministratori della parrocchia, i quali, sostenuti dalla generosità dei cittadini, portarono a termine il progetto durante un periodo di guerra e povertà. |
| <b>RENF - Fonte</b>                            | CB000342   |
| <b>RENF - Fonte</b>                            | oralmente comunicata   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>        |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                           | XX   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>               | secondo quarto   |
| <b>RELI - Data</b>                             | 1940/00/00   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>       |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                           | XX   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>               | secondo quarto   |
| <b>REVI - Data</b>                             | 1945/00/00   |
| <b>SI - SPAZI</b>                              |  |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>              |  |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                      | intero bene  |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli sfalsati   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                  | +1   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>              |  |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                      | cantoria   |

|  |  |
|--|--|
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>   | livelli continui   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +1   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |  |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                        | navata laterale SE   |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>   | livelli continui   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +1   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |  |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                        | cappella SE  |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>   | livelli sfalsati   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +1   |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                 |  |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | Una maglia muraria regolare in pietra calcarea configura la compagine solidale delle strutture in elevazione e il sistema degli orizzontamenti voltati. Travature lignee e capriate, configurano il sistema delle coperture, con manto in coppi. |
| <b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>     |  |
| <b>ISSU - Ubicazione</b>                         | navate   |
| <b>ISST - Tipo</b>                               | catena (4)   |
| <b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>     |  |
| <b>ISSU - Ubicazione</b>                         | vestibolo  |
| <b>ISST - Tipo</b>                               | colonna (2)  |
| <b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>     |  |
| <b>ISSU - Ubicazione</b>                         | navata laterale SE   |
| <b>ISST - Tipo</b>                               | solai  |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |  |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>              | intero bene  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |  |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>          | cm 180   |
| <b>PNTS - Schema</b>                             | basilicale   |
| <b>PNTF - Forma</b>                              | rettangolare   |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>     | vestibolo  |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>     | navata (3)   |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>     | transetto  |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>     | coro   |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>     | cappella (2)   |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>     | vano campanario  |

|  |  |
|--|--|
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>       | sagrestia  |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>       | vano accessorio (3)  |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                             |  |
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | Il monumento ammorsa le sue fondazioni su un terreno costituito da Marne e Marne argillose (Pliocene medio), di colore grigio-azzurro; il litotipo suddetto si presenta compatto, spesso con frattura concoide e ricco di fossili di ambiente marino |
| <b>FNS - STRUTTURE</b>                             |  |
| <b>FNSU - Ubicazione</b>                           | intero bene  |
| <b>FNST - Tipo</b>                                 | superficiale   |
| <b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>              | muri continui  |
| <b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>                  | muratura a sacco   |
| <b>FNSM - Materiali</b>                            | calcarenite  |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                    |  |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |  |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | intero bene  |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete   |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | in muratura  |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | omogenea   |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | calcarenite  |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>            |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                            | navata centrale/ coro  |
| <b>SOF - TIPO</b>                                  |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                               | volta  |
| <b>SOFF - Forma</b>                                | a botte/ lunettata   |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>           | rettangolare   |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                             |  |
| <b>SOER - Riferimento</b>                          | intera   |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>                  | muratura   |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>              | con tiranti metallici  |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>            |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                            | navate laterali  |
| <b>SOF - TIPO</b>                                  |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                               | volta  |
| <b>SOFF - Forma</b>                                | a crociera   |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>           | rettangolare   |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>           | a sesto ribassato  |

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento intera

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione vestibolo

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento intera

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione crociera

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere cupola

SOFF - Forma a calotta emisferica

SOFQ - Qualificazione della forma a pianta semicircolare

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento intera

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione cappelle

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento intera

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SOES - Specificazioni tecniche allettati con malta di calce

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione transetto, bracci

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte/ lunettata

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento intera

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione navata/ coro

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a due falde

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta rettangolare

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento intera

CPCT - Struttura primaria travatura

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi

CPMM - Materiali laterizio

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione tiburio

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a piramide/ a otto falde

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta poligonale

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento intera

CPCT - Struttura primaria travatura

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi

CPMM - Materiali laterizio

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione cappella NW/ transetto, bracci

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falda unica

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta rettangolare

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento intera

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | travatura                       |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                                 |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura                |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                          |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppi                           |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | cotto                           |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                                 |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | cappella SE/ navata laterale SE |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                                 |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | piana                           |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta rettangolare           |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                                 |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera                          |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | soffitto                        |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                                 |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura                |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | manto                           |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | bituminoso                      |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | bitume                          |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                                 |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | cella campanaria                |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                                 |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a volta                         |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a padiglione                    |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | con raccordi angolari curvi     |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                                 |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera                          |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | volta                           |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                                 |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura                |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | piastrelle                      |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | ceramica                        |
| <b>SC - SCALE</b>                        |                                 |
| <b>SCL - SCALE</b>                       |                                 |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>                 | interna/ vano campanario        |
| <b>SCLG - Genere</b>                     | scala                           |
| <b>SCLO - Categoria</b>                  | secondaria                      |
| <b>SCLN - Quantità</b>                   | 1                               |
| <b>SCLL - Collocazione</b>               | adiacente alle pareti           |

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>SCSR - Riferimento</b> | intera struttura        |
| <b>SCST - Tipo</b>        | a sbalzo                |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | conglomerato cementizio |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | acciaio                 |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | marmo                   |

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>SCLU - Ubicazione</b>         | interna/ vano accessorio SE |
| <b>SCLG - Genere</b>             | scala                       |
| <b>SCLO - Categoria</b>          | di servizio                 |
| <b>SCLN - Quantità</b>           | 1                           |
| <b>SCLL - Collocazione</b>       | adiacente alla parete NW    |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b> | rettangolare                |

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>SCSR - Riferimento</b> | intera struttura  |
| <b>SCST - Tipo</b>        | su volta rampante |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | calcarenite       |

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>PVMU - Ubicazione</b> | navate/ coro/ transetto |
| <b>PVMG - Genere</b>     | lastricato              |

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ sovrastante il portale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                                      |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | cartiglio                                    |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a profilo ondulato                           |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcare                                      |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ sovrastante il portale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                                      |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ghirlanda                                    |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici                         |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcare                                      |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>DECU - Ubicazione</b>   | navata centrale/ coro/ intradosso volta |
| <b>DECL - Collocazione</b> | interna                                 |
| <b>DECT - Tipo</b>         | specchiatura                            |
| <b>DECM - Materiali</b>    | stucco                                  |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | navata centrale/ coro/ transetto, bracci/ intradosso volta      |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | specchiatura  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | bicromo   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | colore  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | navata centrale/ coro/ intradosso volta, specchiature centrali  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | dipinto   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | di soggetto sacro   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | policromo   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | intonaco  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | colore  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | crociera/ pennacchi   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | dipinto   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | di soggetto sacro   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | policromo   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | intonaco  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | colore  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | navata centrale/ coro/ crociera/ intradosso volta, specchiature |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ornato  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | navata centrale/ coro/ crociera/ pareti e intradosso volta      |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ornato  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a squame  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con nastri attorti  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | navata centrale/ coro/ intradosso volta, specchiature                               |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ornato  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a girali vegetali   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | navata centrale/ transetto/ pareti  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ornato  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | transetto, parete NW/ arco cieco  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | formella  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella NW/ pareti/ intradosso volta   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | specchiatura  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a profilo geometrico  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | bicromo   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | colore  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella NW/ specchiature   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | profilatura   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi ondulati   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | bicromo   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | colore  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella NW/ intradosso arco, specchiature laterali/ stipiti, specchiature laterali |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ornato  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a girali vegetali   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | policromo   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | colore  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella NW/ intradosso arco, specchiatura centrale/ stipiti, specchiatura centrale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | patera  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | policromo   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | colore  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella NW/ intradosso arco, specchiatura centrale/ stipiti, specchiatura centrale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | formella  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a profilo geometrico  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con rosetta centrale  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | colore  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella NW/ pareti NW e SE   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | medaglione  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella NW/ intradosso volta   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | motivo a lacunari   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi geometrici   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella NW/ intradosso volta, lacunari   |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | patera                               |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici                 |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | bicromo                              |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco                               |
| <b>DECM - Materiali</b>               | colore                               |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                      |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella NW/ nicchia                 |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | profilatura                          |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici                 |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | policromo                            |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco                               |
| <b>DECM - Materiali</b>               | colore                               |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                      |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella NW/ parete NE, specchiatura |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | patera                               |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici                 |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | policromo                            |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco                               |
| <b>DECM - Materiali</b>               | colore                               |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                      |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | coro/ pareti NW e SE                 |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | specchiatura                         |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a profilo geometrico                 |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco                               |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                      |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | coro/ pareti NW e SE, specchiature   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ornato                               |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a girali vegetali                    |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco                               |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                      |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella SE/ intradosso arco         |
|                                       |                                      |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                                    |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | specchiatura                               |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a profilo geometrico                       |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco                                     |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella SE/ specchiature                  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                                    |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | profilatura                                |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi ondulati                          |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco                                     |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella SE/ intradosso arco, specchiature |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                                    |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ornato                                     |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici                       |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco                                     |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | cappella SE/ intradosso arco, specchiatura |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                                    |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ornato                                     |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici                       |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco                                     |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | transetto, parete NW/ arcata cieca         |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                                    |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | profilatura                                |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici                       |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco                                     |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | transetto, parete NW/ nicchia              |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                                    |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | concio di chiave                           |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici                       |
| <b>DECM - Materiali</b>               | stucco                                     |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | transetto, parete NW/ nicchia              |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                                    |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | festone                                    |

|   |   |
|---|---|
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>   | a motivi fitomorfici  |
| <b>DECM - Materiali</b>                 | stucco  |
| <b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>  |   |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b> |   |
| <b>LSIG - Genere</b>                    | lapide  |
| <b>LSIT - Tipo</b>                      | documentaria  |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>        | "I CONIUGI/MARIA E GIUSEPPE CANNIZZU/HANNO OFFERTO /PER LA DECORAZIONE/E RIFINITURA DI/QUESTA NAVATA /LA SOMMA DI LIRE 540,000/25.7.1963".                                      |
| <b>LSIM - Materiali</b>                 | marmo   |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b> |   |
| <b>LSIG - Genere</b>                    | lapide  |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>        | "CONCEDIAMO/40 GIORNI D' INDULGENZE/ACHI RECITA /UNA AVE MARIA/IN CORSO DI SACRA VISITA/29 OTTOBRE 1901/IGNAZIO VESCOVO".   |
| <b>LSIM - Materiali</b>                 | marmo   |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b> |   |
| <b>LSIG - Genere</b>                    | lapide  |
| <b>LSIT - Tipo</b>                      | dedicatoria   |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>        | "INFIAMMATO DI SANTO AMORE/A GLORIA DI DIO/AD ONORE DELLA VERGINE MADRE ANNUNZIATA/QUESTO CETO DI ZOLFATAI/A PERPETUA MEMORIA/DEDICANDO /QUESTO ALTARE/INALZO'/25. MARZO 1902". |
| <b>LSIM - Materiali</b>                 | marmo   |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b> |   |
| <b>LSIU - Ubicazione</b>                | prospetto principale, portale, cartiglio  |
| <b>LSIG - Genere</b>                    | iscrizione  |
| <b>LSIT - Tipo</b>                      | iscrizione. La data, incisa entro un cartiglio a profilo ondulato, documenta probabilmente l'anno in cui si eseguì il rifacimento del prospetto.                                |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>        | "1909".   |
| <b>LSIM - Materiali</b>                 | calcare marnoso   |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>               |   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>     |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>    | membrature ordine architettonico/ prospetto principale, campanile, basamento  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>    | mediocre  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b>    | Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato dal percolare dell'acqua.  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>     |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>    | membrature ordine architettonico/ prospetto principale, trabeazione, cornice  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>    | mediocre  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato dal percolare dell'acqua.  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | membrature ordine architettonico/ prospetto principale, partito laterale NW, lesene, toro   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di materiali lapidei con incrostazioni causato da umidità e agenti atmosferici.   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, colonne, basamenti   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di strutture verticali con alveolizzazione ed erosione causato da dissoluzione chimica. L'alveolizzazione interessa le colonne ed in particolare i basamenti mentre l'erosione si localizza nelle parti inferiori degli stessi. |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, frontone/ prospetto principale, portale, timpano   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato dal percolare dell'acqua.  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | rivestimenti/ prospetto principale, partito laterale NW, trabeazione  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di intonaci con distacco di materiale causato dalla vetustà. Il distacco dell'intonaco interessa la cornice e l'architrave.   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | rivestimenti/ prospetto principale, corpo SE  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di intonaci con distacco di materiale causato dalla vetustà   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | rivestimenti/ prospetto principale, partito laterale NW, porta cieca  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | pessimo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità.   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla</b>       |   |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>parte</b>                         | murature/ prospetto principale, partito centrale, basamento   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di materiali lapidei con erosione causato da umidità e dissoluzione chimica. Il degrado si estende anche al basamento delle lesene del partito laterale SE.                           |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | rivestimenti/ navate laterali   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | dato non disponibile  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di materiali lapidei con distacco di materiale causato da umidità.  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ prospetto principale, partito centrale, basamento   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di materiali lapidei con erosione causato da umidità e dissoluzione chimica. Il degrado si estende anche al basamento delle lesene del partito laterale SE.                           |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | rivestimenti/ navate laterali   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di materiali lapidei con distacco di materiale causato da umidità. L'elevata umidità ha provocato il totale distacco delle lastre marmoree del basamento delle pareti e dei pilastri. |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | rivestimenti/ cappella NW   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di intonaci causato da umidità e infiltrazioni d'acqua. L'umidità si rileva sia nell'intradosso della volta che nelle pareti.   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | rivestimenti/ navata laterale NW, intradosso volta  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Degrado di intonaci causato da umidità e infiltrazioni d'acqua. E' stato rimosso lo stucco del pilastro per effettuare sondaggi finalizzati al restauro.                                      |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | membrature ordine architettonico/ cella campanaria, trabeazione, cornice  |
| <b>STCC - Stato di</b>               |   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>conservazione</b>                 | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di strutture orizzontali con sconnessione dei giunti causato da umidità, scorrimento d'acqua e basso grado di cementazione.   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, frontone/ prospetto principale, portale, colonne, basamenti   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di strutture verticali con sconnessione dei giunti causato da scorrimento d'acqua e basso grado di cementazione.  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, colonne   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento. Le lesioni verticali sono presenti nelle parti inferiori delle colonne.  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ prospetto principale, basamento  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di strutture verticali con sconnessione dei giunti causato dal basso grado di cementazione. Le sconnessioni dei giunti sono presenti in tutta la parte inferiore del prospetto principale, estendendosi anche sui due basamenti delle lesene a SE del portale principale. |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ coro, parete NE  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimento della struttura muraria. La lesione segue l'innesto della parete con la volta e procede verticalmente lungo lo spigolo raggiungendo quasi il piano di calpestio.   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | volte/ coro  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimento della struttura muraria. La lesione si estende trasversalmente lungo tutto la volta, investendo anche le architravi delle due finestre e raggiungendo le trabeazioni sottostanti.                                 |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | volte/ presbiterio   |
| <b>STCC - Stato di</b>               |  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>conservazione</b>                 | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimento della struttura muraria. Una lesione trasversale attraversa completamente il presbiterio.   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ crociera, archi  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimento della struttura muraria dovuto a dimensionamento inadeguato. Le lesioni sono presenti su tutte e quattro le arcate.                    |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ transetto, pareti NW e SE  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimenti.   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ navate laterali, parete SW   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da assestamento. L'assestamento delle pareti di tamponatura, costruite con mattoni forati, ha generato delle lesioni sulle stesse.                  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ navata centrale, I campata SW, pareti laterali   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimenti della struttura muraria. Le lesioni si dipartono dalle lunette che sovrastano le finestre e si estendono fino alle arcate sottostanti. |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | orditura primaria/ crociera, pilastri  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da dimensionamento inadeguato seguiti da fenomeni di schiacciamento   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ navata centrale, pilastri  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre   |
|                                      | Dissesto di strutture verticali con fessurazione. Con la costruzione, in   |

**STCO - Indicazioni specifiche**

epoca successiva, delle due navate laterali, dalle pareti trasversali dell'aula originaria sono stati ricavati, per sottrazioni di partiture murarie, pilastri che, sottoposti al sovraccarico delle volte delle tre navate così ottenute, hanno subito un notevole schiacciamento. Le colonne dunque presentano delle lesioni verticali.

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

navate laterali

**RSTI - Data inizio**

1940/00/00

**RSTF - Data fine**

1946/00/00

**RSTT - Tipo di intervento**

E' stata modificata la configurazione architettonica della chiesa, aggiungendo alla navata centrale le navate laterali NW e SE.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

prospetto principale

**RSTI - Data inizio**

1956/00/00

**RSTF - Data fine**

1957/00/00

**RSTT - Tipo di intervento**

Con l'aggiunta delle navate laterali è nata l'esigenza di dare una differente configurazione architettonica al prospetto principale, mediante la realizzazione di membrature strutturali in corrispondenza degli ammorsamenti degli angoli.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

navata centrale/ tiburio

**RSTI - Data inizio**

1956/00/00

**RSTF - Data fine**

1957/00/00

**RSTT - Tipo di intervento**

E' stato smantellato il vecchio tetto della navata centrale e del tiburio e sono stati sostituiti i coppi siciliani con tegole marsigliesi.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene, pareti

**RSTI - Data inizio**

1971/00/00

**RSTF - Data fine**

1972/00/00

**RSTT - Tipo di intervento**

tinteggiatura d'intonaci.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

coro

**RSTI - Data inizio**

1971/00/00

**RSTF - Data fine**

1972/00/00

**RSTT - Tipo di intervento**

E' stato dato un nuovo assetto architettonico al coro mediante la messa in opera di un piano di calpestio sopraelevato di tre gradini.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

pavimenti

**RSTI - Data inizio**

1972/00/00

**RSTF - Data fine**

1973/00/00

|  |   |
|--|---|
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>             | sostituzione                            |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                    |   |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |   |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene                             |
| <b>USAD - Uso</b>                            | chiesa                                  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |   |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>         | navata laterale                         |
| <b>USAD - Uso</b>                            | navata laterale                         |
| <b>USO - USO STORICO</b>                     |   |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene                             |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>        | originario                              |
| <b>USOD - Uso</b>                            | chiesa                                  |
| <b>USO - USO STORICO</b>                     |   |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene                             |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>        | storico                                 |
| <b>USOD - Uso</b>                            | chiesa                                  |
| <b>USO - USO STORICO</b>                     |   |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>         | navata laterale                         |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>        | originario                              |
| <b>USOD - Uso</b>                            | sagrestia                               |
| <b>USO - USO STORICO</b>                     |   |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>         | navata laterale                         |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>        | storico                                 |
| <b>USOD - Uso</b>                            | sagrestia                               |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |   |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |   |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà Ente religioso cattolico      |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>          | curia vescovile di Caltanissetta        |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>           |   |
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>            | piano regolatore generale               |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b>         | trasformativo del centro abitato zona B |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115149_202   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | esterno - prospetto principale  |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115149_203   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | interno - navata centrale   |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115149_206   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | volumetria generale   |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115149_219   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | interno - crociera  |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115149_220   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | interno - navata centrale - parete NW                                     |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg  |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | R1900115149_233   |
| <b>FTAT - Note</b>                  | interno - navata centrale - intradosso volta                              |
| <b>FTAF - Formato</b>               | jpeg  |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | R1900115149_237   |
| <b>FTAT - Note</b>                  | interno - crociera - intradosso cupola                                    |
| <b>FTAF - Formato</b>               | jpeg  |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | R1900115149_243   |
| <b>FTAT - Note</b>                  | interno - coro - altare maggiore  |
| <b>FTAF - Formato</b>               | jpeg  |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | R1900115149_255   |
| <b>FTAT - Note</b>                  | interno - cantoria - organo   |
| <b>FTAF - Formato</b>               | jpeg  |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | R1900115149_300   |
| <b>FTAT - Note</b>                  | disegno del portale   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAF - Formato</b>               | jpeg  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | pianta a quota +00180 cm  |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R900115149_100A   |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo                                  |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | pianta proiezioni a quota +00180 cm                                       |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R900115149_101A   |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo                                  |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | pianta quotata a quota +00180 cm  |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R900115149_102A   |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo                                  |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | prospetto principale  |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R900115149_103A   |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo                                  |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | sezione longitudinale   |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R900115149_104A   |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo                                  |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | sezione longitudinale quotata   |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R900115149_105A   |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo                                  |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | prospetto principale - Carta dei materiali                                |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R900115149_106A   |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo                                  |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>DRAO - Note</b>                  | prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti                     |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione   |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R900115149_107A   |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo                                    |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>      |   |
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | manoscritto   |
| <b>FNTT - Denominazione</b>         | Fascicolo n. 1601, Resoconto visita pastorale                               |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 1609/07/07  |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)                             |
| <b>FNTS - Posizione</b>             | dato non presente   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | CA00115149_A1   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>      |   |
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | manoscritto   |
| <b>FNTT - Denominazione</b>         | Inv. 81, Fondo Palagonia, vol. 358  |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 1804/02/22  |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | Archivio di Stato di Palermo  |
| <b>FNTS - Posizione</b>             | dato non presente   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | CA00115149_A2   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>      |   |
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | manoscritto   |
| <b>FNTT - Denominazione</b>         | Inv. 20, fondo 2306, fascicolo n. 8, Atto notarile                          |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 1825/06/22  |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | Archivio di Stato di Caltanissetta  |
| <b>FNTS - Posizione</b>             | dato non presente   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | CA00115149_A3   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>      |   |
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | manoscritto   |
| <b>FNTT - Denominazione</b>         | Inv. 20, fondo 2306, Giornale di Introiti ed Esiti                          |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 1828/05/28  |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | Archivio di Stato di Caltanissetta  |
| <b>FNTS - Posizione</b>             | dato non presente   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | CA00115149_A4   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>      |   |
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | manoscritto   |
| <b>FNTT - Denominazione</b>         | Inv. 20, fondo 2306, fascicolo n. 8, Rapporto per la consegna degli stucchi |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 1829/08/14  |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | Archivio di Stato di Caltanissetta  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>FNTS - Posizione</b>             | dato non presente  |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | CA00115149_A5  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>      |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | manoscritto  |
| <b>FNTT - Denominazione</b>         | Inv. 20, fondo 2306, fascicolo n. 8, Richiesta di perizia  |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 1834/09/24   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | Archivio di Stato di Caltanissetta                         |
| <b>FNTS - Posizione</b>             | dato non presente  |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | CA00115149_A6  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>      |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | manoscritto  |
| <b>FNTT - Denominazione</b>         | Fascicolo n. 18287, Stato materiale della Chiesa           |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 1840/00/00   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)            |
| <b>FNTS - Posizione</b>             | dato non presente  |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | CA00115149_A7  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>      |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | manoscritto  |
| <b>FNTT - Denominazione</b>         | Fascicolo n. 18368, Progetto di frontale                   |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 1850/00/00   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)            |
| <b>FNTS - Posizione</b>             | dato non presente  |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | CA00115149_A8  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>      |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | manoscritto  |
| <b>FNTT - Denominazione</b>         | Fascicolo n. 18473, Perizia per la sacrestia della Madrice |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 1871/08/10   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)            |
| <b>FNTS - Posizione</b>             | dato non presente  |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | CA00115149_A9  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>      |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | manoscritto  |
| <b>FNTT - Denominazione</b>         | Fascicolo n. 17287, Erezione della Via Crucis              |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 1889/01/24   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)            |
| <b>FNTS - Posizione</b>             | dato non presente  |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | CA00115149_A10   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>           |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                | bibliografia specifica                                     |
| <b>BIBA - Autore</b>                | Amico Vito Maria   |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>      | 1856   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>   | CB000067   |

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia specifica |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Russo, Antonino        |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1958                   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000344               |

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia di corredo |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Lentini, Fabio          |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1987                    |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000336                |

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia specifica |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Adamo, Giuseppe        |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1988                   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000345               |

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia specifica |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Decima, Arvedo         |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1971                   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000342               |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>        | pp. 172-186            |

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b> | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>        | scheda contenente dati liberamente accessibili |

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>CMPD - Data</b>                    | 1992                  |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Bartolozzi, Silvana   |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Bentivegna, Antonella |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Buscemi, Vincenzina   |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Cannta, Marco         |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Geraci, Delia         |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Lombardo, Riccardo    |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Mistretta, Mauro      |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Patti, Grazia         |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Rapisarda, Cinzia     |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Giudice, Maria Rosa   |
| <b>RSR - Referente scientifico</b>    | Giudice, Maria Rosa   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b> | Giudice, Maria Rosa   |

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RVMD - Data</b> | 2020 |
|--------------------|------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>RVMN - Nome</b>                     | Vitale, Antonino         |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b> |                          |
| <b>AGGD - Data</b>                     | 2020                     |
| <b>AGGN - Nome</b>                     | Vitale, Antonino         |
| <b>AGGE - Ente</b>                     | R19CRICD                 |
| <b>AGGR - Referente scientifico</b>    | Giuliano, Selima Giorgia |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b> | Giuliano, Selima Giorgia |