

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00066313 |
| ESC - Ente schedatore | S03 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------------|
| OGTD - Definizione tipologica | mura |
| OGTQ - Qualificazione | urbiche |
| OGTN - Denominazione | Mura Urbiche |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Montalto delle Marche |
| PVCL - Località | Porchia |
| PVCI - Indirizzo | P.zza del Mercato, 5 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|----------|
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Porchia |
| CSTA | frazione |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|---------------|
| ZURN - Numero | 0 |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |

SET - SETTORE

| | |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-----------------------|
| CTSC - Comune | Montalto delle Marche |
| CTSF - Foglio/Data | 14 |
| CTSN - Particelle | 101 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|--------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Porchia, oggi frazione di Montalto delle Marche ma fino al 1866 comune autonomo, sorge su uno sperone calanchivo a Nord-Est di Montalto delle Marche. A nord, ovest e sud, pareti alte e dirupate rendono il luogo praticamente inaccessibile, ma ad est, dove sbocca l'unica possibile via d'accesso al paese, i fondatori longobardi (sec. VIII - IX) dovettero realizzare possenti opere di difesa per assicurarsi tranquillità e prevenire ogni pericolo. |
| RENF - Fonte | A3 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|------------------------|------|
| RELS - Secolo | VIII |
| RELV - Validità | ca |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|------------------------|----|
| REVS - Secolo | IX |
| REVV - Validità | ca |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Anche i monaci farfensi, che nel 1039 ricevettero Porchia in dono da Longino D'Azzone, dovettero realizzare possenti opere di difesa. |
| RENF - Fonte | A3 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XI |
| RELI - Data | 1039 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XI |
| REVI - Data | 1039 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Persino i magistrati del libero comune, che ricevettero Porchia a partire dalla metà del sec. XIII si comportarono allo stesso modo dei fondatori longobardi e dei monaci farfensi. |
| RENF - Fonte | A3 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| RELS - Secolo | XIII |
| RELV - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIII |
| REVV - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | rifacimento |
| RENN - Notizia | Tra la fine del sec. XIV e tutto il secolo successivo, l'uso di nuovi tipi di armi determinò il bisogno di intervenire sugli organismi fortificati esistenti allo scopo di apprestarli per e contro i nuovi mezzi bellici. E' significativo il fatto che, nel 1398, il fermano Matteo di Matteo rifece quasi completamente il castello di Monte Varmine, che si trova a breve distanza da Porchia e presenta una cortina in laterizi e sistemi difensivi molto simili a quelli del recinto murato di Porchia. Che il sistema difensivo di Porchia fu rinnovato completamente fra il sec. XIV e XV può affermarsi con quasi assoluta certezza. Con tutte quelle alzate in quel periodo nella regione marchigiana, la cortina in laterizi ha un notevole spessore e presenta un'alta scarpata per far rimbalzare i proiettili delle artiglierie. Inoltre, nel punto più vulnerabile (est) è dotata di un torrione poligonale con beccatelli e merli ghibellini, che fuoriesce dalla stessa cortina ed è rinforzato da possente scarpata. |
| RENF - Fonte | A3 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIV |
| RELV - Validità | ante |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV |
| REVV - Validità | ca |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | nucleo centrale |
| RENS - Notizia sintetica | rifacimento |
| RENN - Notizia | Il torrione che dominava lo spiazzo dove sboccava l'unica via naturale d'accesso a Porchia e proteggeva la porta principale del paese fu ricostruito ex-novo come si desume dal fatto che le bocche del fuoco, le quali si aprono al centro dei vari fianchi del torrione, una per fianco, nel punto d'attacco della scarpata, sono organismi originali e non inserti posticci. La tessitura della cortina muraria che circonda quei forti, infatti, è regolare e non presenta lacerazioni di sorta. |
| RENF - Fonte | A3 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| RELV - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |

| | |
|--|--|
| REVS - Secolo | XV |
| REVV - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico-danni |
| RENN - Notizia | Le mura hanno subito notevoli danni con il terremoto del 1703. |
| RENF - Fonte | A3 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1703 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1703 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico-danni |
| RENN - Notizia | Le mura hanno subito notevoli danni con il terremoto del 1916. |
| RENF - Fonte | A3 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1916 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1916 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico-danni |
| RENN - Notizia | Le mura hanno subito notevoli danni con il terremoto del 1943. Probabilmente si è avuto il crollo dei merli ghibellini nel Torrione. |
| RENF - Fonte | A3 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1943/10/03 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1943/10/03 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | L'autore della guida pratica nel 1899 asseriva che: 'Le mura castellane del 1200 circa serravano ancora maestosamente e a larga cinta tutto il piccolo paese, comprovante cosÌ la sua antica ampiezza'. |
| RENF - Fonte | 03001227 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1900 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1900 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | 'autore della scheda di Montalto nel 1936 rilevava solamente che a Porchia esistevano mura di cinta frammentarie con torrione poligonale con scarpata, beccatelli, merli ghibellini, difesa piombante del sec. XIV-XV. |
| RENF - Fonte | 03001228 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1936 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1936 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | Il principio guida dell'operazione di risanamento e restauro fu quello di fermare il fenomeno erosivo in atto. Infatti furono previsti interventi di rinforzo delle murature, rifacimento dei merli ghibellini nel Torrione probabilmente crollati con il terremoto del 1943. Quest'ultimo intervento lo si decise perché durante i lavori di restauro fu trovata una foto attestante l'ancor buono stato di conservazione della parte terminale del Torrione fino a tutti gli anni trenta; infatti era ben visibile un motto fascista iscritto sulla parete della casa a sinistra del torrione. |
| RENF - Fonte | A3 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELV - Validità | ca |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1986 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |

| | |
|--|--|
| REVV - Validità | post |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Le mura di cinta vanno a confluire ad est nell'elemento architettonico di spicco: la torre di comando. Trattasi di un puntone trecentesco a quattro facce, aperto alla gola, provvisto di apparato a sporgere su sporto di beccatelli e caditoie. Il torrione possiede una eminente scarpa che lo interessa per due terzi, se si considera che parte di essa è interrata, e tale scarpa aveva il compito di deflettere i colpi delle bombarde. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | composito |
| PNTF - Forma | irregolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in pietra |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | nessuno |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |

| | |
|--|--|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | mura urbiche |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Montalto delle Marche |
| CDGI - Indirizzo | P.zza Umberto I, 12-Montalto delle Marche (AP) |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | D.lgs. 490/1999 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero bene |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | p.r.g. |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona centro storico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1594713529867 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1594713582045 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1594713648488 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAN - Codice identificativo | New_1587021855391 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Mannocchi L. |
| BIBD - Anno di edizione | 1900 |
| BIBH - Sigla per citazione | 03001227 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Mannocchi L. |

| | |
|---|--|
| BIBD - Anno di edizione | 1936 |
| BIBH - Sigla per citazione | 03001228 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1995 |
| CMPN - Nome | Sternini S. |
| CMPN - Nome | Fruncillo G. |
| FUR - Funzionario responsabile | Sternini S. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2003 |
| RVMN - Nome | Fruncillo G. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Acciarri G. |
| AGGE - Ente | Sabap Marche |
| AGGF - Funzionario responsabile | Petruzzelli S. |