

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 19

NCTN - Numero catalogo generale 00115148

ESC - Ente schedatore R19CRICD

ECP - Ente competente R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene R19A000162BB.CC.AA./ R19

OG - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione S. Nicolò

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione	SS. Annunziata
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	AG
PVCC - Comune	Naro
PVCI - Indirizzo	via Dante Alighieri, 60
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Naro
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	120
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Naro
CTSF - Foglio/Data	64/ 1914
CTSN - Particelle	I
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	1136, 1130, 1132, 1135
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.791872
GPDPY - Coordinata Y	37.297376
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	554
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/08/01

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	configurazione intero bene
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	tradizione orale

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
RENN - Notizia	L'indagine storica sulle vicende costruttive della chiesa parrocchiale di S. Nicolò di Bari presenta notevoli difficoltà. Allo stato attuale, infatti, le fonti consultate non permettono di riorganizzarne una precisa successione cronologica, né peraltro è stato possibile individuare fonti archivistiche relative al bene in esame. Probabilmente la carenza di informazioni va attribuita al fatto che, fino al 1785, la chiesa in realtà aveva un'altra denominazione, ed una destinazione d'uso diversa dall'attuale. Era infatti annessa ad un monastero, denominato della SS. Annunziata, fondato originariamente come Collegio degli Orfani (1618) e successivamente occupato dalle monache benedettine. Quando nel 1785 dette monache si trasferiscono nell'abolito Collegio dei Gesuiti, la chiesa, fino a quel momento dedicata a Maria Annunziata, diviene chiesa parrocchiale ed intitolata a S. Nicolò di Bari, per il culto del quale esisteva già una chiesa. Quest'ultima, come testimoniano resti ancora visibili, era situata sul lato N della chiesa dell'Annunziata; viene individuata dalle fonti come pieve di rito greco risalente al IV secolo e come prima chiesa madre della città di Naro. E' possibile inoltre ricostruirne le vicende fino al 1785, anno in cui viene abbandonata. La sua intitolazione venne trasferita alla chiesa della SS. Annunziata probabilmente in omaggio a questa antichissima tradizione del culto del Santo.
RENF - Fonte	n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1618/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1618/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	"Il Tempio esistente ebbe il suo cominciamento pria dell'anno 1680". Con questa notizia l'autore riferisce il termine ante quem riguardante la costruzione della chiesa, allora denominata della SS. Annunziata.
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1680/00/00
RELX - Validità	ante

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1680/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	avanzamento lavori di costruzione
RENN - Notizia	Secondo Frà Saverio Cappuccino, "il Tempio [...] fu perfezionato nell'anno 1728 tolto il pavimento", ma la sua testimonianza è poco chiara: non si capisce infatti se i lavori di costruzione esclusero la realizzazione del pavimento oppure comportarono la distruzione di quello esistente.
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1728/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1728/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	pavimento
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Il pavimento della chiesa, allora denominata della SS. Annunziata "si fece nell'anno 1765 in tempo del governo dell'Abbadessa D.ma Maria La Celestri".
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1765/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1765/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elezione a parrocchia
RENN - Notizia	La chiesa, allora denominata della SS. Annunziata, in seguito al trasferimento delle monache del monastero avvenuto il 22 dicembre 1785 per ordine di Ferdinando IV, venne eletta chiesa parrocchiale e dedicata a S. Nicolò di Bari.
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1785/12/22
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1785/12/22
REVX - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"Esistono nel campanile di questa Chiesa due campanette una moderna foggiata nell'anno l'altra antichissima, che porta l'epoca dello inno di nostra salute 580, come si vede nell'istessa, benchè rifoggiata nell'anno 1746".
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1800/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1825/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Secondo la descrizione di Frà Saverio Cappuccino, la chiesa si presentava a quel tempo ricca di arredi e "adorna di cinque altari, nel maggiore sta situato il Santissimo Sacramento, che al di sopri in machinetta di architettura scorgesi il quadrone del titolare S. Nicolò Vescovo di Mira, pittato nell'anno 1790; nel corno dell'epistola due

Cappelle con altrettanti quadri di Maria Addolorata e di S. Bartolomeo, nel cornu del Evangelio altrettante cappelle con quadri del SS. Crocifisso e S. Giuseppe".

RENF - Fonte	documenti d'archivio
---------------------	----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1800/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1825/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Sempre Frà Saverio Cappuccino ci descrive: "Di più va decorata l'istessa da magnifico fonte battesimale fatto nell'anno 1490 che nel piedestallo sta incastonata una colonna la quale sostiene la pila, al di fuori arabescata nel cui mezzo si vedono incisi quattro stemmi".
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1800/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1825/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	custodia
RENN - Notizia	Fino al 1821 nella chiesa era custodita una campana proveniente dalla pieve greca di S. Nicolò di Bari, "portante la data del 580 e descritta nei documenti della Collegiata". "La campana fu rifusa (...) nel 1821".
RENF - Fonte	CB000366
RENF - Fonte	CB000336

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1821/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1821/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cantoria
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo E, lato S
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo E, lato N
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La configurazione strutturale primaria presenta una maglia muraria regolare in pietrame informe e blocchi quadrati di calcarenite allettati con malta, e orizzontamenti voltati realizzati in incannucciata. Le coperture presentano l'orditura primaria in travatura lignea ed il manto in coppi di cotto.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	vestibolo
ISST - Tipo	colonna (2)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	cantoria
ISST - Tipo	solaio
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 200
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici	

significativi	vestibolo
PNTE - Dati iconografici significativi	presbiterio
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	La chiesa ammorsa le sue fondazioni su di un terreno costituito da calcareniti passanti, sia lateralmente che inferiormente, a sabbie.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale su quote non uniformi
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco
FNSM - Materiali	calcarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parete S
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	pareti E, W e N
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a schifo/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura
SOES - Specificazioni tecniche	canne legate a listelli lignei
SOES - Specificazioni tecniche	canne ordite ad intreccio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura (?)
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Vestibolo, campate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura (?)
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	vestibolo, campata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura (?)
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a schifo/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura (?)
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo E lato N/ corpi annessi
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	aula
-------------------------	------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo E, lato S
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpo E, lato N

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falda unica

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera

CPMT - Tipo lamiera grecata

CPMM - Materiali zinco

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione esterna/ via Dante Alighieri

SCLG - Genere scalinata

SCLO - Categoria d'accesso

SCLN - Quantità 1

SCLL - Collocazione adiacente e parallela al prospetto principale

SCLF - Forma planimetrica rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento intera struttura

SCST - Tipo su terrapieno

SCSM - Materiali calcarenite

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione aula

PVMG - Genere ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione cantoria

PVMG - Genere ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione sagrestia

PVMG - Genere ammattonato

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, occhio, concio di chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partiti laterali, finestra cieca
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande floreali
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partiti laterali, finestra cieca
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partiti laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato

DECQ - Qualificazione del tipo	ad arabeschi
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, piedistalli, dadi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, paraste
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute simmetriche
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partiti laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con sviluppo a spirale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ falso attico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto W/ portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fastigio di coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	parete N/ arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	parete N/ lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	parete E/ II partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	vestibolo/ parapetto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, scala d'accesso, ringhiera
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	la data documenta probabilmente l'anno di realizzazione della scalinata d'accesso alla chiesa.
LSII - Trascrizione testo	"ARCIPRETURA S. NICOLO' DI BARI MAGGIO A. 1894".
LSIM - Materiali	ferro battuto

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, primo livello, partito centrale, occhio, concio di chiave
LSIG - Genere	stemma

LSIT - Tipo	lo stemma è sormontato da una corona, sorretta da due figure muliebri.
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete N, arco trionfale, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"AVE MARIA/PIENA DI GRAZIE".
LSIM - Materiali	colore

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ pareti E e W
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento dovuto alla spinta delle volte. E' stato installato un fessurimetro del tipo TT1 nella parete est della cantoria.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ membrature ordine architettonico/ parete E, I e III lesene da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con spacciamento e fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento e aumentato valore delle sollecitazioni. L'originaria volta ha provocato probabilmente un sovraccarico sulle pareti perimetrali, generando fenomeni di spacciamento e conseguente fessurazione nell'innesto delle lesene con le pareti.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ parete S, II livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento. La fessurazione è presente all'innesto della lunetta con la parete e si estende fino alla trabeazione del falso attico, passando assialmente attraverso la finestra. La lesione, essendo passante, si rileva anche sul prospetto principale, dove ha provocato il parziale distacco della facciata e la conseguente sconnessione dei giunti.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ parete S, II livello
--------------------------------------	--------------------------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ parete N, lato W
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento. Le fessurazioni partono dall'innesto della volta con la parete e si estendono solo nella parte sommitale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ pareti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità discendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ parete E, falso attico, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità discendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da umidità discendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ pareti E ed W, partiti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ parete E, I II e III lesena da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ parete E
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale ed efflorescenza causato da umidità ascendente.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ presbiterio, pareti E e W
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità ascendente. L'umidità ha provocato il distacco dell'intonaco nel basamento delle colonne tortili.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	corpo E, lato N, vano accessorio S, pavimenti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di orizzontamenti causato da umidità ascendente. L'elevata umidità ha provocato il distacco della pavimentazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo E, lato S, sagrestia, pareti e intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale ed efflorescenza causato da umidità ascendente. Le macchie di umidità si rilevano soprattutto nella volta ed è pure visibile il rigonfiamento e il distacco dell'intonaco dove il degrado è più spinto.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, II livello, frontone accartocciato
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture orizzontali con sconnessione dei giunti causato da dissoluzione chimica.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, I livello, finestra cieca, architrave, concio di chiave
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture orizzontali con cedimento causato da assestamento. Il concio in chiave risulta essere ribassato di circa 2 cm.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ corpo E, lato S, parete S, I livello, finestra, architrave, concio medio
STCC - Stato di	

conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture orizzontali con cedimento causato da assestamento. Il concio medio dell'architrave risulta essere abbassato di circa 1 cm.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, partito centrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da assestamento. Le sconnessioni dei giunti rilevate sono distribuite lungo tutto il partito centrale interessando al II livello il frontone, l'incorniciatura della finestra e l'area compresa tra la trabeazione e la parte superiore del portale. Probabilmente le sconnessioni dei giunti sono dovute al ribassamento del piano stradale e al conseguente assestamento della struttura. Si rilevano inoltre fessurazioni assiali rispetto al partito centrale che, dalla trabeazione del I livello, si estendono sino al fregio del portale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni/ corpo E, lato S, cella campanaria, motivi scultorei
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con crollo causato da dissoluzione chimica, porosità elevata e agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ corpo E, lato S, cella campanaria, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento e distacco di materiale causato da scorrimento d'acqua e dissoluzione chimica. Il dilavamento interessa l'intera trabeazione, mentre il distacco di materiale è sporadico e si rileva principalmente nella cornice.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo E, lato S, parete S, cella campanaria
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione e distacco di materiale causato da dissoluzione chimica e porosità elevata. La decoesione si osserva uniformemente lungo tutta la cella campanaria; il distacco di materiale, che peraltro è dovuto ad una maggiore decoesione unitamente alla elevata porosità della roccia, è più sporadico.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ corpo E, lato S, II livello, cornice
STCC - Stato di conservazione	pessimo
	Degrado di materiali lapidei con dilavamento e distacco di materiale

STCO - Indicazioni specifiche	causato da scorrimento d'acqua e dissoluzione chimica. Il dilavamento interessa uniformemente l'intera cornice, mentre il distacco di materiale è sporadico.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo E, lato S, parete S, II livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da infiltrazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo E, lato S, parete S, I livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con decoesione e distacco di materiale causato da umidità e dissoluzione chimica. Il distacco di intonaco interessa tutto il I livello eccetto la porzione superiore sinistra che si presenta decoesionata. Alla base del corpo E, in seguito al ribassamento del piano stradale, sono state messe a nudo le fondazioni. La tecnica costruttiva per le fondazioni è costituita da muratura a sacco e le stesse non sono state rivestite da intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, falso attico, partito laterale W, cimasa
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con erosione causato da elevata porosità, dissoluzione chimica e agenti atmosferici. Il degrado ha provocato il totale distacco della cimasa.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, falso attico, partiti laterali, balaustre
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da dissoluzione chimica, elevata porosità e umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, II livello, frontone arcato, timpano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità d'infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, II livello, frontone arcato
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato da scorrimento d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II livello, partito centrale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato da scorrimento d'acqua e dissoluzione chimica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, II livello, partiti laterali
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di vegetazione e distacco di materiale causato da infiltrazione d'acqua. Il distacco dell'intonaco è localizzato nella parte superiore delle fasce avvolte a spirale dei partiti laterali; la vegetazione è presente nella parte inferiore dei partiti laterali.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, II livello, partito centrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità. Il distacco di intonaco è presente solo nella parte inferiore del partito centrale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, I livello, trabeazione, cornice
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento e presenza di vegetazione causato da umidità e scorrimento d'acqua. Si osserva sporadicamente lungo la trabeazione il distacco di materiale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, I livello, partito laterale W, paraste
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da dissoluzione chimica ed elevata porosità. La decoesione si rileva principalmente nella parte superiore delle due paraste.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, I livello, partito centrale, frontone accartocciato
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni	Degrado di materiali lapidei causato da dilavamento e scorrimento

specifiche	d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ membrature/ prospetto principale, I livello, partito centrale, frontone accartocciato, occhio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da dissoluzione chimica ed elevata porosità. L'occhio del frontone alloggiava una finestra che successivamente è stata murata e la spinta decoesione ha messo a nudo il pietrame di riempimento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, I livello, partito centrale, portale, fregio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da dissoluzione chimica ed elevata porosità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, scala, parete S
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da infiltrazione d'acqua, dissoluzione chimica e umidità. L'abbassamento del piano stradale e il conseguente incremento del dislivello tra l'accesso alla chiesa e lo stesso piano stradale, ha reso necessario la posa in opera di ulteriori scalini nella scala preesistente.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile di Agrigento
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	programma di fabbricazione
STUN - Sintesi normativa	Possibilità di eseguire opere di ristrutturazione e consolidamento, non alterando volumetricamente, morfologicamente e strutturalmente il

zona

bene.

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_205
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I livello
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_206
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II livello
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_208
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115148_203
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_226
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_227
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_228
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_229
FTAT - Note	interno - aula - parete E
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_230
FTAT - Note	interno - aula - parete E
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_100A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_101A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_102A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_103A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_104A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_105A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_106A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Gener	documentazione allegata
DRAT - Tip	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_107A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Gener	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pitruzzella Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1950
BIBH - Sigla per citazione	CB000366

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Gener	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Candura Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000365

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Gener	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lentini, Fabio
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000336

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Gener	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Decima, Arvedo
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	CB000342
BIBN - V., pp., nn.	pp. 172-186

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Buscemi, Vincenzina
CMPN - Nome	Giardina, Tullia
CMPN - Nome	Infurna, Angelo
CMPN - Nome	Leotta, Diego

CMPN - Nome	Maragliano, Antonino
CMPN - Nome	Mistretta, Mauro
CMPN - Nome	Patti, Grazia
CMPN - Nome	Rapisarda, Cinzia
CMPN - Nome	Spinelli, Ilma
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia