

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115150
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000205BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	diocesana
OGTN - Denominazione	Madonna del Carmelo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	SS. Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	CL
PVCC - Comune	Delia
PVCI - Indirizzo	piazza Carmelo

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Delia
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	014
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Delia
CTSF - Foglio/Data	8 all. A/ 1984

CTSN - Particelle	B
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	208
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.925758
GPDPY - Coordinata Y	37.357921
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	435
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/08/01
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
RENN - Notizia	Le prime origini della chiesa devono farsi risalire all'epoca della fondazione dell'annesso convento dei carmelitani, avvenuta nel 1601 su specifica richiesta del fondatore della terra di Delia, don Gaspare Lucchese. Negli anni immediatamente successivi alla costruzione, ben poche sono le informazioni relative al convento e, dunque, alla chiesa. Soltanto a partire dal 1650 si registrano notizie più dettagliate e puntuali, come quella relativa all'intitolazione dell'edificio sacro, dedicato alla SS. Annunziata. Nel 1661, comunque, il convento venne soppresso e l'intero complesso religioso fu sottoposto alla giurisdizione della diocesi di Agrigento. All'inizio del secolo successivo, quando la devozione alla Madonna del Carmelo raggiunse la sua massima diffusione, l'intera popolazione si preoccupò della

ricostruzione della chiesa, che ormai versava in uno stato di completo abbandono. I lavori furono compiuti nel 1725: tra le diverse iniziative si distinse, in particolare, quella del principe di Palagonia il cui contributo fu importante per portare a compimento l'opera. Un'ulteriore testimonianza del rilievo assunto dalla chiesa nel corso degli anni è costituita dal trasferimento, nel 1712, delle funzioni di parrocchia dalla Matrice, allora in fase di ricostruzione, proprio alla chiesa del Carmelo che usufruì di tale privilegio fino al 1737.

RENF - Fonte CB000369

RENF - Fonte CB000345

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo primo quarto

RELI - Data 1601/02/24

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1725/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica decorazione

RENN - Notizia

La decorazione interna della chiesa venne effettuata nei primi anni del secolo XVIII. Giuseppe Adamo sostiene, a tal proposito, che la più antica data relativa a tali lavori è quella del 1731 e che essa "si trova tra gli stucchi dell'arco maggiore". Anche se di tale iscrizione oggi non vi è più alcuna traccia, essa, grazie all'affermazione dell'Adamo, risulta di notevole interesse in quanto costituisce l'unica testimonianza relativa non solo alla data di realizzazione degli stucchi, ma anche al nome dell'artista che effettuò tali interventi, tale Antonio Capizzi "Racalmutensis". Il nome del Capizzi è leggibile anche sulla tela di S. Pasquale Bajlon, recante la stessa data del 1731. Questa ulteriore scoperta spinge l'Adamo ad affermare che "lo stesso autore degli stucchi (...) fosse anche pittore" e, "poiché si nota una stretta somiglianza di stile tra la tela sopra citata e gli affreschi del coro", egli conclude che lo stesso Capizzi "abbellì la chiesa di stucchi, affreschi e tele".

RENF - Fonte CB000345

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1731/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1731/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Dopo la ricostruzione della chiesa, effettuata nel 1725, interessanti notizie relative all'interno dell'edificio ed agli arredi ivi conservati si desumono dalla lettura di un inventario, redatto nel 1736, di indiscusso valore poiché contiene l'elenco completo di "tutti i beni mobili, stabili, semoventi" della chiesa di S. Maria del Carmelo. Oltre alla minuziosa descrizione degli arredi sacri, il cui numero è tale da far presupporre una certa ricchezza della chiesa, di particolare rilievo è la descrizione dell'interno. Il documento riferisce la presenza di cinque cappelle e di cinque altari dedicati a S. Maria del Carmelo, a S. Maria della Mercé, a S. Anna, a S. Pasquale ed infine a S. Maria dé Sette Dolori. In realtà, poiché la chiesa appare priva di spazi configurabili come "cappelle", si ritiene che con questo termine vengano indicate le corrispondenti arcate cieche. Per ciò che concerne gli altari, oggi non più esistenti, la loro denominazione traeva spunto dal soggetto dei dipinti che, invece, sono ancora oggi visibili all'interno dell'edificio.
RENF - Fonte	CB000345
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1737/01/01
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1737/01/01
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	coperture/ pavimento
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Natale Licata Caruso, procuratore della chiesa del Carmelo, incarica il perito Pietro Filippazzi di "osservare con diligenza il Coverticcio", cioè il tetto della chiesa, ai fini di stabilire "se fosse stato fatto mastribilmente". Da quest'indagine, e dalla relazione che ne consegue, risulta che il "Coverticcio si trova fatto mastribilmente, ad esclusione di travetti" che non presentano grossezza e lunghezza previste. Una seconda perizia sui lavori effettuati rivela il nome di Mastro Diego Drogo, il quale, avendo provocato un'eccedenza di due onze sulla spesa occorsa per la costruzione del tetto, deve impegnarsi a realizzare gratuitamente una parte del pavimento della chiesa, ancora incompleto e per il quale sono necessari "mattoni calce gisso aqua".
RENF - Fonte	CA00115150_A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1802/09/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto

REVI - Data	1802/12/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	coperture/ pavimento
RENS - Notizia sintetica	lavori di manutenzione
RENN - Notizia	Fonti relative a lavori eseguiti nel 1832 attestano un pagamento a "Francesco Calabrò perito marammiere per aver fatto diversi acconci nel pavimento, a Coverticci" della chiesa. Nel febbraio dello stesso anno il Calabrò aveva infatti presentato al parroco della chiesa don Salvatore Ponticello una relazione "preventiva" sugli interventi da effettuare. Secondo questa relazione, oltre al tetto bisognava "acconciarsi il pavimento [...], il suolo sopra la sepoltura in essa Chiesa e dietro l'altare maggiore"; si elencavano inoltre le spese corrispondenti. Lo stesso documento riporta anche una perizia del 1834, condotta da Mastro Salvatore Drogo, il quale riferisce che tutti i lavori "sono stati magistralmente eseguiti". La spesa totale incluse anche "gli acconci sulla porta maggiore", eseguiti da Vincenzo Ancilella.
RENF - Fonte	CA00115150_A2
RENF - Fonte	CA00115150_A3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1832/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1834/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	In una relazione del marzo 1837 mastro Francesco Calabrò sottolinea la necessità di "demolirsi canna una di fabbrica fino alla Campana, e costruirsi nuovamente in pietra grossa, e gesso"; inoltre, "bisogna sfoderarsi, e foderarsi, e mettersi a livello il resto del muro di suddetto Campanile". I lavori, che a causa delle condizioni statiche del campanile erano improrogabili, vennero condotti con estrema rapidità: infatti dopo appena due settimane "mastro Luigi Drogo marammiere" venne retribuito per averli realizzati.
RENF - Fonte	CA00115150_A4
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1837/03/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto

REVI - Data	1837/03/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riparazioni
RENN - Notizia	In una lettera inviata dal Vicario Generale della Diocesi di Girgenti, cui la chiesa apparteneva, al Vicario di Delia, sono contenuti generici accenni relativi alla necessità di "riparazioni indispensabili da farsi nella Chiesa". Non sappiamo quali parti dell'edificio fossero interessate da tali interventi e, soprattutto, se essi furono realmente eseguiti; è comunque certo che la progettazione di tali lavori deve rapportarsi ad altri interventi simili che mirarono, in primo luogo, alla ricostruzione di quelle parti dell'edificio gravemente danneggiate da lesioni e crolli parziali provocati dall'estrema franosità del terreno. A tale proposito, i padri fecero anche "riparare il muro d'innanzi della chiesa che minacciava rovina con catene di ferro, ed intaglio nella porta, ed il campanile cadente". In concomitanza con tali lavori si predispose anche l'edificazione della sagrestia "di cui era sprovveduta la Chiesa" e la costruzione di "un organo nuovo, non esistendo del vecchio che la sola cassa".
RENF - Fonte	CA00115150_A5
RENF - Fonte	CA00115150_A6
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1840/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1840/07/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riparazioni
RENN - Notizia	Il Procuratore ed Economo della chiesa del Carmelo don Pasquale Augello dispone che una somma equivalente a dieci onze venga erogata per "acconci bisognevoli" nella stessa chiesa. In particolare, si effettuarono il consolidamento del "Coverticcio" o tetto, la riparazione della porta principale, alcuni lavori nella sagrestia non meglio specificati e la "formazione di pavimento". La frequenza con la quale nel corso del XIX secolo si intervenne su determinate parti dell'edificio permette di dar credito all'ipotesi che la "chiesa, essendo posta su una collina di sabbia più volte fu soggetta a lesioni e crolli parziali".
RENF - Fonte	CA00115150_A7
RENF - Fonte	CB000369
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1862/12/31
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1862/12/31
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	coperture/ prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	<p>Gli interventi sulla chiesa si susseguono con una certa frequenza. Ancora una volta si effettua il consolidamento delle coperture e, inoltre, gli "Esiti fatti nel restauro della Chiesa del Carmine" documentano alcune spese sostenute per quaranta giorni di lavoro, anche se non è possibile stabilire quali parti del bene furono interessate. In questo stesso periodo si pensa anche al rifacimento del prospetto principale, che già da molti anni si presentava in avanzato stato di degrado. Il parroco della chiesa, don Pasquale Augello, raccolse la somma necessaria alla demolizione della facciata e alla sua ricostruzione, e a tal fine vendette anche sei case di proprietà della chiesa. Egli stesso incaricò il "Capomaestro murifabro" canicattinese Salvatore Decaro di redigere un preventivo che elencasse i lavori da eseguire e le relative spese. Secondo la relazione del Decaro, la cortina interna del nuovo prospetto doveva essere costruita in "pietra incerta con malta di calce e sabbia", mentre il paramento esterno doveva essere costituito da pietra a vista, che avrebbe così sostituito l'intonaco esistente. Questo progetto tuttavia rimase inattuato: il nuovo prospetto, infatti, verrà realizzato soltanto dieci anni dopo.</p>
RENF - Fonte	CA00115150_A8
RENF - Fonte	CB000345
RENF - Fonte	CA00115150_A10
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1871/09/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1872/04/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
	<p>In un atto, compilato alla presenza di tre testimoni, è registrata "la convenzione tra il Beneficiario Sacerdote Pasquale Augello e Bellini Andrea". In esso, il Bellini "si obbliga a costruire il prospetto della porta della venerabile Chiesa del Monte Carmelo sita a Delia [...] esibendo il medesimo pietra e gesso calce e tutto inerente". Nel</p>

RENN - Notizia	documento è inoltre puntualizzato che "la pietra sarà mastribilmente tagliata" e che il progetto deve essere realizzato "secondo pianta da lui medesimo fatta". Tutta l'opera doveva essere eseguita e consegnata "nel mese di luglio 1883". Il prezzo del lavoro, inizialmente concordato su L. 600, in seguito raggiunse L. 650 e la spesa totale fu liquidata il 31 ottobre 1883.
RENF - Fonte	CA00115150_A11
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1883/07/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1883/07/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Una maglia muraria regolare di muri in pietra calcarenitica definisce tanto la compagine strutturale delle strutture in elevazione, quanto il sistema degli orizzontamenti a volta. Travature latero-cementizie configurano l'orditura primaria del sistema di copertura.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	intradosso volta
ISST - Tipo	catena (5)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	intradosso copertura
ISST - Tipo	catena (5)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 200
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	aula

PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	il monumento ammorsa le sue fondazioni su un terreno costituito da sabbie e limi con intercalazioni arenitiche. Esse sono costituite da elementi pelitici fini e presentano elementi nastroforni costituiti da areniti, lenti marnose ed argillose.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	superficiale
FNSQ - Qualificazione del tipo	muri continui
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco
FNSM - Materiali	calcarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene, pareti/ campanile, I livello
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	cella campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula/ presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula/ presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a tre falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cella campanaria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola

CPFF - Forma	ogivale
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	volta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMM - Materiali	cotto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna/ piazza del Carmelo
SCLG - Genere	scalinata
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ campanile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	a pianta circolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSM - Materiali	calcarenite
SCSM - Materiali	gesso
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	abside
PVMG - Genere	ammattionato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglioni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con busto
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, I e II partito da sinistra/ parete E, II e IV partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, II partito da sinistra/ parete E, II partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, IV partito da sinistra/ parete E, I partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con voluta
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ pareti E e W, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, parete N/ arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulado
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, parete N/ arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ abside/ pareti, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulado
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ finestra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti E e W
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	abside/ parete
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti E e W, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ parete e intradosso catino, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, parete, ancona, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"AVE MARIA".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, parete, ancona, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione sottolinea la profonda devozione nutrita dai fedeli per l'immagine del Cristo e della Madonna.
	"ELIGE/QUID AMPLIUS MIRERIS/SIVE FILII/BENIGNISSIMAM

LSII - Trascrizione testo	DIGNITATIONEM/SIVE MATRIS/EXCELLENTISSIMAM /DIGNITATEM".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, pavimento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione è accompagnata dal monogramma di Maria.
LSII - Trascrizione testo	"M. SS. DEL CARMELO".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete E, terzo partito da sinistra, quadro, cornice
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	lo stemma della famiglia dei principi di Palagonia, la quale contribuì alla ricostruzione della chiesa, avvenuta nel 1725.
LSIM - Materiali	legno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettoniche/ prospetto principale, portale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da assestamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ campanile, II livello, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici e percolazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ campanile, I livello, paraste, basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Alcuni conci di calcarenite, con cui sono costruite le basi delle paraste, presentano un'erosione molto accentuata ed in alcuni punti la pietra è polverizzata; la parasta destra presenta inoltre asportazione di materiale legata alla scarsa cementazione della calcarenite.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, parasta, basamento
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di erosione causato da agenti atmosferici, basso grado di cementazione e umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, edicola
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei. La cornice è in parte mancante; ciò è determinato dagli agenti atmosferici che hanno peggiorato le caratteristiche meccaniche della roccia provocando l'asportazione di una porzione di roccia.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei. La trabeazione presenta tracce di dilavamento determinate dall'acqua che, percolando, asporta la zona superficiale della roccia.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, paraste
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con erosione e alveolizzazione causato da agenti atmosferici, umidità ascendente e basso grado di cementazione. Il degrado si manifesta maggiormente nella parte inferiore delle paraste dove alcuni conci sono completamente rovinati dall'alveolizzazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, scalinata
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi e vegetazione causato da agenti atmosferici e percolazione d'acqua.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1975/00/00
RSTF - Data fine	1975/00/00
RSTT - Tipo di intervento	E' stato smantellato il vecchio manto di copertura costituito da coppi siciliani e riconfigurato con tegole marsigliesi.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno, pareti
RSTI - Data inizio	1975/00/00
RSTF - Data fine	1975/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Tinteggiatura delle pareti.
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile di Caltanissetta
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
STUN - Sintesi normativa zona	centro abitato zona B
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115150_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115150_203
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115150_205
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115150_209
FTAT - Note	interno - aula - parete E
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115150_212
FTAT - Note	interno - presbiterio - parete E - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115150_220
FTAT - Note	interno - aula - parete E: II partito da sinistra - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115150_223
FTAT - Note	interno - abside - parete - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115150_224
FTAT - Note	interno - presbiterio - parete W - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115150_225
FTAT - Note	interno - abside - parete E - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115150_227
FTAT - Note	interno - abside - parete - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115150_100A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115150_101A

DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115150_102A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115150_103A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115150_104A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

DRAE - Ente proprietario	Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115150_105A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115150_106A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115150_107A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/08/28
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18087, Introito ed esito del Beneficio del Carmine
FNTD - Data	1860-1871
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Della (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115150_A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18039, Stato delle rendite del Beneficio del Carmine
FNTD - Data	1840/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115150_A6

FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18005, Relazione di Collaudo del Coperticcio della chiesa del Carmine
FNTD - Data	1802/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115150_A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18014, Conto del beneficio del Carmine
FNTD - Data	1834/04/02
FNTN - Nome archivio	Archivio del la Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115150_A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18027, Preventivo per acconci alla chiesa del Carmine
FNTD - Data	1834/05/31
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115150_A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18032, Conto del Beneficio del Monte Carmelo di Delia per l' anno 1837
FNTD - Data	1837/03/26
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115150_A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18040, Riparazioni al Carmelo
FNTD - Data	1840/07/20
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115150_A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18095, Introito ed esito del Beneficio del Carmine
FNTD - Data	1862/12/31
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente

FNTI - Codice identificativo	CA00115150_A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18101, Spesa per acconci alla chiesa del Carmine
FNTD - Data	1871/09/20
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115150_A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18102, Riparazioni al prospetto della chiesa del Carmine
FNTD - Data	1872/04/18
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115150_A10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18112, Progetto di ricostruzione del Prospetto del Carmine
FNTD - Data	1883/10/31
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Della (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115150_A11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Adamo Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	CB000369
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini, Fabio
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000336
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Adamo, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000345
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Decima, Arvedo
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	CB000342

BIBN - V., pp., nn.	pp. 172-186
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Bentivegna, Antonella
CMPN - Nome	Cavallaro, Claudia
CMPN - Nome	Infurna, Angelo
CMPN - Nome	Leotta, Diego
CMPN - Nome	Maragliano, Antonino
CMPN - Nome	Micalizzi, Giuseppe
CMPN - Nome	Mistretta, Mauro
CMPN - Nome	Patti, Maria Grazia
CMPN - Nome	Spinelli, Ilma
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia