SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00059480
ESC - Ente schedatore	R11
ECP - Ente competente	S03

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	PU
PVCC - Comune	Mombaroccio

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	013

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	palazzo
OGTQ - Qualificazione	gentilizio
OGTD - Denominazione	Palazzo Montesi

RV - GERARCHIA

RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello	bene individuo
----------------	----------------

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

UBV - UBICAZIONE

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	(n.d.c.)

RE - NOTIZIE STORICHE

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
---------------	-------

RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ca.
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. n.; p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Edificio a corte con muri perimetrali in pietra artificiale intonacata; volte e solai; copertura a tetto a piu' falde; scala con volta a botte; cantina con volte a botte
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a rampe opposte
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	volte a botte
SCSM - Materiali	muratura in pietra artificiale
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale (p. t)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	a fasce
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale (p.n)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre con cornici
DECQ - Qualificazione del tipo	con frontone a timpano di coronamento
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale (p.n)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre con cornici
DECQ - Qualificazione del tipo	centinate da un settore circolare di coronamento
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale (p.n)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra con cornici
DECQ - Qualificazione del tipo	centinata da un settore circolare di coronamento spezzato
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale (p. 1)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra con cornici
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglie e fasce
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	sottocornice e cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole e madanature
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	piano nobile
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	su volte a schifo
DECM - Materiali	muratura affrescata

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	p. t.; p. 1
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	presenta umidita' e lievi lacune intorno
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	p. 1 finestre
STCO - Indicazioni specifiche	distacco di parte delle cornici; ruggine nei ferri per umidita`; nonavvenuta manutenzione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	p. 2
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	dagli infissi sembra abbandonato
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.P.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro conservativo
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	1 (SBAA AN 73392)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia B/N
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBA - Autore** Locchi O.T.**BIBD - Anno di edizione** 1934**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBA - Autore** Pedrocco G.**BIBD - Anno di edizione** 1985**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBA - Autore** Mombaroccio-Proloco Mombaroccio (PS)**BIBD - Anno di edizione** 1990**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBA - Autore** Allegretti G.**BIBD - Anno di edizione** 1992**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILATORI****CMPN - Nome del
compilatore** Prosperi G.**CMPD - Data** 1994**AGG - AGGIORNAMENTO****AGGD - Data** 1996**AGGN - Nome revisore** Migliorato F.**FUR - Funzionario
responsabile** Macripò A./ Teodori B.**RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE****RVMD - Data** 1996**RVMN - Nome revisore** Servizi Integrati S.a.s.**AN - ANNOTAZIONI**