

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115186
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000166BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	rettoriale
OGTN - Denominazione	S. Sebastiano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Cassaro
PVCI - Indirizzo	via S. Sebastiano

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Cassaro
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cassaro
----------------------	---------

CTSF - Foglio/Data	5/ 1912
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	D, 1045
--------------------------	---------

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	1046
---	------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.948081
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	37.104119
-----------------------------	-----------

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
--------------------	-------------------------------

GPCL - Quota s.l.m.	543
----------------------------	-----

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
-------------------------------------	------------------

GPBT - Data	2019/06/20
--------------------	------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	configurazione intero bene
--	----------------------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	tradizione orale
---------------------------------------	------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Nel 1680 "sorsero" la chiesa di S. Sebastiano, quando in seguito all'espansione del comune di Cassaro gli abitanti cominciarono ad edificare altre chiese, rivaleggiando con la vicina Ferla che ne vantava già numerose.
-----------------------	---

RENF - Fonte	CB000308
---------------------	----------

RENF - Fonte	CB000309
---------------------	----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1680/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1680/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	finanziamento
RENN - Notizia	Con testamento datato 13 agosto 1688, il sacerdote Sebastiano Di Liberto lasciava una somma di denaro per l'"erigenda" chiesa di S. Sebastiano.
RENF - Fonte	CB000308
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1688/08/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1688/08/13
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	apertura al culto
RENN - Notizia	La chiesa di S. Sebastiano probabilmente venne aperta al culto nel 1692.
RENF - Fonte	CB000308
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1692/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1692/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Dopo il terremoto del 1693 la chiesa, interamente distrutta, fu ricostruita nel medesimo luogo.

RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CB000309
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1693/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1693/00/00
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Il Mineo, autore di una monografia su Cassaro, riporta una descrizione dell'antica configurazione della chiesa. Nei primi decenni "fu molto piccola: vi si entrava per una porticina laterale, il tetto era di canne e nel campanile provvisorio vi era una piccola campana".
RENF - Fonte	CB000308
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1693/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1693/00/00
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riconfigurazione
RENN - Notizia	Da un documento rinvenuto nell'archivio parrocchiale di Cassaro, risulta che nel 1760 la chiesa "fu ampliata in ragione di lunghezza e altezza, fu costruita la volta in gesso e innalzata la facciata che fino ad oggi è rimasta incompleta". Allo stato attuale la facciata, su cui è incisa la data di costruzione, si presenta ancora incompleta.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CA00115186_A8
RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (1)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1760/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1760/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1771 la statua di S. Sebastiano venne ritoccata da Tommaso Alessi. Il Mineo presume che questa statua fosse "anteriore al terremoto e che si trovasse nella chiesa Madre" prima che la chiesa di S. Sebastiano venisse costruita. Attualmente la statua è collocata in una nicchia sull'altare maggiore.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CA00115186_A8

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1771/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1771/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	pavimentazione
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	"Nel 1787 si collocò per tutta la chiesa il pavimento in quadrelli stagnati". Il Mineo, riportando tale notizia, constata che, alla data di composizione della sua monografia su Cassaro (1957), di questa pavimentazione è rimasta soltanto la parte del presbiterio.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CA00115186_A8

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1787/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto

REVI - Data	1787/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	decorazioni
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Come risulta dal contratto stipulato nel settembre del 1790, Giovanni Gianforma da Spaccaforno si impegnava ad eseguire tutti gli stucchi della chiesa "a parte però d'empire le lunette che esistono nel Cappellone" e ad iniziare tali lavori nel marzo 1791.
RENF - Fonte	CB000033
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CA00115186_A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1790/09/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1791/03/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	volta
RENS - Notizia sintetica	pagamento
RENN - Notizia	Nel gennaio 1795, il pittore Marcello Vinci da Palazzolo dichiarava di aver ricevuto quanto pattuito per l'esecuzione delle pitture e dei quadroni della volta.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CA00115186_A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1795/01/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1795/01/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	presbiterio
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Nel dicembre del 1800 venne stipulato un contratto tra i procuratori della chiesa di S. Sebastiano ed il pittore Rosario Cassino di Vizzini

"per fare quattro quadroni nel Cappellone della chiesa che sono quelli di basso all'altare maggiore". Essi raffigurano Giaele e Sisara; Giuditta e Oloferne; Sansone e Dalila e infine il trionfo di Giuditta.

RENF - Fonte CB000308

RENF - Fonte CA00115186_A3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo primo quarto

RELI - Data 1800/12/19

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo primo quarto

REVI - Data 1800/12/19

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento arredi

RENS - Notizia sintetica realizzazione

RENN - Notizia Nel 1804 Pietro Grimaldi da Canicattini Bagni costruì la campana grande.

RENF - Fonte CB000308

RENF - Fonte CA00115186_A8

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo primo quarto

RELI - Data 1804/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo primo quarto

REVI - Data 1804/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento arredi

RENS - Notizia sintetica costruzione

RENN - Notizia Risale al 1834 la costruzione dell'organo per opera del sig. Battaglia Andronico.

RENF - Fonte CB000308

RENF - Fonte CA00115186_A8

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1834/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data	1834/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel 1837 Paolo Tanasi dipinse il quadro di S. Alfonso dè Liguori, come attesta anche l'iscrizione ivi collocata. Il quadro si trova attualmente nella sagrestia.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (9)
RENF - Fonte	CA00115186_A8
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1837/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1837/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	elezione
RENN - Notizia	Il papa Gregorio XVI, nel novembre del 1842, dichiarava l'altare dell'Immacolata Concezione "privilegiato quotidiano perpetuo".
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CA00115186_A4
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1842/11/23
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1842/11/23
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Nel 1848 venne stipulato un contratto in cui Vincenzo Cultrera e Pasquale Storace di Palazzolo Acreide " si obbligano ad innalzare e costruire sulla piccola fabbrica esistente dietro l'altare maggiore di detta chiesa, la Cappella o sia nicchietta". Come cappella deve intendersi lo spazio absidale dedicato a S. Sebastiano.

RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CA00115186_A5
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1848/09/07
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1848/09/07
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Nel 1849 il pittore Giuseppe Tanasi da Palazzolo si impegnava con i procuratori della chiesa "a lavorare a pennello l'effigie di S. Sebastiano" per un prezzo pari ad onze 5. Il quadro attualmente è conservato in sagrestia.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CA00115186_A6
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1849/03/05
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1849/03/05
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1865, per interessamento di mons. Antonino Casaccio, venne affidata allo scultore Vincenzo Genovese di Palermo, l'esecuzione della statua in legno raffigurante l'Immacolata. Tale notizia trova conferma nell'iscrizione posta nel piedistallo della statua. Essa "costò lire 385, 50 e arrivò a Cassaro nel 1866".
RENF - Fonte	CB000033
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (6)
RENF - Fonte	CA00115186_A7
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto

RELI - Data	1865/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1866/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Il pittore Carmelo Riscica dipinse nel 1870 il quadro collocato sull'altare laterale dedicato alle "Anime Sante del Purgatorio". La paternità dell'opera è confermata dall'iscrizione ivi posta.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (5)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1870/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1870/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La cappella costruita nel 1848 (v. RELi 1848), "essendo molto povera e meschina, fu abbattuta e ricostruita nel 1896 a spese di don Paolo Lolicato e indorata a spese di don Sebastiano Lolicato nel 1897", come attestano le iscrizioni ivi collocate.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (7)
RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (8)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1896/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1897/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	volta

RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nella prima metà del '900 venne rifatta la volta.
RENF - Fonte	CB000308
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1900/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1900/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato della fabbrica
RENN - Notizia	Da un documento archivistico del 1928, si desume che nella chiesa di S. Sebastiano vennero eseguiti alcuni lavori. Il parroco infatti scrive al vescovo che i procuratori "oltre che hanno fatto rinforzare la detta chiesa con diverse catene, l'hanno pure fatta ripulire tutta in bianco ed accolori (sic), rifacendo anche a nuovo certi stucchi rovinati dal tempo".
RENF - Fonte	CA00115186_A9
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1928/08/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1928/08/13
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	pavimentazione
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	Secondo quanto attesta un documento d'archivio, il 9 gennaio 1931 vennero avviati i lavori di pavimentazione della navata.
RENF - Fonte	CA00115186_A10
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1931/01/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto

REVI - Data	1931/01/09
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	volume prismatico NE
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturale dell'edificio è caratterizzato da una muratura omogenea che si sviluppa lungo tutto il perimetro della chiesa, su questa è impostata la volta a botte lunettata dell'aula, del presbiterio e del catino dell'abside similmente lunettato. All'esterno dell'edificio nella zona presbiteriale ed absidale troviamo cinque contrafforti in muratura; tre disposti a raggiera a sostegno del catino dell'abside, e due ai lati dell'arco trionfale posto all'ingresso del presbiterio.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	esterno, presbiterio e abside
ISST - Tipo	contrafforte (5)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 280
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il terreno di appoggio è dato da una alternanza calcareo-marnosa, costituito da livelletti marnosi bianco-giallastri a consistenza lapidea alternandosi a livelli decimetrici di marne giallastre, a tratti argillose, umide.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del	

tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	calcarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrate
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	aula, pareti SE e NW/ presbiterio/ abside
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	volume prismatico SE
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	volume prismatico SE, vano accessorio
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrate
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	volume prismatico NW
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula/ presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a catino/ lunettato
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	volume prismatico SE, sagrestia e segreteria
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea/ incannicciatura
SOES - Specificazioni tecniche	chiodati
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	volume prismatico SE, corridoio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea/ incannicciatura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	volume prismatico SE, vano accessorio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della	

forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	volume prismatico SE, sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	volume prismatico SE, vano accessorio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	volume prismatico SE, vano servizio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	soffitto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	rivestimento
CPMQ - Qualificazione del tipo	ammattionato
CPMM - Materiali	graniglia di marmo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	volume prismatico NE
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	volume prismatico NW
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della	

forma	a pianta poligonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	solaio
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	non accertabile
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna/ piazza S. Sebastiano
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	semicircolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
SCSM - Materiali	basalto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ aula
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta all'interno del piedritto SE
SCLF - Forma planimetrica	vano semicircolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	abside/ corpo SE

PVMG - Genere	ammattonato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ pareti/ intradosso volte
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ parete SE, I partito da sinistra/ parete NW, V partito da sinistra, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ellittico
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ parete SE, III partito da sinistra/ specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo quadrato
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco

DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ presbiterio, pareti/ abside, pareti/ specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo polilobato
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ volta, I, III e V lunetta/ specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo polilobato
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ aula, pareti SE e NW, II e IV lunetta, aperture/ presbiterio/ abside/ specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SE e NW, III partito da sinistra/ specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SE, I partito da sinistra/ parete NW, V partito da sinistra, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco

DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ abside/ presbiterio, pareti/ specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volta/ abside/ aula, pareti SE e NW, I, III e V lunetta/ specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ lunette/ aula/ presbiterio/ abside/ specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mascherone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ pareti SE e NW, II e IV partito da sinistra, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	putto
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ lunette, aperture, incorniciatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	putto
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ arco trionfale, piedritti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	putto
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ parete SE, I II e IV partito da sinistra/ parete NW, II, IV e V partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo arcato
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ arco di ingresso, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside/ altare maggiore, ancona, frontone
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini e corona
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ arco trionfale, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ parete SE e NW, II e IV partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECM - Materiali	stucco

DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SE, V partito da sinistra, porta, incorniciatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ipertiro
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ specchiatura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo simbolico
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ specchiatura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con voluta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, incorniciatura, chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ campanile a vela, partiti laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta di raccordo
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale retta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ campanile a vela, partito laterale NU, estremità
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	con festoni
DECM - Materiali	calcarenite

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, portale, architrave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione incisa indica la data di costruzione della facciata.
LSII - Trascrizione testo	"1760/D. O. M./DIVO SEBASTIANO MARTIRE"
LSIM - Materiali	calcarenite

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, campanile a vela, partito laterale E, campana
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica. l'iscrizione incisa segue l'andamento circolare della campana.
LSII - Trascrizione testo	"ABLATUM TEMPORE W MARIA BELLIA D. MCMXLV RESTITUTUM PUBLICO. SUMPT. A. D. MCMLI 573/PREMIATA FONDERIA C. NE. CAPEZZUTO NAPOLI"
LSIM - Materiali	bronzo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, parete NE, arco di ingresso, piedritto
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"CHIESA DI S. SEBASTIANO M/CASSARO/LEGATO MESSINA LO FARO/CHIUSA IMMACOLATA/ART. CAT. N. 1582 /FONDAZIONE PERPETUA/29 MAR. MESSA CANTATA E REQUIEM/ANNI VERSARIO M. MESSINA GAETANO/15 AGO. MESSA CANTATA E REQUIEM/29 NOV. 8 DIC. NOVENARIO M. IMMACOLATA/18 DIC. MESSA CANTATA E REQUIEM /ANNIVERSARIO M. LO FARO GIUSEPPINA/DECR. REALE REG. ALLA CORTE DEI CONTI/27 AGO. 1940 REG. N. II FOL. N. 62/CASSARO 29 MARZO 1955/ L' AMMINISTRAZIONE".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, parete NE, arco d'ingresso, piedritto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"QUESTO ZOCCOLO/COSTRUITO NELL'ANNO 1963 /PARTECIPANDO PER L. 112500/ CONIUGI/GIUSEPPE E ROSINA MANTEO/U. S. A."
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, parete NW, IV partito da sinistra, quadro, parte inferiore
--------------------------	--

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica. L'iscrizione è dipinta nella parte inferiore del quadro raffigurante le anime Purgatorio.
LSII - Trascrizione testo	"CARMELO RISCICA/PINSE NEL/1870"
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete SE, IV partito da sinistra, statua dell' Immacolata, base
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"V. GENOVESE SCOLPI' NEL 1866"
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, architrave, lato E
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"QUESTA MACHINETTA/FU INDORATA NEL 1897 A SPESE DI /D. SEBASTIANO LOLICATO"
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, architrave, lato S
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"FU SCOLPITA IN PIETRA/NEL 1896 PER COOPERAZIONE DI /D. PAOLO LOLICATO"
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sagrestia, parete SE, quadro
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. ALFONSO MARIA LIGUORI/PAULUS TANASI PINXIT ANNO 1837"
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sagrestia, parete SE
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"CHIESA DI S. SEBASTIANO/CASSARO/FONDAZIONE PERPETUA DI/ROMANO CONCETTA/PER LA CELEBRAZIONE DI 3 MESSE/NELLA TERZA SETTIMANA DI/SETTEMBRE DI OGNI ANNO/VENERDI SABATO S. MESSE PIANA/DOMENICA UNA S. MESSA SOLENNE/ALL' ALTARE DI S. SEBASTIANO/IN SUFFRAGIO DI/ADORNO SALVATORE/ADORNO MARIA /ROMANO CONCETTA/CASSARO 13-9-1960/ L' AMMINISTRAZIONE"
LSIM - Materiali	marmo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ prospetto principale, campanile a vela, falso attico

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di materiali lapidei. I microrganismi identificabili in muffe e licheni coprono per intero la superficie tanto da occultare il materiale lapideo sottostante. Meno marcata, se non assente la presenza dei microrganismi nei primi 2 mt del basamento, questa può essere una conseguenza dell'umidità di risalita che non permette la formazione delle muffe e dei licheni, mentre è presente una diffusa vegetazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ prospetto principale, parte inferiore

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di materiali lapidei con presenza di alveolizzazione causato da agenti atmosferici e umidità. L'alveolizzazione interessa il prospetto nelle sue parte inferiori fino ad una altezza di circa 3,5 mt. Si notano alcuni blocchi calcarenitici di consistenza minore con una maggiore alterazione alcuni sono interessati anche da fenomeni di esfoliazioni, specialmente nel lato destro del basamento e nei piedritti del portale.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ prospetto principale, scala di accesso

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi dovuto a umidità di risalita e agenti atmosferici. La scalinata realizzata con materiali non originari, blocchi basaltici e malta bastarda, è ricoperta interamente da muschi, licheni e vegetazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

membrature ordine architettonico/ prospetto principale, trabeazione, cornice

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di materiali lapidei con presenza di vegetazione, macchie metalliche e asportazione di materiale. La vegetazione è sparsa su varie parti del prospetto e sulla cornice del portale. Le macchie di ruggine sono dovute alla presenza di una ringhiera posta a delimitazione della trabeazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla**

parte	modanature/ prospetto principale, portale, concio di chiave
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali. Oltre alla sconnessione dei giunti del concio di chiave si presenta anche una fessurazione sulla parte inferiore del concio stesso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, portale, frontone spezzato
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con sconnessione dei giunti causato da agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto NW
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'intera superficie presenta microrganismi e distacco di materiale dovuti all'umidità ascendente e agli agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto NW, lato W, contrafforte
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con presenza di microrganismi e vegetazione causato da agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto NW, lato N, parasta, basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con alveolizzazione. L'alveolizzazione interessa l'intero basamento e nelle parti risarcite con malte cementizie, l'umidità di risalita dà luogo a fenomeni di esfoliazione dei blocchi calcarenitici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto SE
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici. I microrganismi si presentano sull'intera superficie non molto sviluppati, distacchi di materiali sono localizzati in corrispondenza dei capichave di catene.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ esterno, abside, lato SE

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii. La fessurazione si estende per alcuni metri e non è passante.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	manto di copertura/ intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Quasi tutto il tegolato si presenta rotto, con deformazione delle coperture, avvallamenti e gibbosità, per indebolimento della struttura portante, a causa di infiltrazione di umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ interno, cella campanaria
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali. Le sconessioni interessano l'intera superficie e sono inoltre evidenti, tracce di distacco di materiale. Sulla parete N si nota una serie di fessure diffuse con andamento verticale, causate da un insieme di fattori quali il degrado avanzato e fenomeni vibratorii. Su tutte le pareti sono visibili fenomeni di alveolizzazione, esfoliazione, distacco di intonaco, asportazione di materiali, causati dagli agenti atmosferici e dalla mancata manutenzione; elevata è la presenza di guano di colombo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navata, lunette
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti. Globalmente si notano fessurazioni in corrispondenza di tutte le lunette della navata con estensione lineare di circa 1 mt e con una ampiezza massima di circa 5 mm, alcune delle quali risarcite. Si notano maggiormente le fessurazioni presenti in prossimità della terza lunetta da sinistra della parete SE dove si evidenziano le sconessioni dei conci costituenti la volta, a causa sia dell'effetto sisma che dell'alterazioni delle malte dovuto all'infiltrazione d'umidità dalla copertura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ interno, cella campanaria
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei. All'interno ed all'esterno della cella sono evidenti fenomeni di degrado causati dall'acqua e dal vento; è evidente la presenza diffusa di guano di uccelli.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ esterno, abside lato SE
STCC - Stato di	

conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazioni causate da fenomeni vibratorii. L'intera superficie si presenta intonacata con lievi macchie di umidità in corrispondenza del pluviale. Le fessurazioni, non passanti, si estendono per alcuni metri.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ interno, cella campanaria, parete S
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità e agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ interno, parete SE, interno, III apertura da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con sconnessione dei giunti dovuto a fenomeni vibratorii. I conci posti superiormente alla finestra si presentano sconnessi a causa dei fenomeni vibratorii e probabilmente dell'umidità che concorre ad indebolire e ad alterare le caratteristiche leganti della malta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ volta, lunette
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazioni causato da fenomeni vibratorii. Tali fessurazioni seppure lievi e non molto evidenti interessano tutte le lunette lungo il piano di intersezione con la volta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ aula
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione trasversale causata da fenomeni vibratorii. La lesione si sviluppa trasversalmente all'asse della Chiesa coprendo quasi per intero l'arco della volta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ abside
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii. Le fessurazioni, che si sviluppano diffusamente lungo l'intera superficie, presentano entità modesta, alcune di esse hanno dato luogo al rigonfiamento dell'intonaco per probabili fenomeni di infiltrazione mentre quelli sul lato N, di entità maggiore si sviluppano dalla base della trabeazione per circa 3 mt percorrendo i giunti tra i conci.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

volta/ abside, lunette

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di orizzontamenti con fessurazioni causato da fenomeni vibratorii. Le fessurazioni sono localizzate in corrispondenza dell'attacco delle catene alla volta.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ abside, estremità S

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii. Sono evidenti due fessurazioni che si estendono per l'intera superficie della parete lungo i giunti dei conci, fino a congiungersi in un'unica fessurazione muovendosi dall'alto verso il basso.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ intradosso volta

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Degradamento di intonaci. L'umidità è molto diffusa in tutto l'intradosso, causata probabilmente dalla scarsa manutenzione della copertura. Tracce di umidità sono evidenti in corrispondenza dell'arco trionfale per infiltrazione di acqua direttamente dalle fessurazioni.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ interno, pareti, parte inferiore

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Degradamento di strutture verticali. Tracce di umidità sono evidenti lungo tutte le pareti perimetrali della chiesa, con altezza massima di 2 mt. In alcune zone ha causato rigonfiamento e distacco di intonaci.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ interno, parete lato NE, arco di ingresso

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii. Tale fessurazione si sviluppa lungo il piano di separazione tra l'arco d'ingresso e la parete NE, con una ampiezza di circa 1 cm.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ vano scala

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni

Dissesto di strutture verticali con fessurazioni causato da fenomeni vibratorii. La muratura che racchiude questo vano scala è abbastanza

specifiche	dissestata con evidenti distacchi di materiali e fessurazioni.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ sagrestia, volta, angolo S
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da umidità discendente dovuta alle infiltrazioni dalla copertura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ segreteria, parete S/ vano accessorio SE, parete SE
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da umidità ascendente. L'umidità di risalita è causata dalla mancanza di adeguate opere di impermeabilizzazione della base delle pareti che sporgono direttamente su un giardino.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volta/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazioni causato da fenomeni vibratorii.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	scala
RSTI - Data inizio	1945/00/00
RSTF - Data fine	1945/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Sono stati sostituiti i materiali di costruzione dello scalone con lastre basaltiche mentre i restanti ambienti, riempiti con materiale sciolto e malta.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto laterale SE
RSTI - Data inizio	1970/00/00
RSTF - Data fine	1970/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Nell'ambito di una serie di interventi per il ripristino della piazzetta antistante la chiesa, durante i quali è stata realizzata la pavimentazione ed il livellamento del piano stradale allora non asfaltato, si è provveduto anche alla intonacatura delle porzioni inferiori del prospetto laterale della chiesa per una altezza di circa 2 mt, e si è realizzato un cordolo in calcestruzzo alto circa 50 cm.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	abside
RSTI - Data inizio	1980/00/00

RSTF - Data fine	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione dell'intera pavimentazione con del marmo.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	programma di fabbricazione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115186_201
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115186_205
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115186_216
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115186_217
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115186_218
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115186_219
FTAT - Note	interno - presbiterio - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115186_220
FTAT - Note	interno - abside - intradosso catino
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115186_226
FTAT - Note	interno - aula - parete NW: III partito da sinistra
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115186_241
FTAT - Note	interno - presbiterio - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115186_243
FTAT - Note	interno - aula - parete SE: V partito da sinistra - organo
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00280 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115186_100A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/05/16
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00280 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

DRAN - Codice identificativo	R1900115186_101A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/05/16
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00280 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115186_102A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/05/16
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115186_103A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/05/16
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115186_104A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/05/16
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115186_105A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/05/16
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115186_106A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115186_107A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/05/29
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Espediente che contiene alcune scritture e vari documenti. Sac. Antonino Casaccio 1847
FNTD - Data	1790/09/00
FNTN - Nome archivio	Archivio parrocchiale della Chiesa Madre di Cassaro (SR)
FNTS - Posizione	Contratto per la stuccatura della chiesa
FNTI - Codice identificativo	CA00115186_A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Pagamento al pittore Marcello Vinci
FNTD - Data	1795/01/00

FNTN - Nome archivio	Archivio parrocchiale della Chiesa Madre di Cassaro (SR)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115186_A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Contratto tra il pittore Cassino ed i procuratori della chiesa
FNTD - Data	1800/12/19
FNTN - Nome archivio	Archivio parrocchiale della Chiesa Madre di Cassaro (SR)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115186_A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Erezione altare privilegiato (Immacolata Concezione)
FNTD - Data	1842/11/23
FNTN - Nome archivio	Archivio parrocchiale della Chiesa Madre di Cassaro (SR)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115186_A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Contratto tra i sigg. Cultrera e Storage ed i procuratori della chiesa
FNTD - Data	1848/09/07
FNTN - Nome archivio	Archivio parrocchiale della Chiesa Madre di Cassaro (SR)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115186_A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Contratto tra il pittore Giuseppe Tanasi ed i procuratori della chiesa
FNTD - Data	1849/03/05
FNTN - Nome archivio	Archivio parrocchiale della Chiesa Madre di Cassaro (SR)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115186_A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Cassaro, cat. Culto, carp. 11, fasc. vicario Messina
FNTD - Data	1866/06/15
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	Lettera del Sac. Antonino Casaccio
FNTI - Codice identificativo	CA00115186_A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Inventario compilato dal Sac. Antonino Messina
FNTD - Data	1889/12/00

FNTN - Nome archivio	Archivio parrocchiale della Chiesa Madre di Cassaro (SR)
FNTS - Posizione	Date storiche
FNTI - Codice identificativo	CA00115186_A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Cassaro, cat. Culto, carp. 11, fasc. vescovo Vizzini
FNTD - Data	1928/08/13
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	Ribenedizione (1928)
FNTI - Codice identificativo	CA00115186_A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Cassaro, cat. Disciplina, carp. 7, fasc. vescovo Vizzini
FNTD - Data	1931/01/10
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	Pavimentazione chiesa
FNTI - Codice identificativo	CA00115186_A10
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nicotra F.
BIBD - Anno di edizione	1907
BIBH - Sigla per citazione	CB000033
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mineo Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1957
BIBH - Sigla per citazione	CB000308
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo

BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000309
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Rigo M.
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	CB000310
BIBN - V., pp., nn.	pp. 351-441
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande Angelo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000312
BIBN - V., pp., nn.	pp. 343-372
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Balistri, Salvatore
CMPN - Nome	Calabrò, Giuseppe
CMPN - Nome	Caristia, Carmela
CMPN - Nome	Gennaro, Carla
CMPN - Nome	Grasso, Sergio
CMPN - Nome	Karnib, Hussein
CMPN - Nome	Landolina, Giuseppe
CMPN - Nome	Petrone, Maria
CMPN - Nome	Puglisi, Carmelina

CMPN - Nome	Turco, Gaetano
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia