# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00456841
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347

## **OG - OGGETTO**

**OGT - OGGETTO** 

OGTD - Definizione

tipologica

masseria

**OGTQ - Qualificazione** 

padronale

**OGTN** - Denominazione

[Masseria via Torre di Cappella,140]

# LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Bacoli

**PVCI - Indirizzo** Via Torre di Cappella, 140

**ZUR - ZONA URBANA** 

**ZURN - Numero** 03

**SET - SETTORE** 

SETT - Tipo SU
SETN - Numero 001
SETP - Numero nel settore 002

### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE		
CTSC - Comune	Bacoli	
CTSF - Foglio/Data	11/2019	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	14.060631	
GPDPY - Coordinata Y	40.811203	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google Maps	
GPBT - Data	2020	
GPBO - Note	https://www.google.com/maps	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	maestranze locali	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	progettazione	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX	
RELV - Validità	ca	
RELF - Frazione di secolo	fine	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX	
REVV - Validità	ca	
REVF - Frazione di secolo	fine	
SI - SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	ala destra	
SIIO - Tipo di suddivisione	livelli sfalsati	

SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta irregolare composto da numerosi corpi di fabbrica. Articolato su due livelli collegati da una scala esterna e da alcuni corpi bassi ad essa annessa. Si rileva la presenza di un corpo a torre oggi in parte crollato. Orizzontamenti composti da solai in legno e solai in ferro e laterizio. Muratura in tufo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.,p.1.
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	ZA .
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
genere SVCM - Materiali	tufo
genere	tufo AMENTO
genere SVCM - Materiali	tufo
genere SVCM - Materiali SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	tufo AMENTO
genere SVCM - Materiali SO - STRUTTURE DI ORIZZONT SOU - Ubicazione	tufo AMENTO

SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	soletta	
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO		
SOU - Ubicazione	intero bene	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	solaio	
SOFP - Caratteristiche	travi in legno	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intero solaio	
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO	
SOU - Ubicazione	ala destra	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	volta	
SOFF - Forma	a botte	
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intera volta	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	ala sinistra	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA		
CPFG - Genere	piana	
CPC - STRUTTURA E TECNICA	A	
CPCR - Riferimento	intera copertura	
CPM - MANTO DI COPERTURA	A	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura	
CPMT - Tipo	manto bituminoso	
CPMM - Materiali	bitume	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	ala sinistra	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA	
CPFG - Genere	a volta	
	estradossata	
CPFF - Forma	CPM - MANTO DI COPERTURA	
	$\mathbf{A}$	
CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMT - Tipo		
CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMM - Materiali	intera copertura	
CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMT - Tipo	intera copertura manto bituminoso	

SCLU - Ubicazione	esterna	
SCLG - Genere	scala	
SCLO - Categoria	principale	
SCLN - Quantità	1	
SCLL - Collocazione	angolare	
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata	
SCS - SCHEMA STRUTTURALE		
SCSR - Riferimento	intera struttura	
SCST - Tipo	su archi	
SCSM - Materiali	tufo	
SCSM - Materiali	ferro	
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	AZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIM	ENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene	
PVMG - Genere	in ceramica	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORAT	IVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	davanzale	
DECM - Materiali	legno	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	ala destra	
	ala destra rudere	
parte STCC - Stato di		
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni	rudere	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche	rudere	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche US - UTILIZZAZIONI	rudere	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla	rudere Si rileva la presenza di un corpo a torre oggi in parte crollato	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte	rudere  Si rileva la presenza di un corpo a torre oggi in parte crollato  intero bene	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso	rudere  Si rileva la presenza di un corpo a torre oggi in parte crollato  intero bene	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla	rudere  Si rileva la presenza di un corpo a torre oggi in parte crollato  intero bene nessuno	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento	rudere Si rileva la presenza di un corpo a torre oggi in parte crollato  intero bene nessuno  intero bene	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico	rudere  Si rileva la presenza di un corpo a torre oggi in parte crollato  intero bene nessuno  intero bene destinazione originaria (XIX) abitazione	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso	rudere  Si rileva la presenza di un corpo a torre oggi in parte crollato  intero bene nessuno  intero bene destinazione originaria (XIX) abitazione  E VINCOLI	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso TU - CONDIZIONE GIURIDICA	rudere  Si rileva la presenza di un corpo a torre oggi in parte crollato  intero bene nessuno  intero bene destinazione originaria (XIX) abitazione  E VINCOLI	

#### STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore P.R.G. STUN - Sintesi normativa costruzioni necessarie per la conduzione agricola dei fondi zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione esistente FTAP - Tipo diapositiva colore FTAA - Autore Santomauro, Alessandra FTAD - Data 1997 Archivio SABAP NA AREA METROPOLITANA FTAE - Ente proprietario FTAN - Codice identificativo 1500456841\_foto1 FTAF - Formato cartaceo FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione esistente FTAP - Tipo fotografia digitale (file) Di Capua, Lucie FTAA - Autore FTAD - Data 2021 **JPEG** FTAF - Formato **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** documentazione esistente **DRAX** - Genere **DRAT** - Tipo estratto di mappa catastale **DRAS** - Scala 1:1000 **DRAE** - Ente proprietario Agenzia delle Entrate **DRAA** - Autore Geoportale Cartografico Catastale **DRAD** - Data 2020 **FNT - FONTI E DOCUMENTI FNTP** - Tipo scheda cartacea **FNTA - Autore** Santomauro, Alessandra 1997 **FNTD** - Data **BIB - BIBLIOGRAFIA BIBX** - Genere bibliografia di corredo **BIBA** - Autore Zevi, Fausto BIBD - Anno di edizione 1987 **BIBH\_001 BIBH** - Sigla per citazione AD - ACCESSO AI DATI ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI ADSP - Profilo di accesso **ADSM - Motivazione** scheda di bene di proprietà privata **CM - COMPILAZIONE CMP - COMPILAZIONE** CMPD - Data 2020 **CMPN - Nome** Di Capua, Lucie

RSR - Referente scientifico	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Tardugno, Maria Luisa
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Di Capua, Lucie
AGGE - Ente	SABAP NA AREA METROPOLITANA
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Tardugno, Maria Luisa
AN - ANNOTAZIONI	