

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00310341
ESC - Ente schedatore	S273
ECP - Ente competente	S273

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	tomba
OGTQ - Qualificazione	cappella
OGTN - Denominazione	Famiglie Fersini e De Paolis

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	LE

PVCC - Comune	Lecce
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTSC - Comune	Lecce
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
GPDP - PUNTO	
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	stile neomedievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
IST - Configurazione strutturale primaria	Cappella in stile neogotico realizzata nella seconda metà dell'Ottocento, con struttura in muratura portante e prospetti in conci lapidei. Un articolato apparato decorativo in pietra leccese connota il prospetto principale ), segnato dalle cornici di tre archi a sesto acuto con l'intradosso trilobato, e coronato al centro da un frontone a triangolo acuto con doppio traforo a velo, con foglie rampanti sull'estradosso della cornice.
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	in sommità
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a tre archi a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con l'intradosso trilobato
DECM - Materiali	pietra calcarea locale
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

<b>DECL - Collocazione</b>	in sommità
<b>DECT - Tipo</b>	muretto d'attico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dal profilo ondulato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con quattro pinnacoli in forma di pilastri quadrilobati
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con sei elementi decorativi in forma di pigna
<b>DECM - Materiali</b>	pietra calcarea locale
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cancello
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	ferro battuto
<b>DECM - Materiali</b>	ghisa
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	frontone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a triangolo acuto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con globo alato e fasciato con stelle
<b>DECM - Materiali</b>	pietra calcarea locale
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	dato non disponibile
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file), positivo colore
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	310341-F1
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo

<b>BIBA - Autore</b>	Cazzato, Vincenzo; Politano, Simonetta; Mantovano, Andrea; Cassiano, Antonio;
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1997
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B00021
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	3
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2020
<b>CMPN - Nome</b>	Fersini, Marta
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Zunno, Antonio
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	