# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 11 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00066371 |
| **ESC - Ente schedatore** | S263 |
| **ECP - Ente competente** | S263 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | chiesa |
| **OGTQ - Qualificazione** | parrocchiale |
| **OGTN - Denominazione** | Chiesa dei SS. Vittore |
| **OGA - ALTRA DENOMINAZIONE** | |
| **OGAG - Genere denominazione** | locale |
| **OGAD - Denominazione** | Chiesa dei S. Vittore e Corona |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Marche |
| **PVCP - Provincia** | FM |
| **PVCC - Comune** | Petritoli |
| **PVCL - Località** | PETRITOLI |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Comune di Petritoli |
| **CTSF - Foglio/Data** | 1/2019 |
| **CTSN - Particelle** | A, 34 |
| **CTSP - Proprietari** | Parrocchia di S. Anatolia |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo Punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 13.656935 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 43.083771 |
| **GPM - Metodo di** | |

| | |
|---|---|
| **georeferenziazione** | punto esatto |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | google maps |
| **GPBT - Data** | 2019 |
| **GPBO - Note** | https://www.google.com/maps/ |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **AUT - AUTORE** | |
| **AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** | costruzione |
| **AUTS - Rapporto al nome** | attribuibile |
| **AUTM - Fonte dell'attribuzione** | fonte archivistica |
| **AUTN - Nome scelto** | Pietro Augustoni da Como |
| **AUTA - Dati anagrafici** | n.r. |
| **AUTH - Sigla per citazione** | A_018 |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | Maestranze locali |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | costruzione |
| **RENN - Notizia** | Antica chiesa di Moregnano (comune autonomo fino al 1869) costruita su una costruzione preesistente nel XVIII sec. |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_Relazione decreto |
| **RENF - Fonte** | AS_FM_Catasto gregoriano |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVIII |
| **RELI - Data** | 1795/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVIII |
| **REVI - Data** | 1795/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | opere di pronto intervento |
| **RENN - Notizia** | Pronto intervento per i danni causati dal sisma del 1996. |

| | |
|---|---|
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_ AP763 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELI - Data** | 1997/12/19 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVI - Data** | 1997/12/19 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | restauro |
| **RENN - Notizia** | Consistenti nella ricostruzione del paramento della muratura del fronte; sostituzione degli architravi in legno e restauro dei cornicioni e degli elementi in cotto; smantellamento del tetto e trattamento degli elementi ligneo e ricomposizione del manto; ripresa delle lesioni col metodo del cuci-scuci della torre campanaria integrazione delle tirantature; restauro dell'ala del culto con ripresa delle lesioni, rimozione della pavimentazione della zona lesionata; scalcinatura dell' intonaco della canonica , rifacimento di intonaco deumidificante, risarcitura delle lesioni della pavimentazione, rifacimento del massetto |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_ AP763 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELI - Data** | 1999/01/30 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVI - Data** | 1999/01/30 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico |
| **RENN - Notizia** | La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_769) |
| **RENF - Fonte** | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2016 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2017 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico - danni |

| | |
|---|---|
| **RENN - Notizia** | La torre campanaria presenta lesioni passanti profonde e diffuse. |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_769 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2016 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2017 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | Evento sismico-messa in sicurezza |
| **RENN - Notizia** | Intervento di messa in sicurezza della torre campanaria con fasciature e cerchiature. |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_769 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2016 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2017 |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | intero bene |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | +1 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p. t. |
| **IS - IMPIANTO STRUTTURALE** | |
| **IST - Configurazione strutturale primaria** | La chiesa chiude ad ovest il perimetro dell'edificato del piccolo centro arroccato che conserva l'impianto del castrum medievale, con facciata in stile settecentesco. L'impianto interno ad unica navata, con quattro cappelle laterali, due per lato, presenta una copertura a volta a botte. Sul fianco dx, in posizione terminale si eleva la torre campanaria con orologio. |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | chiesa |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p.t. |
| **PNTS - Schema** | ad aula |
| **PNTF - Forma** | Rettangolare |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | Torre campanaria |
| **PNT - PIANTA** | |

| | |
|---|---|
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p.t. |
| **PNTF - Forma** | quadrata |
| **FN - FONDAZIONI** | |
| **FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** | Non accertabile |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | intero bene |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | in mattoni a faccia vista |
| **SVCM - Materiali** | laterizio |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | intero bene |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a botte |
| **SOFQ - Qualificazione della forma** | lunettata |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intera volta |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | cameracanna |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a capanna |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVMU - Ubicazione** | intero bene |
| **PVMG - Genere** | in ceramica |
| **PVMS - Schema del disegno** | a scacchiera |
| **DE - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |

| | |
|---|---|
| **DECT - Tipo** | paraste |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | doriche |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Su basamento |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Doppia orditura |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con architrave aggettante |
| **DECM - Materiali** | laterizio |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | Portale |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | arcuato |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con cornice |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con trabeazione |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con timpano trinagolare |
| **DECM - Materiali** | laterizio |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | Sopra portale |
| **DECT - Tipo** | apertura |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | arcuato |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con cornice |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con trabeazione aggettante |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | frontone |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con oculo centrale |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | Torre campanaria |
| **DECL - Collocazione** | Tutti i prospetti |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con cornice modanata |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con monofora ad arco a tutto sesto |

| | |
|---|---|
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con cornicione aggettante |
| **DECM - Materiali** | laterizio |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | parete |
| **DECT - Tipo** | paraste |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Composite |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con fusto scanalato |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con architrave aggettante |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | volta |
| **DECT - Tipo** | decorazioni |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | a motivi geometrici |
| **DECM - Materiali** | stucco |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | controfacciata |
| **DECT - Tipo** | cantoria |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con balaustra decorata con festoni |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con stucchi |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECT - Tipo** | altare |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | A finto marmo |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | Altare maggiore |
| **DECT - Tipo** | tela |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con le figure dei santi Antonio e Francesco da Paola |
| **DECM - Materiali** | olio |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di** | |

| | |
|---|---|
| **conservazione** | danno grave |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | Sisma 2016 |
| **RS - RESTAURI** | |
| **RST - RESTAURI** | |
| **RSTR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **RSTI - Data inizio** | 1999/01/30 |
| **RSTT - Tipo di intervento** | Intervento di restauro (SABAP_AN_ AP763) |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | chiesa |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente religioso cattolico |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Parrocchia di S. Anatolia |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | L. 1089/1939 art. 4 |
| **NVCD - Data notificazione** | 1999/02/24 |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fermo-immagine |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAE - Ente proprietario** | https://www.google.it/maps |
| **FTAN - Codice identificativo** | 66371_F1 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fermo-immagine |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAE - Ente proprietario** | https://www.google.it/maps |
| **FTAN - Codice identificativo** | 66371_F2 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 66371_F5 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |

| | |
|---|---|
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 66371_F6 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| **FTAD - Data** | 1995 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | Scheda cartacea A_66371 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 66371_F7 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |
| **DRAS - Scala** | 1:2000 |
| **DRAE - Ente proprietario** | Catasto di Ascoli Piceno |
| **DRAN - Codice identificativo** | 66371_C1 |
| **DRAD - Data** | 2019 |
| **FNT - FONTI E DOCUMENTI** | |
| **FNTP - Tipo** | decreto vincolo |
| **FNTD - Data** | 1999/02/24 |
| **FNTN - Nome archivio** | SABAP_AN |
| **FNTS - Posizione** | Ufficio vincoli |
| **FNTI - Codice identificativo** | 66371_D1 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | AA.VV. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1992 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_0110 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1995 |
| **CMPN - Nome** | Pellei, M.A. |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Teodori, B./Macripò A. |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 2019 |
| **RVMN - Nome** | Minnucci, Ramona |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2019 |

| | |
|---|---|
| **AGGN - Nome** | Minnucci, Ramona |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Venanzoni, Ilaria |