

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda OA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00027520

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello 1

RVER - Codice bene radice 0700027520

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione decorazione plastica

OGTV - Identificazione elemento d'insieme

OGTP - Posizione cappelle laterali

SGT - SOGGETTO

SGTI - Identificazione cherubini/ motivi decorativi a volute/ motivi decorativi vegetali/
motivi decorativi floreali

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Liguria

PVCP - Provincia IM

PVCC - Comune Dolcedo

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

UBO - Ubicazione originaria	OR
------------------------------------	----

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Secolo	sec. XVIII
DTZS - Frazione di secolo	prima metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1700
DTSF - A	1749
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	manifattura ligure
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	gesso
MTC - Materia e tecnica	stucco/ pittura

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm.
MISA - Altezza	220
MISL - Larghezza	1800

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	macchie di muffa che avanzano

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	<p>I fianchi delle due cappelle laterali hanno due cornici in stucco dorato tra cui sono tralci e volute dorate su fondo blu. A metà altezza le cornici si interrompono e vengono sostituite dai corpi di due cherubi. I lati della cappella a sinistra non hanno colore. Sulla volta a botte sono pendoni dorati su fondo blu: al centro quattro gigli dorati alternati con palmette, partenti da una rosetta centrale. I due lati del presbiterio presentano, su fondo blu, due lesene bianche, aventi una striscia centrale dorata, reggenti un'architrave semicircolare al centro. Lo spazio tra le lesene e l'architrave è bianco con una corona, al centro, di foglie d'alloro dorate. Ai due lati, sul proseguimento delle lesene, sono due candelieri dorati. Sopra l'architrave è uno scudo, circondato da volute e palmette e sormontato da una corona, in cui sono un mazzo di frecce legate con un nastro dorato; al di sotto è una corona d'alloro e due palmette incrociate (dorate). Sulla parete di sinistra, in luogo delle frecce, è il Trigramma: inoltre mancano sia il colore che le dorature. Nell'abside si trovano due superfici rettangolari, simmetriche, dal fondo rosa, nelle quali vi sono volute simmetriche, fitomorfe, che formano un "8": al centro degli occhielli sono quattro rosette.</p>
--	--

DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)
DESS - Indicazioni sul soggetto	NR (recupero pregresso)
NSC - Notizie storico-critiche	La decorazione plastica, nello sviluppo complesso di motivi fitomorfi, nell'uso corretto di stucchi dorati ad ampie figurazioni decorative, nelle figurazioni simboliche riferentisi al santo cui la chiesa stessa è stata dedicata, è ascrivibile a tipologie tardo barocche, rielaborate tuttavia secondo un gusto ligure provinciale, caratteristico della zona (cfr. a questo proposito la decorazione plastica della chiesa parrocchiale di Dolcedo, IM) proprie della metà del secolo XVIII. La decorazione, tuttavia, per motivi tra l'altro direttamente connessi con le difficoltà economiche del comune, si è sviluppata lungo l'arco di parecchi anni. Recentemente ridipinta, e con nuove dorature, la decorazione è tuttavia nuovamente attaccata da agenti disgreganti, agenti sull'intonaco e sugli stucchi, in particolare una fortissima umidità, che produce, tra l'altro, vaste efflorescenze di salnitro.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 22358/Z
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	3
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Spera G.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Bia M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Bia M.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)