
SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00033236
ESC - Ente schedatore	S157
ECP - Ente competente	S157
OC OCCETTO	

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTN - Denominazione PALAZZO PERRINI

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCR - Regione Puglia
PVCP - Provincia BA

PVCC - Comune CONVERSANO

PVCI - Indirizzo Via Panaro, 14,16

CST - CENTRO STORICO		
CSTD - Denominazione	borgo medievale	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE	
CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica		
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE		
CTSC - Comune	Conversano	
CTSF - Foglio/Data	041/ 1972	
CTSN - Particelle	All. B, 602All. B, 603All. B, 605	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	NR	
ATBD - Denominazione	NR	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	palazzo	
RENS - Notizia sintetica	notizie generali	
RENN - Notizia	L'unica traccia che possa testimoniare sull'esistenza di una preesistenza al blocco sei-settecentesco e' una finestrella murata con arco lunato ogivale presente nella parete di confine tra l'ultima stanza ad est, al primo piano dell'edificio, e il settore delle case medievali prospicienti via Panaro: si tratta di una inequivocabile traccia sull'origine stessa del centro medievale originario costituito da casetorri disposte ai lati delle strade principali (parallele e/o ortogonali agli originali "cardo" e "decumano" della citta') con affacci posteriori su orti e spazi scoperti; questi ultimi sono, poi, stati utilizzati per la realizzazione di residenze piu' articolate sommando piu' residenze elementari.	
RENF - Fonte	NR	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	мо кемото	
RELS - Secolo	XIII	
RELI - Data	1200/00/00	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII	
REVI - Data	1299/00/00	
SI - SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui	
SIIN - Numero di piani	+3	
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1, p. 2	
PN - PIANTA		
PNR - Riferimento alla parte	intero bene	

PNT - PIANTA		
PNTS - Schema	inserita	
PNTF - Forma	irregolare	
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile (2)	
SV - STRUTTURE VERTICALI		
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA		
SVCU - Ubicazione	parte del bene	
SVCC - Genere	in muratura	
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata	
SVCM - Materiali	pietra	
SVCM - Materiali	intonaco	
SVCM - Materiali	scialbatura	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA		
SVCU - Ubicazione	parte del bene	
SVCC - Genere	in muratura	
SVCQ - Qualificazione del genere	a vista	
SVCM - Materiali	pietra	
SVCM - Materiali	scialbatura	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO	
SOU - Ubicazione	p. t., vani	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	volta	
SOFF - Forma	a botte	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	parte del bene	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA	
CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a due falde	
CPM - MANTO DI COPERTUR		
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPMT - Tipo	manto	
CPMQ - Qualificazione del tipo	соррі	
SC - SCALE		
SCL - SCALE		
SCLU - Ubicazione	esterna	
SCLG - Genere	scala	
SCLN - Quantità	1	
SCLL - Collocazione	perpendicolare alla facciata	
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe	

SCS - SCHEMA STRUTTURALE **SCSR - Riferimento** intera struttura SCST - Tipo su volte PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** parte del bene **PVMG - Genere** in pietra calcarea (lastre) **DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale, portale **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** trabeazione con stemma LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI **LSIU - Ubicazione** prospetto principale, portale, trabeazione LSIG - Genere stemma LSIT - Tipo scudo ovale incorniciato da cartigli e partito da due settori di risega LSIM - Materiali pietra calcarea **CO - CONSERVAZIONE** STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla strutture sotterranee parte STCC - Stato di mediocre conservazione RS - RESTAURI **RST - RESTAURI** RSTR - Riferimento alla intero bene parte **RSTI - Data inizio** XX, ? XX.? **RSTF** - Data fine RSTT - Tipo di intervento lavori di manutenzione **US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla** intero bene parte **USAD - Uso** nessuno **USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla** intero bene parte **USOC - Riferimento** destinazione originaria (XIII) cronologico **USOD - Uso** residenza gentilizia TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione proprietà privata generica DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia B/N FTAN - Codice identificativo SBAAASBA106385/D FTAT - Note prospetto su via Panaro FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA documentazione allegata FTAX - Genere FTAP - Tipo fotografia B/N FTAN - Codice identificativo SBAAASBA106386/D FTAT - Note prospetto sul primo cortile, su via Panaro FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia B/N FTAN - Codice identificativo SBAAASBA106387/D FTAT - Note prospetto su vico Schiavelli FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia B/N FTAN - Codice identificativo SBAAASBA106388/D FTAT - Note finestra ad arco lunato FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia B/N FTAN - Codice identificativo SBAAASBA106389/D FTAT - Note arco di controfacciata di via Panaro, ballatoio FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata fotografia B/N FTAP - Tipo FTAN - Codice identificativo SBAAASBA106390/D FTAT - Note stemma di facciata FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata fotografia B/N FTAP - Tipo FTAN - Codice identificativo SBAAASBA106391/D

Pagina 5 di 6

documentazione allegata

SBAAASBA106392/D

piano delle soffitte

fotografia B/N

portale che in origine collegava un'ala del palazzo

FTAT - Note

FTAX - Genere

FTAN - Codice identificativo

FTAP - Tipo

FTAT - Note

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1989	
CMPN - Nome	Cataldo G.	
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.	
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	1998	
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2011	
AGGN - Nome	Trotta, Roberto	
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna	
AN - ANNOTAZIONI		
OSS - Osservazioni	Nonostante l'abbandono, l'edificio si conserva in discreto stato e richiede, per il suo riutilizzo, una generica operazione di manutenzione con consolidamento di alcuni settori murari, stilatura dei conci e deumidificazione. Un recente intervento, interrotto per esaurimento dei fondi, ha portato all'eliminazione dell'intonaco dalle pareti interne con messa in luce dell'opus in conci calcarei e della finestra duecentesca. Vista la consistenza e l'importanza storico-documentaria dell'immobile e' necessario un intervento di restauro globale.	