SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00020550
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400020549
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale, padronale, bifamiliare
OGTN - Denominazione	Azienda Agricola Selvaggi
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Casino Santa Maria
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	San Massimo

PVCL - Località	GRONDARI
PVCE	Contrada Santa Maria delle Fratte
PVCI - Indirizzo	Via Santa Maria
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	003
SETD - Denominazione	S. Maria delle Fratte
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	San Massimo
CTSF - Foglio/Data	006/ 2013
CTSN - Particelle	439
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.406219232
GPDPY - Coordinata Y	41.504206211
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	2-12-2017
GPBO - Note	(3872133) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis /services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	iscrizione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Edificio rurale legato all'attività agricola del territorio. Dall'analisi degli elementi architettonici dell'edificio e di altri similari si può ipotizzare la costruzione di tali fabbriche tra il secolo XIX e l'inizio del secolo XX, confortata dalla presenza nella chiave del portale della data 1874 con la lettera S che è l'iniziale della famiglia Selvaggi proprietaria dell'immobile.
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	data
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1874
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1874
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Est
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il casino ha le caratteristiche di una costruzione rustica fortificata a pianta quadrata con corte interna. Tre lati della struttura si sviluppano su di un solo livello, mentre il quarto, contrapposto all'ingresso principale, si articola su due piani. La struttura portante della muratura è in pietra, la copertura è in legno. Gli orizzontamenti presentano tipologie differenti quali travi di legno e tavolato, putrelle e voltine ed infine volte a vela in laterizio. Alla corte interna, pavimentata in pietra, oltre che dall'ingresso principale è possibile accedere da altri due ingressi secondari posti lateralmente. Dall'interno della corte è possibile individuare due corpi principali ai quali sono addossati quattro strutture di dimensioni minori. La facciata principale è compatta e non consente la lettura dell'articolazione planimetrica. Al piano terra sono posti ambienti voltati nei due corpi principali e

	ambienti con solai in legno lungo le facciate laterali. Oltre le due unità abitativ
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile interno
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra (corpo principale)
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOES - Specificazioni tecniche	in laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra ambienti laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

SOFP - Caratteristiche	a voltine
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo emergente
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	avancorpo
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interna copertura
CPCT - Struttura primaria	in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale

SCLF - Forma planimetrica	a T
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su archi rampanti
SCSM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cortile
PVMG - Genere	in pietra
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a romanelle
DECM - Materiali	coppi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	S/1874
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Struttura nel complesso solida ed in buono stato di conservazione. L'edificio non ha subito alcun intervento di trasformazione ad eccezione della parte abitata dove sono stati ripuliti gli ambienti. in origine privo di servizi igienici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	stalla
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	

parte	piano terra
USAD - Uso	fienile
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano primo
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (sec. XIX - 1874)
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	stalla
USOD - Uso	fienile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	1497/39, art.5
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 23.09.1975
NVCP - Estensione del vincolo	intero comune
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato nel 1977
STUN - Sintesi normativa zona	zona agricola
STUA - Vincoli altre amministrazioni	P.T.P.A.A.V. n. 3 - LR n.24/89
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	1996/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXIV-28-17 (inv. 7037)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimoDBC00020550
FTAT - Note	veduta prospetto principale
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-15-6 (inv.65002)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550a
FTAT - Note	prospetto principale Est
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550b
FTAT - Note	prospetto posteriore Ovest
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLXX-15-8 (inv.64997)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550c
FTAT - Note	scorcio prospetti laterale Nord e principale Est
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-14-17/18 (inv.64984/5)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550d
FTAT - Note	prospetto laterale Nord
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise

FTAC - Collocazione	CXLII-14-18 (inv.64985)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550e
FTAT - Note	prospetto laterale Sud
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-16-14 (inv.65029)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550f
FTAT - Note	accesso principale Est
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-14-26 (inv.64993)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550g
FTAT - Note	stemma famiglia Selvaggi e data 1874
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-15-16 (inv.65012)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550h
FTAT - Note	vista accesso principale Est dal cortile
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-15-13 (inv.6509)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550i

FTAT - Note	particolare scala fronte principale sul cortile
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-15-19 (inv.65015)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550l
FTAT - Note	vista dal cortile accesso laterale su fronte Sud
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-15-18 (inv.65014)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550m
FTAT - Note	vista dal cortile accesso laterale su fronte Nord
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-15-22 (inv.65018)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550n
FTAT - Note	Androne accesso principale Est: vista scala nel cortile
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-16-2 (inv.65027)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550o
FTAT - Note	porta di accesso laterale Nord
FTAF - Formato	8x12

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-15-29 (inv.65025)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550p
FTAT - Note	particolare scala esterna nel cortile
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-15-26 (inv.65022)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550q
FTAT - Note	interno piano terra: ambienti adibiti a stalla
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-15-24 (inv.65020)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550r
FTAT - Note	particolare strutture portanti ambienti stalle
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-15-23 (inv.65019)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550s
FTAT - Note	piano terra: stalle
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXLII-16-1 (inv.65026)
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550t
FTAT - Note	particolare volta ambienti a piano terra
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550t1
FTAT - Note	particolare copertura attacco corpo anteriore e posteriore
FTAF - Formato	8x12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	2013/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550u
FTAT - Note	Vista generale contesto con adiacente Chiesa S. Maria delle Grazie
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	2013/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SanMassimo20550v
FTAT - Note	prospetto principale Est
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.6 p.lla 439
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	SanMassimoSC00020550
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2013/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda
FNTA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
FNTT - Denominazione	A 14/00020550
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP
FNTS - Posizione	Cartella San Massimo
FNTI - Codice identificativo	SanMassimoDA20550
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mascitta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III,351-354
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720052
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1996/12/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720066
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1996/12
BIBH - Sigla per citazione	S1720064
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2001/11/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720067
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Di Brino Cinzia

FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2013
AGGN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGGE - Ente	Soprintendenza BAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Salvatorelli Valentina
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Tipico fabbricato pedemontano con strutture architettoniche di un certo rilievo e ben armonizzate. Sorge isolato, sulla collina alla periferia del paese, nelle vicinanze della Chiesa di Santa Maria delle Grazie detta anche S. Maria delle Fratte. al limite di un bosco. L'edificio è dotato di un impianto di smaltimento dei liquami.