


| A | N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | REGIONE | N. |
|---|----------------------|----------------------------|--|-------------|----|
| CODICI | 18/0000 9982 | ITA: | SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI DELLA CALABRIA - COSENZA | 14 CALABRIA | |
| PROVINCIA E COMUNE: CS PEDACE LUOGO: S. Maria OGGETTO: Chiesa di S. Maria di Monte Oliveto CATASTO: foglio 2 particella D CRONOLOGIA: XVIII sec. AUTORE: maestranze locali DEST. ORIGINARIA: luogo di culto USO ATTUALE: luogo di culto PROPRIETA': ecclesiastica VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Art. 4, legge 16.1939, N° 1089 P.R.G. E ALTRI: | | | DESCRIZIONE: <small>(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)</small> Probabilmente la chiesa faceva parte di un piccolo convento di cui oggi non restano segni; lo spazio adiacente è stato occupato da nuove costruzioni adibite a civili abitazioni. La pianta della chiesa ci appare rozza perché in effetti la facciata principale è stata arretrata di circa 5 metri, causa il dissesto della struttura. L'esistenza di una navatella corrispondente a quella destra potrebbe essere contrassegnata dalla presenza dell'arco sul prospetto laterale sinistro, che si trova nella stessa posizione dell'altro corrispondente. La cornice circolare presente nel vano absidale fa pensare ad una copertura a cupola, poi sostituita dall'attuale: struttura lignea e manto di coppi, a falde di tetto. La caratteristica importante di questa chiesa è l'arco d'onore in pietra, aggettante di circa 70 cm. verso l'ingresso principale; tutta la struttura ha subito una inclinazione in seguito ad un dissesto statico ed è stata sottoposta quindi, ad opere di consolidamento, che hanno avuto come obiettivo primo quello di evidenziare tale inclinazione. La struttura è in muratura mista a faccia vista e gli spigoli sono rinforzati dagli speroni in conci di pietra. I prospetti laterali non presentano particolari elementi decorativi, su quello principale due nicchiette in pietra, che forse ospitavano delle statue, fiancheggiano la monofora centrale sul portale; fra i due portali non è questo il più interessante, come decorazione, ma quello più piccolo che dà l'accesso alla navatella laterale. | | |
| TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI | | | | | |
| PIANTA: basilicale (una navata centrale ed una navatella laterale); abside quadrangolare | | | | | |
| COPERTURE: 4 falde di tetto con manto in coppi e controcoppi sottotetto a capriate lignee | | | | | |
| VOLTE o SOLAI: | | | | | |
| SCALE: | | | | | |
| TECNICHE MURARIE: muratura mista in pietra tufo e laterizi; paramenti esterni a faccia vista | | | | | |
| PAVIMENTI: in cotto | | | | | |
| DECORAZIONI ESTERNE: 1 due portali in pietra di cui, quello laterale munito di modanato, con decorazioni floreali | | | | | |
| DECORAZIONI INTERNE: cornice circolare modanata, nel vano absidale (segnala la probabile esistenza di una copertura a cupola) | | | | | |
| ARREDAMENTI: | | | | | |
| STRUTTURE SOTTERRANEE: | | | | | |

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

SISTEMA URBANO: centro abitato

RAPPORTI AMBIENTALI: la chiesa sorge su uno dei punti più alti del paese ed ha tutti i fronti liberi; la facciata principale è prospiciente un piazzale con un belvedere che domina la valle; il lato sinistro si apre sul cortile di una abitazione privata e una piccola stradina costeggia gli altri due lati


ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|
| | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R |
| STRUTTURE SOTTERRANEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE MURARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPERTURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTE E SOFFITTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECORAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTONACI INT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFISSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OSSERVAZIONI:

| | | |
|--|--|--|
| ALLEGATI: n ° 15 | | RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: * |
| ESTRATTO MAPPA CATASTALE: | | FOTOGRAFIE: |
| FOTOGRAFIE: allegati B-1 e B-2 | | |
| DISEGNI E RILIEVI: allegati A da 1 a 13 | | MAPPE - RILIEVI - STAMPE: |
| MAPPE: | | |
| DOCUMENTI VARI: | | ARCHIVI: |
| RELAZIONI TECNICHE: | | |
| RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): | | |
| COMPILATORE DELLA SCHEDA: | VISTO DEL SOPRINTENDENTE: | REVISIONI: |
| | IL SOPRINTENDENTE (Dot. Arch. Aldo Ceccarelli)  | |
| DATA: | | |