

N. CATALOGO GENERALE		N. CATALOGO INTERNAZIONALE		 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI		REGIONE		N.	
0000 2519 14/00002628		ITA: <i>Inv. 1</i>		Soprintendenza ai Monumenti Antichità e Belle Arti - Campobasso		11		MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE (ISERNIA) VENAFRO LUOGO Sagrestia dell'Annunziata OGGETTO Sagrestia dell'Annunziata CATASTO foglio 15, part. 123 CRONOLOGIA XVII secolo e sgg. AUTORE DEST. ORIGINARIA USO ATTUALE Sagrestia PROPRIETÀ Pia Unione VINCOLI LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI						DESCRIZIONE			
						La sagrestia presenta una pianta quadrilatera irregolare. Al centro della parete d'ingresso si apre una porta con arco a tutto sesto a tre centri, e alla destra una piccola porta rettangolare; nella parete di sinistra rispetto all'ingresso una finestra rettangolare con affaccio sul cortile è inserita in una grande lunetta fortemente strombata verso il basso. Nella parete che si trova a destra entrando è aperta una porta rettangolare che conduce al locale attiguo: questo presenta una pianta quadrilatera irregolare, come la precedente. Nella parete di fondo di questo ambiente sono situate due finestre rettangolari.			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						Ambedue gli ambienti presentano volte a vela irregolari. Il tipo di coperture e la forma dell'arco della porta d'ingresso fanno pensare che la costruzione possa risalire al seicento.			
PIANTA						Lo stato di conservazione è cattivo: sulle pareti affiorano grosse macchie di umidità.			
Quadrilatera COPERTURE VOLTE o SOLAI SCALE TECNICHE MURARIE PAVIMENTI DECORAZIONI ESTERNE DECORAZIONI INTERNE ARREDAMENTI STRUTTURE SOTTERRANEE									

N. CATALOGO GENERALE		N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI		REGIONE		N.	
14/00002629		ITA: 406002		Soprintendenza ai Monumenti Antichità e Belle Arti - Campobasso		11		MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE (ISESNIA) VENAFRO					DESCRIZIONE L'oratorio è a pianta trapezoidale. Ha otto lesene che scandiscono lo spazio in tre settori. Le lesene sono intersecate da una trabeazione aggettante orizzontale al di sopra della quale riprendono le linee interrotte, che, dopo una seconda cornice orizzontale più piccola, s'incurvano e formano 4 archi. La volta è a botte, con 4 lunette unghiate di diversa dimensione. Le lunette più grandi ospitano due finestre ellittiche con 4 denti aggettanti all'interno dell'ellisse, incorniciate in modanature di stucco: una dà sull'esterno, l'altra sul presbitero della chiesa. Nelle altre due finestre sono situate finestre cieche lobate. Nella parete d'ingresso, al di sopra della porta ad arco ribassato, si apre una finestra rettangolare con grata di ferro. Nella parete di fondo, al di sopra della trabeazione, si apre una finestra ad arco ribassato. A sinistra e a destra in basso vi sono due porte rettangolari con mensole a volute di marmo, che permettono l'accesso ad un piccolo ambiente di pianta trapezoidale, coperto da volta a botte obliqua, ricca di modanature in stucco. Sulla parete di fondo di questo ambiente, dentro due lunette unghiate, si aprono due finestre srombate con arco ribassato. La parete di destra si restringe ed è coperta da una volta a botte di dimensioni inferiori. Non è possibile vedere l'esterno che affaccia su un cortile privato. La decorazione in stucco fa pensare che l'ambiente sia della metà del 700. L'ambiente è in pessimo stato di conservazione.				
LUOGO Annunziata									
OGGETTO Oratorio della confraternita A.G.P.									
CATASTO foglio 15, part. 123									
CRONOLOGIA Metà del 700									
AUTORE									
DEST. ORIGINARIA									
USO ATTUALE									
PROPRIETÀ									
VINCOLI LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI									
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI									
PIANTA									
COPERTURE									
VOLTE o SOLAI									
SCALE									
TECNICHE MURARIE									
PAVIMENTI									
DECORAZIONI ESTERNE									
DECORAZIONI INTERNE									
ARREDAMENTI									
STRUTTURE SOTTERRANEE									

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
2519 14/00002630	ITA: UN6003	Soprintendenza ai Monumenti Antichità e Belle Arti - Campobasso	11	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE (ISERNIA) VENAFRO			DESCRIZIONE	
LUOGO Annunziata			Il portico corre a sinistra della chiesa dell'Annunziata, parallelo ad essa. Inizia il suo percorso passando sotto il campanile, sostenuto da due archi a tutto sesto poggianti su quattro grandi pilastri in pietra pietra. Oltre il campanile il soffitto si alza e forma una prima crociera che da una parte poggia sul muro esterno della chiesa, dall'altra su due pilastri leggermente aggettanti da un muro. Una seconda crociera, interrotta da un muro di recente costruzione, termina al di là di questo su un terzo pilastro; ad essa ne segue una terza. Oltre il quarto pilastro che la sostiene, la copertura si abbassa di nuovo e forma una volta a catino con generatrice ellittica. Questo portico, all'altezza della seconda crociera, comunica attraverso una porta con un secondo portico posto ad un livello inferiore superiore, che affaccia sul cortile; questo forma tre volte a crociera poggianti da un lato sulla parte esterna dei pilastri del primo portico che raggiunge il campanile. L'ambiente è in pessimo stato di conservazione.	
OGGETTO Portico				
CATASTO foglio 16, part. C				
CRONOLOGIA				
AUTORE				
DEST. ORIGINARIA				
USO ATTUALE				
PROPRIETÀ				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA				
COPERTURE				
VOLTE o SOLAI				
SCALE				
TECNICHE MURARIE				
PAVIMENTI				
DECORAZIONI ESTERNE				
DECORAZIONI INTERNE				
ARREDAMENTI				
STRUTTURE SOTTERRANEE				

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
14/00002631	ITA:	<i>Soprintendenza al Monumento Antichità e Belle Arti - Campobasso</i>	11	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE (ISERNIA) VIENAPRO	DESCRIZIONE			
LUOGO ANUNZIATA	<u>Esterno:</u> Il piano della chiesa è più in alto di quello del cortile su cui si affaccia e dal quale la separano 5 scalini in pietra. Al centro della facciata si trova la porta architravata; a sinistra e a destra di queste due cornici in pietra rettangolare murate, che precedentemente dovevano essere aperte, corrispondono a due nicchie all'interno, fornite di imbottiti e squarci. Al di sopra di quella di destra sono inseriti nel muro gli elementi in pietra di un arco a tutto sesto con parte delle spalle. In alto, in asse con la porta è inserita un'apertura circolare. Il tetto è a due falde in coppi. <u>Interno:</u> All'interno l'edificio presenta una pianta quadrata, leggermente irregolare. Su due lati si alzano sei lesene intersecate da una trabeazione, al di sopra della quale le lesene si incurvano trasversalmente formando tre archi a tutto sesto che scandiscono lo spazio in due campate; sotto la trabeazione le lesene incurvano in senso inverso dando origine a quattro nicchie. Sulla parete di fondo il motivo della trabeazione è solo accennato; si interrompe per dar posto a una cornice di stucco. Al di sotto si trova l'altare in muratura, che forma un corpo unico con la parete. Nella parete di accesso, da due nicchie strombate, originariamente passanti si apre la porta. Sopra la trabeazione, in asse con la porta, si apre una finestra con arco a tre centri, che si trasforma nell'apertura circolare visibile all'esterno. La cappella è coperta da una volta a botte. Su di essa, in ognuna delle campate, aggettano leggermente motivi in stucco rappresentanti due coppie di tibie sovrapposte, legate da un nastro. La cappella è forse cinquecentesca; gli stucchi, probabilmente aggiunti nel 700, fanno credere che l'edificio abbia svolto funzioni di cappella funeraria.			
OGGETTO Cappella mortuaria				
CATASTO foglio 15				
CRONOLOGIA				
AUTORE				
DEST. ORIGINARIA				
USO ATTUALE				
PROPRIETÀ				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA				
COPERTURE Tetto a due falde in coppi				
VOLTE o SOLAI				
SCALE				
TECNICHE MURARIE Muratura incerta intonacata con elementi in pietra viva a vista				
PAVIMENTI				
DECORAZIONI ESTERNE				
DECORAZIONI INTERNE				
ARREDAMENTI				
STRUTTURE SOTTERRANEE				

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N
14/00002632	ITA: Uve W05	Soprintendenza ai Monumenti Antichità e Belle Arti	11	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE	(ISERNIA) VENAFRO	DESCRIZIONE Il campanile è situato a sinistra della facciata della chiesa; si possono distinguere in altezza cinque diversi piani: i primi due di base quadrata, i tre superiori con base ottagonale irregolare. Il primo piano non presenta aperture; esso è sorretto da quattro grandi pilastri in pietra, e lo sostiene su di un lato un contrafforte a gansy scarpa poggiata sull'estremità del muro laterale della chiesa. Una cornice modanata in pietra separa il primo dal secondo piano. Nel secondo piano si aprono quattro bifore (una per lato) con archi a tutto sesto. Al di sopra di una ricca cornice si sviluppa il terzo piano, in pianta un ottagono irregolare, con quattro finestre lobate inserite nei lati maggiori, e quattro aperture rettangolari in quelli minori. Lo stesso ritmo si ripete nel piano superiore, ma qui le finestre lobate sono disposte trasversalmente. Conclude il campanile un cipollino rivestito di maioliche colorate in giallo e verde. Il campanile risulta già esistente nella stampa del Pacichelli(1703), ma il campanile risulta avere un piano in meno: la sopraelevazione perciò è contemporanea o leggermente posteriore ai lavori eseguiti sulla chiesa alla metà del secolo XVIII. Un primo grande lavoro di restauro del campanile è stato effettuato nel 1905; durante quei lavori, come risulta dai documenti presenti nell'archivio dell' A. G. P. , è stato costruito il cipollino attuale. Un secondo restauro del campanile è stato effettuato di recente. Il campanile pende visibilmente verso la chiesa, per cui già in passato si ricorse al contrafforte. La costruzione è in muratura intonacata. Lo stato di conservazione è buono.		
LUOGO	ANNUNZIATA			
OGGETTO	Campanile dell'Annunziata			
CATASTO	foglio 15, part. C			
CRONOLOGIA	XVIII secolo su impianto precedente			
AUTORE				
DEST. ORIGINARIA				
USO ATTUALE				
PROPRIETÀ	Pia Unione			
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA				
COPERTURE	Maioliche			
VOLTE o SOLAI				
SCALE				
TECNICHE MURARIE	Muratura intonacata			
PAVIMENTI				
DECORAZIONI ESTERNE				
DECORAZIONI INTERNE				
ARREDAMENTI				
STRUTTURE SOTTERRANEE				