



MODULARIO PJ. Belle Arti 76					
A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	18/00006813	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI DELLA CALABRIA - COSENZA		9
PROVINCIA E COMUNE: CATANZARO			DESCRIZIONE: (5003230) Roma, 1975 - 1a Ediz. Stato: R. D. 400/000		
LUOGO: PIAZZA G. GARIBALDI N. 20 - 21 - 22 -			LA COSTRUZIONE E' FORMATA DA DUE NUCLEI:		
OGGETTO: PALAZZINA AMMINISTRAZIONE EX CARCERE GIUDIZIARIO			IL PIU' GRANDE A DUE PIANI E IL TERRENO		
CATASTO: FOGLIO 47 PART. 586			E UN RIALZATO; LA PIANTA E' REGOLARE,		
CRONOLOGIA: FINE OTTOCENTO			FORMATA DA UN RETTANGOLO ED UN QUADRATO.		
AUTORE: MAESTRANZE LOCALI			SI AFFACCIA SULLA PIAZZA GARIBALDI PER		
DEST. ORIGINARIA: PALAZZINA AMMINISTRAZIONE CARCERE GIUDIZIARIE			DUE LATI MENTRE HA ALLE SPALLE LE STRUT-		
USO ATTUALE: NESSUNO			TURE DEL VECCHIO CARCERE E SUL LATO RE-		
PROPRIETA': MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			STANTE ADERISCE ALLA CORTINA DI CASE PRO-		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: UN PIANO PARTICOLAREGGIATO NE PREVEDE			SPICIENTI SCESA CASE ARSE. I PROSPETTI		
P.R.G. E ALTRI: LA DEMOLIZIONE			MOLTO REGOLARI PRESENTANO UNA INTERESSAN-		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			TE DECORAZIONE DI GRANIGLIA DI MARMO E CE-		
PIANTA: RETTANGOLARE			MENTO. AL PIANO TERRENO PREDOMINANO LE LI-		
COPERTURE: TETTO A STRUTTURA LIGNEA MANTO DI COPERTURA: COPPI			NEE CURVE DELLE ORNIE DELLE FINESTRE E DEI		
E CONTRO COPPI			PORTONI D'INGRESSO, MENTRE AI PIANI SUPE-		
VOLTE o SOLAI: STRUTTURE LIGNEE BOTTE			RIORI LE APERTURE PRESENTANO ARCHITRAVI		
SCALE: AD UNA RAMPA CON PEDATE DI MARMO BIANCO			DIRITTI SEMPRE CON DECORAZIONI A MOTIVI		
TECNICHE MURARIE: MURATURA DI TUFO			CLASSICHEGGIANTI. IL CORPO LATERALE NOTE-		
PAVIMENTI: PIASTRELLE DI CEMENTO DECORATO			VOLMENTE PIU' BASSO DEL PRIMO GARANTISCE		
DECORAZIONI ESTERNE: ORNIE DI GRANIGLIA LESENE CORNICI CORNICIONI			UN OTTIMO GIUNTO CON LE CASE DI SCESA CA-		
DECORAZIONI INTERNE:			SE ARSE.		
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					
			NOVEMBRE 1977		
			DATA:		
					
			ARCH. BRUNO PARRIZI		
			COMPILATORE DELLA SCHEDA:		
			VISTO DEL SOPRINTENDENTE:		
					
			IL SOPRINTENDENTE		
			(Dott. Arch. Aldo Ceccarelli)		
			REVISIONI:		
RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:					
POTOGRAFIE: 5 - 6 - 7 -					
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: 1 - 2 - 3 - 4 -					
POTOGRAFIE:					
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:					
MAPPE:					
DOCUMENTI VARI:					
ARCHIVI:					
RELAZIONI TECNICHE:					
RIFERIMENTI ALTRE SCHEDA (CSU; MA; RA; OA; SM; D; ...):					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

LA PALAZZINA FU COSTRUITA ALLA FINE DELL'OTTOCENTO PER OSPITARE LA DIREZIONE E L'APPARTAMENTO DEL DIRETTORE DELLE CARCERI GIUDIZIARIE, DOPO UNA SISTEMAZIONE GENERALE DI QUESTE. LA COSTRUZIONE SI PRESENTA NELLA SUA VESTE ORIGINARIA, ANCHE SE DA PIU' DI DIECI ANNI E' IN STATO DI ABBANDONO E COMPLETAMENTE DISABITATA. INFATTI NEL 1967 A SEGUITO DI UN CROLLO NELLA ZONA NORD DEL MURAGLIONE DELLE CARCERI, QUESTE FURONO FATTE SGOMBRARE E TUTTO IL COMPLESSO COMPRESO LA PALAZZINA E' STATO ABBANDONATO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE APPROVO' NEL 1974 UN PIANO PARTICOLAREGGIATO RIGUARDANTE TUTTA LA ZONA DEL COMPARTO DI SAN GIOVANNI CHE COMPRENDE IL QUARTIERE DELLO ZINGARELLO E L'AREA DEL CARCERE. IL PIANO PREVEDE LA RISTRUTTURAZIONE DELLE CASE DELLO ZINGARELLO (LA STESURA PUBBLICIZZATA, PERO', PREVEDERA LA DEMOLIZIONE), LA COMPLETA DEMOLIZIONE DELL'AREA DEL CARCERE COMPRESA LA PALAZZINA DELL'AMMINISTRAZIONE, PER TRASFORMARLA IN VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E PARCHEGGIO.

SISTEMA URBANO:

SI INCUNEA IN UNA PIAZZA OVE SI INNESTA UNA STRADA SECONDARIA

RAPPORTI AMBIENTALI:

LA COSTRUZIONE SI TROVA IN UNA PIAZZA IN POSIZIONE ELEVATA IN PROSECUZIONE DELLA CORTINA VIARIA DI SCESA CASE ARSE E SUL LATO SINISTRO DELLA CHIESA DI S.GIOVANNI.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

PRESENTA TRASFORMAZIONI E' CONSOLIDAMENTI AI SOLAI (CEMENTO ARMATO) E AGLI INTONACI INTERNI DI RECENTE FATTURA.

BIBLIOGRAFIA:

LE NOTIZIE CITATE PROVENGONO DA ATTENDIBILI FONTI ORALI, NON ESISTENDO BIBLIOGRAFIA INERENTE.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
FARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI: